ZHENGZHOU DAILY 郑州日报
2017年11月13日 星期一 编辑 祝瑞 校对 王烨 电话 56568216 E—mail:zzrb5271@vip.163.com

环保部强化督查郑州市突出问题及整改情况公示

（第4期）

（上接七版）

序号	市	县（区）	污染源名称	主要问题	查处情况	整改（进展）情况
86	郑州市	荥阳市	郑州市神龙泵业有限公司	1.现场检查时正在生产；2.铸造车间中频炉（9个0.8吨）只有3套废气收集处理装置，且不能有效收集，车间内无粉尘收集处理装置，场地积尘严重；3.喷砂车间粉尘收集处理装置闲置，场地积尘严重；4.喷漆生产线未在密闭空间作业，不能有效地收集处理喷漆废气，无废气处理装置运行记录，无活性炭更换记录，漆渣去向不明；5.喷涂（村聚酯树脂粉末）生产线聚酯粉末未在密闭空间作业，无收集处理设施，树脂粉末无组织排放严重；6.烘烤生产线产生的有机废气未建设有机废气收集处理装置，废气直接排放；7.模具车间废切削液等危险废物无管理台账，去向不明；8.该企业整个项目未取得环保手续；9.整个厂区脏乱差。	郑州市神龙泵业有限公司，位于荥阳市高村乡高村寺村，企业法人为黄智慧。成立于1996年，属机械加工行业。	1.该企业对场地积尘进行了清理，同时新增了2套废气收集处理装置，目前有5套废气收集处理装置，收集装置上的罩子能够在2个中频炉之间调换，确保废气有效收集； 2.该企业仍处于停产整治状态，喷砂车间未生产，配套污染防治设施未运行。组织人员对车间进行了卫生清理工作； 3.对喷漆房进行密闭；制定了运行记录表格及活性炭记录表格；搭建一座危废仓库，专做危废存放，并与有资质的危废回收公司签订了危险废物回收协议； 4.对喷涂（聚酯树脂粉末）生产线已经进行了封闭，同时新添置了1台脉冲袋式除尘器； 5.新添置了1台光氧催化废气收集装置，确保废气达标排放； 6.已建立了危险废物管理台账，待复工生产后启用； 7.目前聘请专业环评公司进行了环境评估，并报郑州市环保局审批，已进展到最后一步的备案公告阶段； 8.该企业对各车间进行了大清扫，目前已整改到位，同时企业加强了管理，确保企业保持干净、整洁。
87	郑州市	荥阳市	郑州利丰化工有限公司	现场检查时该单位在运行。1.氯化工艺未生产，但废气净化塔连接有软管，废水有排入雨水沟的可能；2.污水处理站运行不正常，活性污泥活性差，场地内软管较多。	该企业名称为郑州利丰化工有限公司。位于汜水镇老君堂村，占地约50亩，企业负责人为王桂娥，产品为巴比妥酸，工艺为原料（丙二酸二乙酯、甲醇钠、尿素）—缩合—蒸馏—中和—降温—离心—水洗—烘干—成品。 关于污水处理站运行不正常，活性污泥活性差，场地内软管较多的问题：经查，该公司污水处理站运行正常，有专人负责，有运行记录。现场采用量杯取样，经检查三十分钟沉降比，污水分层明显，污泥含量约30%，污泥活性正常。场地内绿化带边的细软管为绿化喷洒用，现已安排专人负责及时收回。	该公司已将软管去除并安装PVC管连接至收集容器。
88	郑州市	荥阳市	荥阳辉煌实业有限公司	现场检查时该单位正在生产。1.石油焦提升工段布袋除尘器无法运行；2.熟料卸料区密闭不完善，场地粉尘严重；3.成品库未按环评要求配套布袋除尘器；4.煅烧烟气管道密闭不完善，有烟气泄露；5.在线监控室未开空调，运行记录缺失严重，只在2016年12月4日有一次维修记录，此外无任何其他记录；6.在线监控历史记录显示该单位4月17日至21日所有在线数据均无变化且数据异常低，运行不正常。	荥阳辉煌实业有限公司位于高山镇庙沟村，企业法人马建军，注册资本300万元。该公司有一座共32罐的煅烧炉，年产煅后焦3万吨，现有职工30人。 1.针对企业在线监控室未开空调，运行记录缺失严重，只在2016年12月4日有一次维修记录，此外无任何其他记录的问题：经查，该企业的运行记录有第三方运营公司人员存放，因检查当日第三方运营人员正在其他乡镇企业进行运行维护，并未及时到场，检查组所见到的运行记录并不是该企业2017年的运行记录。 2.在线监控历史纪录显示该单位4月17日至21日所有在线数据均无变化且数据异常低，涉嫌数据作假的问题：经核实，4月17日至21日第三方运营公司对在线监控设备带走进行了校对维护，所以在此期间的数据异常无变化。 荥阳市环境保护局依据《中华人民共和国大气污染防治法》第七十条第二款、第一百一十七条第三项的规定。对该企业下达了《责令（限期）改正决定书荥罚责改〔2017〕210号》实施行政处罚，处罚已到位。	1.因电机故障导致不能正常运行。企业对设施进行了维护。目前，石油焦提升工段布袋除尘器运行正常。 2.企业对熟料区仓库进行密闭修理维护，对场地粉尘进行清理清除，同时加强熟料区日常清理。 3.成品库已按照要求安装布袋除尘器。 4.对引风机烟气管道泄漏点进行了修理，烟气泄露问题整改到位。
89	郑州市	荥阳市	郑州市兰鑫机械制造厂	现场检查时该企业正在生产，环评未经验收，焊接烟气未经收集处置无组织排放。	郑州市兰鑫机械制造厂位于荥阳市郑上路城关砖厂，法定代表人白志甫。年产300台混凝土搅拌机，主要设备：电焊机10台、切割机5台、卷板机2台、圆床2台。生产工艺：外购钢材—切割—卷板—焊接—喷漆—成品。主要原料：钢板。该厂于2002年5月建设，2002年8月投产，2016年被列为违法违规项目，2016年12月15日通过郑州市环境保护局备案。 针对焊接烟气未经收集处置就无组织排放问题：该企业原有3台焊接烟尘收集器。6月3日上午督察组检查时，因焊接混凝土搅拌机罐体较大，工人疏忽未及时将除尘设备移位，焊接点不在焊接烟尘收集器收集范围，导致部分烟尘无组织排放。 针对该企业存在的违法事实：荥阳市环保局对郑州市兰鑫机械制造厂下达了责令（限期）改正决定书（荥罚责改〔2017〕第86号），责令该单位立即停止违法行为、荥阳市环境保护局行政处罚决定书（荥环罚决字〔2017〕第79号）罚款人民币贰万元整。	已要求该厂加强污染防治设施的管理，实行岗位责任制。
90	郑州市	荥阳市	郑州东方百合机械设备有限公司	1.现场检查时该单位正在生产，切割车间烟气未经处理由烟囱高空排放，烟尘颜色为黄色；2.现场多个车间焊接作业无焊接烟气收集处理设施；3.危废车间无危险废物，堆放原料。	郑州东方百合机械设备有限公司位于城关乡杨垌村，法定代表人是陈保平，主要产品为混凝土搅拌罐，年产2300台，生产工艺为原料（钢材）—切割—焊接—喷漆—组装—成品。 针对该企业现场多个车间焊接作业无焊接烟气收集处理设施的违法事实，荥阳市环保局对该企业下达了《责令（限期）改正决定书》荥罚责改〔2017〕第147号，并处罚2万元，现已处罚到位。	1.该企业已经重新更换了烟尘回收设备。 2.企业已购买了焊接烟气收集处理设备，目前，设备安装到位。 3.相关的危险废弃物已存至危废暂存间，并建立有相关台账。
91	郑州市	荥阳市	河南省广武特钢有限公司	1.现场检查时该企业部分生产；2.钢坯加热炉使用煤气发生炉产生的煤气作为能源（环评备案中没有此设备），未安装脱硫脱硝装置，产生的废气直接排放，厂区二氧化硫气味弥漫；3.加热炉产生的废气通过45米烟囱排放，属于高架源企业，未安装在线监测设备。	河南省广武特钢有限公司，位于广武镇苏寨村，法人郑仁国，占地面积200亩左右。该公司2016年总投资2.6亿元，进行了全面技术改造，该公司主要产品为建筑用钢材，主要原材料为钢坯，公司现有年产30万吨轧钢生产线一套（棒材5万吨，线材25万及4500吨铸钢件），主要工艺为：外购成型钢坯—加热—粗轧—精轧—收集捆扎—入库。轧钢—中频炉融化—铸造成型—冷却—成品入库。铸钢件生产线长期未生产，该公司2016年6月被纳入违法违规建设项目名录当中，2016年11月经郑州市环保局备案。 经查，该企业厂区内45米烟囱为弃用设施，因拆除涉及安全隐患，所以尚未拆除，但烟道早已封死，该弃用设施与现有生产设备没有任何关系，所以不属于高架源企业。 针对该企业存在违法行为，荥阳市环保局依法对其罚款人民币贰万元整。	责令企业禁止使用煤气发生炉进行生产。目前，企业已着手部署拆除工作，预计12月中旬拆除到位。
92	郑州市	荥阳市	河南五联实业有限公司	1.现场检查时正在生产；2.该企业露天焊接、刷漆，焊接废气和刷漆废气直接排放。	河南五联实业有限公司，位于荥阳市高村乡吴村，企业法人为刘雄伟。成立于2017年，原材料是水泥、大沙，生产工艺为把两种材料按比例混合搅拌即是成品。 该企业为新入驻企业，正在筹建，设备尚未安装，不具备生产条件；该企业露天焊接、刷漆，焊接和刷漆废气直接排放实际为该企业筹建过程中，设备安装和设备调试时进行设备焊接和补漆。	责令企业严格按照要求进行筹建，做好防护，减少环境污染。
93	郑州市	荥阳市	郑州市荣鑫泵阀有限公司	1.该企业现场检查未生产；2.部分喷漆作业未在喷漆房间内操作，喷漆废气通过排气扇直接排放；3.喷漆房内喷淋水幕除尘设施不能正常运行，达不到处理效果；4.地面、门窗、排风扇有大量喷漆粉尘，车间内喷漆粉尘积尘严重。	郑州市荣鑫泵阀有限公司位于上街区峡窝镇石咀村，法人是秦建军，生产产品为泵阀，主要生产原料是：铸件，生产工艺为：原料—清理—机械加工—刷漆—组装—检验—成品，该单位于2016年12月15日，由郑州市环境保护局通过违法违规建设项目环保备案，文号是：郑环文〔2016〕183号。该公司建设有全密闭标准化厂房，主要生产设备有：车床、钻床、铣床等，配套建设有喷漆房、水帘式+活性炭吸附装置等污染防治设施。 关于喷漆房内喷淋水幕除尘设施不能正常运行，达不到处理效果问题，经调查，该公司喷淋水幕除尘设施能正常运行。 针对该公司部分喷漆作业未在喷漆房间内操作，喷漆废气通过排气扇直接排放的违法行为，2017年6月3日已对该企业刷漆过程中产生的含挥发性有机物废气，未在密闭空间或者设备中进行的问题，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第四十五条，进行了立案处罚，罚款已缴纳到位。	1.喷漆废气通过排气扇直接排放的问题，该公司已拆除并封闭了排风扇。 2.关于地面、门窗、排风扇有大量喷漆粉尘，车间内喷漆粉尘积尘严重问题，已全部清理干净。
94	郑州市	高新区	郑州瑞康制药有限公司	1.生产车间无废气收集、处理装置；2.废水输送管路破损，污水跑冒滴漏；3.现场露天堆放大量盐酸废试剂瓶，废试剂瓶、废溶剂、脱色废活性炭去向不明，危废暂存库内部分危险废物未在围堰内堆放，现场有泄漏痕迹。	郑州瑞康制药有限公司位于郑州高新区瑞达路84号，公司成立于1994年，从事化学原料药及其制剂的生产，主要产品有盐酸氟桂利嗪、尼莫地平、法莫替丁、盐酸洛美沙星等。2005年对污染治理设施进行升级改造，新建一座日处理量50吨的SBR污水处理设施，2006年10月通过环保验收。2013年公司通过清洁生产审核。目前，污水处理设施运行正常，污染物能够达标排放。	1.生产车间废气收集、处理在原有采用冷凝处理的基础上，对废气治理设施进行提标改造，治理设施安装完成后，又委托第三方河南华测检测技术有限公司进行检测，已达标排放。 2.已将破损管道更换。 3.依据环保部环函〔2014〕126号关于用于属于危废的复函，盐酸废试剂瓶，废试剂瓶既不属于固体废物也不属于危险废物。露天堆放的盐酸空瓶已由供货商回收。废活性炭、废溶剂等废物均与河南天辰环保科技股份有限公司签订危废无害化处理协议，部分未在危险废物储存库围堰内堆放的危险废物已经清理至围堰内，并且原有地面已做防渗漏处理。同时，做到了分类贮存，安全处置。
95	郑州市	航空港区	河南佳航印务有限公司	企业仅对印刷设备产生的VOCs气体进行收集并直接排放，未对印刷车间进行有效密闭，油墨废气无组织排放严重，且无任何治理设施，现场气味刺鼻。	河南佳航印务有限公司位于新郑市四港联动大道，法人代表张景来，经营范围票据及烟标印刷，该企业环评及验收均由郑州航空港实验区环境保护局办理。	该企业已安装VOCs收集、排放管道和VOCs收集处理设施，VOCs废气由集气罩收集，再引入活性炭吸附装置进行处理，然后经15米高排气筒排放。
96	郑州市	航空港区	郑州辐照线缆有限公司	挤绝缘热塑工艺无VOCs收集治理设施，存在VOCs无组织排放隐患。	郑州辐照线缆有限公司，位于郑州航空港区空港二路南侧豫港大道西侧，该企业于2014年办理环评手续，于2014年8月9日通过审批（郑港环表〔2014〕50号）；2015年1月，该企业年产54500千米新能源及航天航空特种电线电缆项目通过验收（郑港环验表〔2015〕1号），该企业现场能提供环评批复及验收意见。	该企业已安装UV等离子光解废气处理一体机对VOCs废气进行收集处理，然后经15米高烟囱高空排放。已委托第三方检测机构对厂区VOCs进行了监测，监测结果达标。
97	郑州市	航空港区	联保作物科技有限公司	现场检查时企业水剂生产线正在生产，配套的活性炭吸附装置长期生产，无活性炭更换记录。粉剂车间配套的袋式除尘器引风管损坏严重，水膜喷淋处理设施水箱已干涸无喷淋液，无法正常使用。	联保作物科技有限公司位于郑州航空港区新港办事处老S102与豫港大道交叉口，法人是陈淑敏，统一社会信用代码是91410100799166 30XQ，该公司现场能提供环评批复及验收意见。	该企业完成活性炭进行更换并建立活性炭更换台账，粉剂车间已经停产，该企业对粉剂车间配套的袋式除尘器引风管已进行检修，水膜喷淋处理设施水箱已加水。
98	郑州市	航空港区	河南牧翔动物药业有限公司	原料粉碎、筛选工序未按环评要求安装袋式除尘器，直接通风排放，部分废原料桶和废中药渣露天堆放。	河南牧翔动物药业有限公司，位于郑州航空港区空港五路，该企业一期工程于2004年8月开始建设，2005年5月开始投产，验收时间是2005年5月24日。二期工程2006年5月开始建设，2007年9月建成并投入生产，于2008年7月14日通过验收，验收文号（郑环验〔2008〕282号）。	1.该企业袋式除尘器中除尘袋已全部更换完成。 2.已设置废物标识，废原料桶已经全部搬入房间内。 3.该公司已搭建钢架大棚存储废中药渣。
99	郑州市	航空港区	河南省新斗彩印刷有限公司	现场检查时企业在生产，企业未对VOCs气体进行收集处理，无组织排放严重，废胶桶露天堆放。	河南省新斗彩印刷有限公司，位于新郑市豫港路，主要从事彩色瓦楞纸箱的生产和销售，该企业现场能提供环评批复及验收意见。	1.该公司VOCs气体收集后经过水喷淋+水雾过滤器+低温等离子UV光催化氧化一体机的组合工艺进行彻底净化后达标高空排放。 2.企业已按照国家有关规范设置危险废物暂存间，各类危险废物分类存放，设置明显识别标志，明确专人管理。建立健全危险废物管理制度、危废产生转移台账等，并与具有危废处理资质公司签订危险废物处置合同，定期转运。
100	郑州市	航空港区	河南省新斗彩包装印刷有限公司	1.包装印刷车间VOCs废气没有处理设施，废气收集管道破裂；2.纸箱黏合剂废水直排雨水管网；3.危废仓库不规范；4.胶黏剂废桶露天存放。	河南省新斗彩印刷有限公司，位于河南省新郑市豫港路，主要从事彩色瓦楞纸箱的生产和销售，该企业现场能提供环评批复及验收意见。	1.该公司VOCs气体经收集后经过水喷淋+水雾过滤器+低温等离子UV光催化氧化一体机的组合工艺进行彻底净化后达标高空排放。 2.对废气收集管道破裂问题，企业已整改完毕。 3.对纸箱黏合剂废水直排雨水管网问题，该公司雨污分流，原污水管道井盖使用的是网格镂空式，容易造成废水排入雨水管网，现该公司已将污水管网井盖更换为密封式，确保废水排入污水管网。 4.企业已按照国家有关规范设置危险废物暂存间，各类危险废物分类存放，设置明显识别标志，明确专人管理。建立健全危险废物管理制度、危废产生转移台账等，并与具有危废处理资质公司签订危险废物处置合同，定期转运。
101	郑州市	航空港区	河南亚卫动物药业有限公司	1.生产车间有数个排气扇，未见废气处理设施；2.大量废药包装物和生活垃圾混放；3.生产车间门口地面抛洒疑似药粉；4.空包装桶露天存放。	河南亚卫动物药业有限公司，位于航空港区新港大道南侧，主要生产兽药小容量注射剂、粉剂、预混剂、散剂、片剂、颗粒剂消毒剂等，该企业现场能提供环评批复及验收意见。 该公司生产车间内有废气处理设备，废气处理设施（袋式除尘器）位于车间内部，由于当时车间内未生产，无法进入故看不到，该企业粉碎车间粉尘经袋式除尘器处理后由15米高烟囱高空排放。该公司生产车间与仓库连在一起，排风扇为仓库通风所用。	1.该公司已将废药包装打包存放，与生活垃圾区分。 2.生产车间门口抛洒物已经清理完毕。 3.已经将空包装桶收集并储存在防雨棚内。
102	郑州市	航空港区	河南兴达商砼有限公司	1.混凝土添加剂投料口无粉尘收集措施，粉尘直排；2.废油漆桶等危废与生活垃圾混放，废机油桶露天存放，废机油去向不明；3.混凝土湿拌砂浆项目未批先建。	河南兴达商砼有限公司位于郑州航空港区新港办事处S102省道炮李村南侧，该公司年产100万立方米商品混凝土建设项目，能够提供环境影响评价批复以及验收意见，该公司扩建年产50万立方米商品混凝土、预拌砂浆建设项目环境影响评价文件已报批并取得环境影响批复。 针对该企业混凝土湿拌砂浆项目未批先建问题：该企业经过航空港区行政处罚后已补办环评手续，于2017年7月24日通过航空港区环保部门审批，批复文号为郑港环表〔2017〕44号。 针对该企业违法行为，航空港区对企业下达限期整改通知书和行政处罚决定书，现处罚完毕。	1.该公司混凝土添加剂投料口无粉尘收集措施，目前已经整改完毕，设置全封闭装置，杜绝粉尘排放。 2.该公司已经设置专门储存间储存废油漆桶、废机油桶等危废，与生活垃圾分开存放，杜绝露天存放。废机油由更换机油的维修服务单位回收。

（下转九版）