

# 环保部强化督查郑州突出问题整改情况公示

(第10期)

序号	市	县(区)	污染源名称	主要问题	查处情况	整改(进展)情况	整改期限
1	郑州市	登封市	郑州市菁华特种水泥有限公司	现场检查时,该企业窑后除尘器旁路;烟道检修孔未按要求进行铅封。	郑州市菁华特种水泥有限公司属民营企业,法人代表:景林蛟。公司位于登封市大冶镇冶南村,于2004年建成投产,设计规模为8万吨,主要生产经营铝酸盐水泥。郑州市菁华特种水泥有限公司于2010年通过建设项目环境影响评价,公司委托登封市环境监测站按季度进行环境监测,达到指标要求。2016年11月窑尾烟气在线自动监测系统通过郑州市环保局环境自动监控工作领导小组审核。	1.两个旁路是指窑尾两个废烟窗,烟窗出口均用铁皮密封完好,烟气不通过这两个烟窗进行拆除。 2.该企业于2017年11月18日将烟道检修孔封严后由登封市环境监察中队将其锁闭,并于2017年11月23日将其烟道检修孔焊死。	
2	郑州市	登封市	郑州市新兴特种水泥厂	现场检查时,该企业收尘设施,粉尘无组织排放。	郑州市新兴特种水泥厂属私人企业,法人代表:吴克明。公司位于登封市大冶镇新兴沟村,于1992年建成投产,1993年建成投产,生产经营范围是铝酸盐水泥熟料及水泥成品生产和销售。2007年郑州市环保局对郑州市新兴特种水泥厂年产10万吨熟料水泥生产线进行了限期治理验收,该企业委托登封市环境监测站按季度进行环境监测,达到指标要求。2014年7月投资建提标治理工程通过郑州市环保局验收。建成的窑尾烟气在线自动监测系统2016年11月通过郑州市环保局环境自动监控工作领导小组审核。于2017年9月份通过郑州市清改备案。	该企业已于2017年11月18日将原生产料间及废弃料斗拆除。登封市已要求该企业今后在生产和维护清理时加强对无组织排放管控措施。	
3	郑州市	登封市	登封市嘉辉耐火材料厂	现场检查时,该厂正在生产,粉尘较大,粉尘监测不具备条件。	登封市嘉辉耐火材料厂位于登封市东华镇王村。负责人:郭耀伟,该耐火材料厂建设有三条保温砖烧制隧道窑,配套建设安装有两套水除尘大气污染防治设施。建设有约610m <sup>3</sup> 混料制砖车间及约250m <sup>3</sup> 磨砖车间,年产4500吨轻质保温砖,该厂于2016年10月办理现状环境影响评估报告,已于2016年11月公示、公告备案完毕[登环字(2016)63号],环保审批手续齐全。依据《郑州市大气污染防治条例》第六十条第八项“违反本条例第五十四条第二款之规定”。登封市环境保护局依法对该厂进行立案处罚,参照《郑州市大气污染防治条例》环境行政处罚裁量标准“责令其停止违法行为,责令改正,处一万元以上二万元以下罚款,建议罚款人民币贰万元整,目前已经处罚到位。	1.该耐火材料厂已于2017年11月18日对磨料厂房及料场进行全封闭整改,于11月20日全封闭整改到位。 2.该耐火材料厂已于2017年11月18日对窑尾进行加装监测爬梯,于11月20日整改到位。	
4	郑州市	登封市	登封市宏达耐火材料厂	现场检查时,该厂正在生产,粉尘较大,粉尘监测不具备条件。	登封市宏达耐火材料厂位于登封市东华镇王村。负责人:刘国,该耐火材料厂建设有二条保温砖烧制隧道窑,配套建设安装有一套水除尘大气污染防治设施。建设有约150m <sup>3</sup> 混料制砖车间及约530m <sup>3</sup> 磨砖车间,年产4000吨轻质保温砖,该厂于2016年10月办理现状环境影响评估报告,已于2016年11月公示、公告备案完毕[登环字(2016)63号],环保审批手续齐全。	1.该耐火材料厂已于2017年11月18日安排专业施工队伍对锯末原料厂房进行全封闭整改,并于11月20日将锯末原料厂房全封闭整改到位。 2.已于2017年11月18日安排专业施工队伍对窑尾进行加装监测爬梯,并于11月20日已整改到位。	
5	郑州市	登封市	登封市金牛耐材有限公司	现场检查时,该厂正在生产,粉尘较大,粉尘监测不具备条件。	登封市金牛耐材有限公司位于登封市东华镇王村。法人:刘建功,该公司建设有二条保温砖烧制隧道窑,配套建设安装有一套水除尘大气污染防治设施。建设有约2270m <sup>3</sup> 生产车间及约100m <sup>3</sup> 磨砖车间,年产3000吨轻质保温砖,该公司于2016年10月办理现状环境影响评估报告,已于2016年11月公示、公告备案完毕[登环字(2016)63号],环保审批手续齐全。依据《郑州市大气污染防治条例》第六十条第八项“违反本条例第五十四条第二款之规定”。登封市环境保护局依法对该厂进行立案处罚,参照《郑州市大气污染防治条例》环境行政处罚裁量标准“责令其停止违法行为,责令改正,处一万元以上二万元以下罚款,建议罚款人民币贰万元整,目前已经处罚到位。	该公司已于2017年11月18日对锯末原料厂房进行全封闭整改,并于11月20日将锯末原料厂房全封闭整改到位。 2.公司已于2017年11月18日对窑尾进行加装监测爬梯,于11月20日整改到位。	
6	郑州市	登封市	登封市王家窑建材有限公司	现场检查时,煤矸石、砂石等物料露天堆放约300立方米,且露天选砂。	登封市王家窑建材有限公司位于登封市告成镇水峪村,法定代表人:王金峰。统一社会信用代码:91410185337099157N(1-1)。该公司于2010年开始建设,以生产煤矸石烧结砖为主。原料是煤矸石、页岩。生产工艺是原料—混合—搅拌—成型—烧制—成品。该公司于2010年3月25日办理建设项目环境影响评价登记表,于2011年12月15日经登封市环境保护局验收。	该公司料库建有封闭式围挡,配套的污染防治设施为喷淋设施。根据环保部强化督查要求,该公司已对料库物料进行全覆盖并将料库内存放的筛子移出料库。	

序号	市	县(区)	污染源名称	主要问题	查处情况	整改(进展)情况	整改期限
7	郑州市	登封市	登封市荣华建材有限公司	现场检查时,该厂2条隧道窑已按错峰生产要求停产。近2000立方米煤矸石、页岩等物料露天堆放。	登封市荣华建材有限公司,位于颍阳镇王堂村白交路北侧,法人代表:王怀青,该企业总投资:8600万元,其中环保投资260万元。于2010年建成,2013年3月建成,审批文号:郑环然(2010)52号,验收文号:郑环验(2013)3号,该厂有两条隧道窑,主要生产煤矸石页岩烧结砖,年产1.2亿块。主要生产工艺:原材料—破碎—制砖—烧制—成品。主要原料是煤矸石、页岩。污染防治设施有脱硫设施一套,布袋除尘器一套,洒水车一辆。该企业为村办企业,手续齐全属在册管理企业。针对该公司“近2000立方米煤矸石、页岩等物料露天堆放的”违法行为,登封市环保局已立案查处。	登封市已要求该公司加强内部管理,并对现场的煤矸石、页岩等物料进行了全覆盖。	
8	郑州市	登封市	郑州开元再生资源回收有限公司	现场检查时,该公司已按错峰要求全厂停产。存在环境问题:1.矸石、页岩料场未全密闭,地面未硬化;2.物料破碎车间无粉尘防治设施,传输物料带未密闭。	郑州开元再生资源回收有限公司位于登封市徐庄镇刘沟村,法定代表人:王兵军,该厂于2015年4月建成,2015年5月投产,验收文号:登环建(2015)4号,该厂办理有环评手续,由登封市环保局审批;审批文号:登环建(2010)24号,主要生产设备有:建有2条隧道窑,搅拌机2台,制砖机2台,拉砖小车12台,破碎机2台,铲车1台。生产工艺:原料—混合—搅拌—成型—烧制—成品外售。主要原料:煤矸石、页岩。成品为煤矸石烧结砖。	1.企业已组织施工队对企业内部涉及部分未硬化到位路面进行硬化,问题现已整改到位。 2.该企业物料破碎车间安装有2台布袋收尘器,现企业因错峰生产处于停产状态,设施未使用。企业已组织施工队对传输物料带进行密闭。	
9	郑州市	登封市	登封市东华镇皇龙耐火材料厂	经监测,该公司隧道窑废气排放口二氧化硫排放浓度492mg/m <sup>3</sup> ,超过DB41/1066-2015限值1.46倍。	登封市皇龙耐火材料厂位于登封市东华镇王村。负责人:刘更林,该耐火材料厂建设有一条推板隧道窑,配套建设安装有一套水除尘大气污染防治设施。建设有1080m <sup>3</sup> 烧制房;216m <sup>3</sup> 混料制砖车间及450m <sup>3</sup> 磨砖车间,年产1800吨高铝聚轻砖,该厂于2016年10月办理现状环境影响评估报告,已于2016年11月公示、公告备案完毕[登环字(2016)65号],环保审批手续齐全。该企业违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第十八条之规定“向大气排放污染物的,应当符合大气污染物排放标准,遵守重点大气污染物排放总量控制要求”。根据《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条第二项“超过大气污染物排放标准或者超过重点大气污染物排放总量控制指标项大气排放污染物”的规定,登封市环境保护局依法对该厂立案处罚。目前正在按照处罚程序办理中。经登封市东华镇党委研究决定,对该企业日常监管责任人刘合辰进行全镇范围内通报批评。	目前,该企业处于停产状态。2017年12月8日委托河南和图检测技术有限公司对本厂生产废气进行检测,根据[检测报告编号:HTTS1712009],报告显示,该厂的各种废气、颗粒物排放数据均符合国家规定的工业企业大气排放标准。下一下,将加强对该公司的监管,要求该公司严格按照大气污染防治相关要求,落实大气污染防治有关措施。	
10	郑州市	二七区	郑州鑫苑鑫家西苑项目工程	现场检查时,该工地正在施工,根据当地重污染天气应急预案要求,该建设项目未停工,物料堆放未覆盖,未落实“六个百分百”要求。	鑫苑鑫家西苑项目位于大学路与南四环交叉口向西300米路南,金水源筹备组铁三官庙社区范围内。开发建设单位为:郑州鑫苑置业有限公司,施工单位为中建二局建筑工程有限公司,监理单位为郑州万安监理有限公司,属于郑州市市管工地。二七区建设局对施工单位负责人及工地监督员进行了约谈;对该工地施工企业进行按日计罚,目前正在执行处罚程序;对工地监督员进行警示教育,并根据《二七区建筑工地扬尘整治相关责任单位及“三责”奖惩办法(试行)》相关规定进行处罚。同时,按照省、市文件规定,对该工地在原封土期限上延长15天,如不能及时整改到位,或再次违反封土、重污染天气管控规定,则继续延长封土期限。	责令该工地立即落实停工整改,安排专人盯守整改进度,现已整改到位。	
11	郑州市	二七区	旭辉郑荣首府项目	现场检查时,该工地正在施工,根据当地重污染天气应急预案要求,该建设项目未停工,物料堆放未覆盖,未落实“六个百分百”要求。	旭辉郑荣首府项目位于嵩山南路与南四环交叉口东南角,侯寨卫生院南侧,金水源筹备组郭家咀、铁三官庙社区,建设单位为郑州盛清房地产开发有限公司,施工单位为中建六局,监理单位河南沪建建设工程监理有限公司。属于郑州市市管工地,该工地具有施工相关手续。二七区建设局及金水源筹备组相关负责人对施工单位负责人及工地监督员进行了约谈;对该工地施工企业进行按日计罚,目前正在执行处罚程序;对工地监督员进行警示教育,并根据《二七区建筑工地扬尘整治相关责任单位及“三责”奖惩办法(试行)》相关规定进行处罚。同时,按照省、市文件规定,对该工地在原封土期限上延长15天,如不能及时整改到位,或再次违反封土、重污染天气管控规定,则继续延长封土期限。	责令该工地立即落实停工整改,安排专人盯守整改进度,现已整改到位。	

(下转九版)