

中央第五生态环境保护督察组 交办第三十一批群众举报件边督边改情况

(上接十版)

| 序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 污染类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 处理和整改情况 | 是否办结 | 责任人被处理情况 |
|----|------------------|---|------|----------|---|------|---|-------|----------|
| 14 | X2HA202105070105 | 新郑市薛店镇文化路1号伟瑞包装彩印公司,生产时气味难闻,用的是水性油墨,实际是油性油墨,废漆桶乱堆乱放。 | 新郑市 | 大气 | 2021年5月8日,新郑市政府组织工作人员对群众举报问题进行现场调查。经查: (一)关于“生产时气味难闻”问题。 现场调查时,该企业正在生产,印刷工序产生的有机废气,通过蓄热式热氧化设备(RTO)处理后排放,厂区及周边未闻到难闻气味。郑州市生态环境局新郑分局已委托第三方检测公司于2021年5月8日对该企业无组织废气排放情况进行检测,待检测结果出来后做进一步处理。群众反映的问题部分属实。 (二)关于“用的是水性油墨,实际是油性油墨”问题。 该企业环评文件中原辅材料有水性油墨和油性油墨,该企业可以在生产过程中使用水性油墨和油性油墨,群众反映的问题部分属实。 (三)关于“废漆桶乱堆乱放”问题。 该企业生产环节中不使用油漆,现场未发现废漆桶乱堆乱放的情况。该企业废油桶存放于危废暂存间,交有资质的第三方公司处置。群众反映的问题不属实。 | 部分属实 | 新郑市要求薛店镇、郑州市生态环境局新郑分局加强对该企业的监管力度,发现问题,依法依规处理到位。 | 阶段性办结 | 无 |
| 15 | X2HA202105070114 | 新郑市新村镇,温州大道,新郑市鸿基混凝土有限公司。生产时粉尘污染严重,夜间噪声大。 | 新郑市 | 大气 噪音 | 5月8日,新郑市政府组织工作人员对群众反映的问题进行了现场调查。经查: (一)关于“生产时粉尘污染严重”问题。 现场调查时,厂区地面硬化,物料及生产设备均位于密闭车间内,料仓车间顶部建有自动雾森降尘系统,物料输送廊道二次密闭,下料口、搅拌机位于密闭的机房内并配备脉冲除尘器,现场未发现厂区及周边有大量扬尘情况。 5月9日企业生产时,郑州市生态环境局新郑分局委托第三方检测公司对该企业有组织和无组织排放粉尘进行检测,目前检测报告未形成,下一步将根据检测结果做进一步处理。该问题部分属实。 (二)关于“夜间噪声大”问题。 经调查,该企业主要生产设备是搅拌机、物料输送带、推土机上料,生产过程中无高噪声排放设备。经对厂区周边查看,该项目周边无敏感点。5月9日企业生产时,郑州市生态环境局新郑分局委托第三方检测公司对该企业昼、夜生产期间的噪声排放进行检测,结果显示噪声排放符合要求。该问题部分属实。 | 部分属实 | 新郑市新村镇、郑州市生态环境局新郑分局将对该企业加强日常监管,发现问题依法依规及时处理。 | 阶段性办结 | 无 |
| 16 | X2HA202105070111 | 河南双龙建材公司污染严重,周围树都是白色的,噪音大,多次举报未解决。 | 新郑市 | 噪音 | 2021年5月9日,新郑市政府组织工作人员进行现场调查,经查: (一)关于“污染严重,周围树都是白色的”问题。 该企业所有生产工序均设置在全封闭的生产车间内,且配套建设安装有袋式除尘器。厂区道路已硬化,且安装有自动喷淋设施。厂区大门安装有车辆进出冲洗设施。厂区配备一台自动清扫车,定期对厂区道路清扫降尘。现场工作人员在厂区内未发现污染严重,周围树都是白色的现象。其中,年产120万吨水泥粉磨站建设项目按照要求安装有自动在线监控设施,并与省市实时联网,经查看5月在线监测数据,显示污染物达标排放。经查看该企业检测报告,结果显示生产期间废气能够达标排放。郑州市生态环境局新郑分局已委托第三方检测公司对该企业生产时的废气进行采样检测,根据检测结果进行下一步处理。该问题部分属实。 (二)关于“噪音大”问题。 该企业所有生产工序均设置在全封闭的生产车间内,生产时的噪声通过基础减振和厂房合理布局隔音后,对周边影响很小,经查该企业周边80米范围内无敏感点。现场工作人员在厂区内未发现噪音大的现象。经查看该企业检测报告,结果显示生产期间噪声能够达标排放。郑州市生态环境局新郑分局已委托第三方检测公司对该企业生产时的噪声进行采样检测,根据检测结果进行下一步处理。该问题部分属实。 (三)关于“多次举报未解决”问题。 经查阅“12369”等平台,2021年至今,除本次中央第五生态环境保护督察组交办案件外,并未接到群众多次举报。该问题不属实。 | 部分属实 | 新郑市辛店镇、郑州市生态环境局新郑分局将对该企业加强日常监管,发现问题及时依法依规处理。 | 阶段性办结 | 无 |
| 17 | X2HA202105070108 | 龙湖镇王许村,郑州双龙橡胶制品有限公司,气味刺鼻,夜间燃烧废旧轮胎,产生有毒有害物质。 | 新郑市 | 大气 | 2021年5月8日,新郑市政府组织工作人员到现场进行调查,经查: (一)关于“气味刺鼻”问题。 现场检查时,该企业处于停产状态。该企业投料、混炼工序产生粉尘、VOCs废气,经集气罩收集引至1套布袋除尘器和1套UV光解+活性炭装置处理后经15米高排气筒排放;热压成型、下片、挤出成型工序产生VOCs废气,集气罩收集引至3套UV光解+活性炭装置处理后经15米高排气筒排放。在车间内能闻到轻微的橡胶原料挥发气味,车间外未闻到刺鼻气味。该企业恢复生产后,郑州市生态环境局新郑分局将委托第三方检测公司进行检测,根据检测结果做进一步处理。该问题部分属实。 (二)关于“夜间燃烧废旧轮胎,产生有毒有害物质”问题。 该企业的产品为橡胶密封件、橡塑板,原辅材料为碳酸钙、丁腈橡胶、橡胶防老剂、氧化锌、橡胶、硅微粉、聚乙烯塑料,产品和原辅材料不涉及使用废旧轮胎,生产工艺中无熔炼废旧轮胎工序,厂区内未发现燃烧废旧轮胎痕迹。该问题不属实。 | 部分属实 | 新郑市龙湖镇、郑州市生态环境局新郑分局将对该企业加强日常监管,发现问题依法依规进行处理。 | 阶段性办结 | 无 |
| 18 | X2HA202105070113 | 新郑城关镇恒益瓷业生产期间气味难闻,上次举报后,执法人员连夜做检查,日期提前,涉嫌躲避处罚;目前气味一直没有消除。 | 新郑市 | 大气 | 2021年4月24日,接第十七批交办件后,新郑市政府组织工作人员对群众反映的问题进行了现场调查,随后在企业召开了案件研判会议,未发现举报人反映的问题。 2021年5月8日,接第三十一批交办件后,新郑市再次组织城关乡、郑州市生态环境局新郑分局对群众反映的问题进行了现场调查,经查: (一)关于“生产期间气味难闻”问题。 该公司生产过程中产生废气的工序主要是天然气隧道窑烧制工段,现场调查时,其隧道窑工段和注模成型工段正常生产,在厂区内和厂界外没有闻到难闻气味。2021年4月24日,郑州市生态环境局新郑分局委托第三方检测公司对无组织排放废气的检测结果符合标准。该问题部分属实。 (二)关于“上次举报后,执法人员连夜做检查,日期提前,涉嫌躲避处罚”问题。 2021年4月23日,郑州市生态环境局新郑分局执法人员对该企业进行了日常检查,现场未发现该企业有环境违法行为,并将检查情况录入了“河南环保移动执法系统”。2021年4月24日,郑州市生态环境局新郑分局接到第十七批交办通知,再次对该企业进行现场调查,未发现该企业有环境违法行为。该问题不属实。 (三)关于“目前气味一直没有消除”问题。 现场调查时,没有闻到难闻气味,且距离该企业最近的新郑市城关乡乔庄村,距离约200米,2019年该行政村已整体征迁,群众反映日常生活没有受到严重影响。该问题不属实。 | 部分属实 | 新郑市城关乡和郑州市生态环境局新郑分局将对该企业加强日常监管,定期巡查,督促该企业落实好各项环保措施。 | 已办结 | 无 |
| 19 | X2HA202105070038 | 新郑市柏树刘村富源路程师傅涂料厂树上墙上都是白色的,打扫卫生时把墙上的白粉冲到下水道内,混合胶时气味难闻。 | 新郑市 | 大气 | 2021年5月8日,新郑市政府组织工作人员对群众举报问题进行现场调查。经查: (一)关于“树上墙上都是白色的”问题。 经查,该企业建有密闭厂房,生产车间进行了二次封闭,混合搅拌工序配套安装有脉冲袋式除尘器,人工上料、装卸原辅材料和成品时会有少许粉料。现场发现车间内墙上附着有少许白色粉尘,车间外树上、墙上未见白色粉尘,该举报问题部分属实。 (二)关于“打扫卫生时把墙上的白粉冲到下水道内”问题。 经查,该企业主要生产粉状水溶性涂料,原辅材料和成品均为粉状,打扫卫生时采用干式打扫法,粉料回收用于生产。若采用水冲式打扫,会破坏原材料和成品,并造成极大浪费。现场调查人员在车间内未发现下水道,该举报问题不属实。 (三)关于“混合胶时气味难闻”问题。 经查,该企业主要生产粉状水溶性涂料,生产工艺不涉及混合胶,也不产生有机废气,现场未闻到难闻气味,该举报问题不属实。郑州市生态环境局新郑分局委托第三方检测机构对该企业正常生产时的废气排放情况进行监督性检测,结果显示排放符合标准。 | 部分属实 | 郑州新郑教育园区管委会、郑州市生态环境局新郑分局将加强日常监管,发现问题及时上报处理。 | 已办结 | 无 |

(下转十二版)