

中央第五生态环境保护督察组 交办群众举报件持续整改办理情况公示

(第一批)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	D2HA202104090036	侯寨乡三李社区十一组石头坑,夜间有人向此处倾倒渣土、建筑垃圾、生活垃圾,车辆噪声扰民,存在安全隐患。	二七区	土壤 噪声	接到该举报问题后,二七区政府组织工作人员到现场进行调查。经查,该项目各项手续齐全,现场检查时,有渣土和部分黄土裸露现象,未发现倾倒建筑垃圾和生活垃圾的情况,车辆经过村庄时会产生噪音。 综上所述,该举报问题部分属实。	部分属实	一是对黄土裸露区域采取土工布覆盖,确保有效控制扬尘问题,4月21日,已全面覆盖到位。二是要求渣土消纳点21时后不得进行渣土倾倒作业,要求渣土清运公司在路经敏感区域时降低车速,二七区城管行政执法大队、马寨镇人民政府每天安排专人24小时不定时对该消纳点及周边进行巡查,确保不产生噪音扰民现象。三是针对该项目存在大面积黄土裸露的问题,二七区控尘办于4月7日对该项目下达了扬尘污染防治督查督办通知书(二七控尘办督字(2021)第一组2911号)和扬尘污染防治督查执法建议书(二七控尘办执字(2021)第一组4145号),二七区城市综合执法局对该项目进行立案调查,已处以罚款20000元。	已办结	无
2	X2HA202104150003	举报郑州市亚辉混凝土有限公司环保问题。1.废水废渣随意排放,排放不符合国家标准;2.粉尘大,无视国家要求,周边粉尘污染严重超标;3.噪音大,特别是车辆噪音更大。	二七区	水 大气 噪声	接到该举报问题后,二七区政府组织工作人员到现场进行调查。经调查: (一)废水废渣随意排放,排放不符合国家标准问题。该公司厂区设置有沉淀池,砂石分离器正常使用,冲洗车辆罐体和厂区四周雾森废水经沉淀池沉淀后循环使用,现场未发现随意排放的现象。2021年3月,该公司委托河南宇和检测技术有限公司对废气排放情况进行检测,检测报告编号NO.:YHJC(2021)0071,报告显示有组织颗粒物、无组织颗粒物排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)限值要求。 (二)粉尘大,无视国家要求,周边粉尘污染严重超标问题。该公司建设有全封闭的物料仓和搅拌楼,料仓东南角存放有少部分料渣,全部采取防尘网覆盖。2021年3月,该公司委托河南宇和检测技术有限公司对废气排放情况进行检测,检测报告编号NO.:YHJC(2021)0071,报告显示有组织颗粒物、无组织颗粒物排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)限值要求,无超标现象。 (三)噪音大,特别是车辆噪音更大问题。经对周边群众进行走访,周围居民均表示该公司距离居民区较远,年后长期处于停产状态,近期才开始生产,生产期间未影响到周边群众的正常生产生活。2021年3月,该公司委托河南宇和检测技术有限公司对废气排放情况进行了两天的持续检测,检测报告编号NO.:YHJC(2021)0071,报告显示噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)II类标准限值要求。 郑州市生态环境综合执法支队二七大队执法人员于2021年2月22日和3月11日分别对该公司进行了现场检查,发现该公司处于停产状态。2021年3月25日和4月7日检查发现该公司正常生产,未发现有环境违法行为。 综上所述,该举报问题部分属实。	部分属实	一是委托第三方检测机构(河南省翔润检测技术服务有限公司)对郑州市亚辉混凝土有限公司废气、废水、噪声进行检测,检测报告编号:HNXR-HJBG-202104-14,有组织颗粒物、无组织颗粒物及噪声排放检测结果均满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)和《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)II类标准。二是加强日常监管,确保该企业在生产过程中污染防治设施正常运行。	已办结	无
3	X2HA202104280042	高铁离泰宏建业国际城11号院1号楼过近,噪声严重影响居民休息。 举报人要求:采取降噪措施,对高铁噪声进行检测。	二七区	噪声	接到该交办件后,二七区政府组织相关单位工作人员到现场进行调查。泰宏建业国际城11号院位于徐兰高铁西线跨南水北调特大桥上行侧(北侧),高铁与院中间是金沙江路和50米宽的绿化带。2021年4月26日,中国铁路郑州局集团有限公司工务部、计统部联合到徐兰高铁西线跨南水北调特大桥两侧泰宏建业国际城11号院、16号院、18号院、20号院附近进行调查,调查发现,高铁两侧建设有高铁公园,小区内桥梁地段桥面设置有混凝土栏杆,桥面部分地段设置有声屏障。高速列车通过时,产生的噪音影响到了周边居民的生产生活。 综上所述,该举报问题属实。	属实	一是2021年4月25日,二七区政府函请中国铁路郑州局集团有限公司在铁路沿线居民区域(锦绣家园小区一泰宏建业国际城16号院段约2公里范围内)加装隔音板,并制定相关降噪措施,解决高铁噪音扰民问题,满足人民群众对美好生活的需要。二是4月30日,二七区人和路街道办事处委托第三方检测机构(河南中裕检测技术有限公司)对泰宏建业国际城11号院噪声进行了检测,检测报告编号:豫ZYJZS202104025,测量值69db(A),背景值65db(A),报告值67db(A),符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)II类标准。二是加强日常监管,确保该企业在生产过程中污染防治设施正常运行。	已办结	无
4	X2HA202104290098	泰宏国际城18号院,紧邻京广铁路80米左右,高铁基本两至三分钟一趟,噪音特别大。希望相关部门可以到业主家中测量噪音是否超标,如果超标请给出明确的解决方案。	二七区	噪声	接到该举报问题后,二七区政府组织工作人员到现场进行调查。经调查,泰宏国际城18号院位于徐兰高铁西线跨南水北调特大桥上行侧(北侧),高铁与院中间是金沙江路和50米宽的绿化带。2021年4月26日,中国铁路郑州局集团有限公司工务部、计统部联合到徐兰高铁西线跨南水北调特大桥两侧泰宏建业国际城16号院、18号院、20号院附近进行调查,调查发现高铁两侧建设有高铁公园,小区内桥梁地段桥面设置有混凝土栏杆,桥面部分地段设置有声屏障。高速列车通过时产生的噪音影响到了周边居民的生产生活。 综上所述,该举报问题属实。	属实	一是2021年4月25日,二七区政府已函请中国铁路郑州局集团有限公司在铁路沿线居民区域(锦绣家园小区一泰宏建业国际城16号院段约2公里范围内)加装隔音板,并制定相关降噪措施,解决高铁噪音扰民问题,满足人民群众对美好生活的需要。二是人和路街道办事处4月30日委托第三方检测机构(河南中裕检测技术有限公司)对泰宏建业国际城18号院噪声进行了检测,检测报告编号:豫ZYJZS202104027,测量值65db(A),背景值52db(A),报告值65db(A),符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)II类标准。二是为尽可能减小高铁噪音对附近居民的影响,中国铁路郑州局集团有限公司反馈意见称“高铁桥梁桥面声屏障属于轨道设备范畴,由于有大风、暴雨、动车风压、桥梁频繁振动等因素影响,增设桥梁声屏障存在很大的风险”,现场桥梁无法采取增设声屏障措施进行降噪,为尽可能减小高铁噪音对附近居民的影响,集团公司将采取打磨高铁钢轨的方式进一步降低高铁噪音,并督促郑州东高铁基础设施段严格按照标准做好钢轨打磨工作,将高铁噪音降低到最小值。	已办结	无
5	D2HA202105010036	二七区大学北路鑫苑景园小区6号楼北面,临近铁路间距仅70米,噪音污染严重。	二七区	噪声	接到该举报问题后,二七区政府组织工作人员到现场进行调查。经调查,鑫苑景园小区6号楼北面临近陇海铁路专线,该专线分客运线和货运线,共有铁轨4条。铁轨与小区最近距离约为70米,铁轨与小区之间是护栏、纱网明渠和围挡。现场未听到火车鸣笛的声音,火车通过时产生一定的噪音影响到了周边居民的正常休息。 综上所述,该举报问题属实。	属实	一是五里堡街道办事处委托第三方检测机构(河南中裕检测技术有限公司)对鑫苑景园小区噪声进行检测,检测报告编号:豫ZYJZS202105002,测量值64db(A),背景值57db(A),报告值62db(A),符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)II类标准。二是积极与中国铁路郑州局集团有限公司对接,研究制定有针对性降噪措施,切实解决铁路噪音扰民问题。三是中国铁路郑州局集团有限公司相关负责人表示,下一步,将在确保火车安全行驶的情况下,采取打磨钢轨的方式降低噪音,严格按照标准做好钢轨打磨工作,将噪音降低到最小值。	已办结	无
6	X2HA202105050002	郑州市二七区京广南路与南屏路交叉口溪景桂园小区附近京广快速路上车辆行驶噪音很大,虽然已经设置隔音墙,但是噪音会传向高层,希望京广快速路溪景桂园社区附近的桥面能够换成低噪音路面,解决噪音问题。	二七区	噪声	接到该举报问题后,二七区政府组织工作人员到现场进行调查。经调查,溪景桂园小区东侧3号楼、5号楼、8号楼、9号楼4栋楼紧邻京广快速路,距京广快速路直线距离约70米,居民楼与京广快速路中间是京广路与小区配套绿化带,约25米。溪景桂园小区在设计时,已考虑到车辆通过时噪音问题,所有住宅窗户均采用双层中空隔音玻璃,以避免车辆噪音对居民产生影响。该段快速路两侧均安装有隔音装置,车辆经过时能听见声音,夜间车速过快时较为明显,车辆通过时产生的噪音影响到了周边居民的生产生活。 综上所述,该举报问题部分属实。	部分属实	一是2021年5月8日,人和路街道办事处委托第三方检测机构(河南中裕检测技术有限公司)对溪景桂园小区噪声进行了现场检测,检测报告编号:豫ZYJZS202105003,测量值68db(A),背景值60db(A),报告值67db(A),符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)II类标准。 二是为防止货车行驶京广快速路二层产生更大的噪音污染,各沿线上桥口统一设置了限高架。 三是与建设方和管理方分别进行协商,在确保车辆安全通行的情况下,积极研究采取有效手段对桥面进行降噪处理。	已办结	无
7	D2HA202104190021	郑州市管城区南曹乡南曹村,污水处理厂工地露天电焊,没有任何防护措施,白光刺眼。	管城回族区	其他污染	2021年4月20日,管城回族区政府组织工作人员前往现场实地查看。经核查,该项目为2020年二类民生工程,现处于封闭式钢筋厂基础建设阶段,需对钢筋厂结构物(支柱、瓦片)交接处进行焊接,现场配有8台焊烟净化器,并有专人进行监督使用,但确实存在露天电焊,焊接时产生的光刺眼。 综上所述,该举报问题部分属实。	部分属实	管城回族区责令该工地停工整改,要求施工单位搭建封闭式钢筋厂,避免光污染对附近村民造成不良影响,并坚持夜间不施工、不扰民、不造成光污染的原则,确保封闭式钢筋厂顺利建设完成。 施工单位在2021年5月2日,封闭式钢筋厂搭建完成。	已办结	无
8	X2HA202104210022	郑州市管城区十八里河办事处,八郎寨村委会向西100米,省道路南侧,有一家名叫河南鑫迪源再生资源有限公司的企业,主要收购各种废车,进行打包回收。现场气焊、电焊、切割,废油乱流,偶尔起火,十分危险,汽油味很大。装卸过程中扬尘大,噪声大,无降噪设备。	管城回族区	噪声 土壤 大气	2021年4月22日,管城回族区政府组织工作人员到现场进行调查,经调查,现场未发现回收报废汽车的情况;堆积废物为少量的汽车零部件及大量钢筋铁皮围挡等有色金属,该汽车零部件为4S店及修理厂维修后淘汰的废旧轮胎和减震弹簧等库存,损坏配件,企业将其当成废旧金属出售。 目前,该企业处于停产状态,现场核查时发现有一台液压打包机、一台液压切割机,未发现气焊、电焊设备以及废油乱流现象,但液压打包机底部有废机油油渍,有少量油漆味,场区深处存在轻微汽油气味。由于场区处于停产状态,现场未发现扬尘污染及噪声污染。 管城回族区应急管理局联系区消防救援大队到现场进行实地核查,经核查,该企业内仓库为临时构筑物,现场正在对钢铁铁质等废旧物品进行清理,未发现有着火痕迹。经区消防救援大队查询,该企业一年内未发生过火灾事故。 综上所述,该举报问题部分属实。	部分属实	河南鑫迪源再生资源回收有限公司目前已搬离完毕。	已办结	无