郑州日报购车俱乐部
会员招募中……

郑州日报购车俱乐部报名进行时

10万元左右经典家轿“受宠”

本报讯(记者 李 莉)上周,读者参与郑州日报购车俱乐部的热度不减,报名加入人数连创新高,其中10万左右的家轿报名购买人数最为集中。上海大众POLO、广州本田思迪、奇瑞A5、比亚迪F3、海马3、中华骏捷、吉利金刚等车型受到消费者的宠爱;北京现代伊兰特、东风标致206、东风日产骊威等两厢车也受到了不少消费者的追捧,报名购买人数不断攀升;而在10~15万之间的中级车型中,则以一汽丰田卡罗拉、一汽马自达6、长安福特福克斯、一汽-大众速腾、东风雪铁龙凯旋、广州本田凯越最为抢手,其中一汽丰田卡罗拉的意向消费者达到了近80人。

记者注意到,相对于“经济型轿车”,10万左右的中级轿车无论是在配置、动力性能、内部空间以及外部造型上,都远远胜出一筹;而相对于高级轿车来说,这些车又有充分的性价比优势,因此受到了中原主力消费者的宠爱。

郑州日报购车俱乐部将为您提供以下服务:

1.组织会员进行周末专场团购,保证会员享受所购车型在郑州市场同期销售最低价。

2.不定期举办试乘试驾、自驾游等活动,让您和心仪的爱车零距离接触。

3.开设“汽车知识学堂”,邀请专业人士讲解购车常识,对会员提供免费的购车辅导、同价位车型对比分析、热销车型对比分析等,让您买到最适合您的车。

4.开设“新车介绍”,请汽车专业人士介绍新车。

5.帮助会员解决在购车过程中与经销商发生的纠纷。

报名电话:0371-67655261 67655220

手机:13526789459(手机只接受短信报名)

电子邮箱:leely1212@126.com

本周汽车行情

车型	主要配置	价格(万元)
北京现代河南长江4S店 蝉联04、05、06年全国销售冠军、全国最佳4S店		
伊兰特	九万两千八.伊兰特开回家!	9.28-14.18(万元)
索纳塔	ABS+EBD;双气囊;电子防盗系统;倒车雷达;手机免提;自动恒温空调;电动天窗;真皮座椅。	13.98-15.78(万元)
雅绅特	ABS+EBD;双气囊;电子防盗系统;倒车雷达报警器;行车电脑;感应雨刷自动解锁;环保元氟空调、CD-MP3播放等。	7.28-11.38(万元)
途胜	倾斜式助力转向柱、安全气囊+安全气帘;ABS+EBD;间置行李架;真皮座椅及方向盘;可拆后式后置座椅;行李网;8碟CD等。	16.98-24.18(万元)
NF御翔	ABS+EBD;速度感应门;电子防盗芯片钥匙;双排气管;双开启电动天窗;全自动左右独立恒温空调;前置6碟CD等。	16.58-22.78(万元)
贺河南长江成功增设郑州国税车辆购置税代征点		
销售:0371-66539222 售后:66539111 地址:郑汴路中博汽车广场		
上海大众河南光明		
普桑豪华型	七万九千八豪华普桑开回家	7.98
07款新领驭1.8T手动豪华型	桃木纹内饰 真皮座椅 冷藏储物盒 ABS+EBD+EDS 倒车雷达 多功能方向盘 定速巡航 六CD八喇叭 环保型空调/粉尘微粒过滤器 电动调节可加热外后视镜 防夹功能电动车窗	20.25
老款帕萨特1.8T手动型	电动后视镜、防眩目内后视镜、ABS+EBD、中控门锁、单碟CD、真皮座椅	17.78
波罗劲情1.4手动时尚版	ABS+EBD+CBC、MSR、欧洲NCAP碰撞四星级、可溃式转向管柱、带MP3功能的CD播放机、U型前脸、双卡片插槽、四门电动摇窗机、CAN-BUS控制器局域网	8.98
波罗劲取1.4自动雅致版	ABS+EBD+CBC、MSR、自侦测数字式倒车雷达PDC 双开启式观景天窗、195宽胎、铝合金轮毂、遥控中央集控门锁、带MP3功能的CD播放机、绿色隔热玻璃、钛银金属风格饰件、6挡手自一体变速器	11.58
3000手动导入型	钢制轮毂、轮胎195/60R14、浅米色内饰、蓝背光组合仪表、ABS、智能型电子密码防盗系统、动力转向系统、集控门锁	9.78
河南光明汽车销售服务有限公司 销售热线:0371-68989318 68718033 地址:郑州市大学南路6号(大学路与航海路向南500米)		
广汽丰田富达航海路店		
200E精英版	双SRS气囊、后LED组合灯、自动折叠后视镜、ABS+EBD、双悬吊力安全带、MIL概念座椅、遥控车门开启装置、双区域独立空调	19.78
200G豪华版	在200E的基础上增加:电动天窗、氙气大灯(带大灯清洗及水平调节)、电动后窗遮阳帘、前排HFC遮阳板加热、集成控制式方向盘、8吋3D机、多功能信息显示系统	21.98
240G豪华版	在200G的基础上增加:2.4L发动机、手自一体5挡变速箱、定速巡航系统	22.98
240G Navi豪华导航版	在240G的基础上增加:DVD语音导航系统(带易安全提醒功能)	24.78
240V Navi至尊导航版	在240G Navi的基础上增加:VSC车身稳定性控制系统、TRC牵引力控制系统、侧SRS空气囊及窗帘式SRS空气囊、BA制动辅助系统、智能钥匙一按启动系统、AFS前大灯转弯辅助系统、光触媒空气清新器、等离子发生器、倒车雷达	26.98
郑州富达诚诚汽车销售服务有限公司 销售热线:68822288 服务热线:68822266 地址:航海中路与兴华南街交汇处 www.fudatoyota.com.cn		
上海通用-别克		
君越	中英文多功能驾驶员信息中心,DLUETOOTH车载蓝牙电话系统、智能语言导航系统、RES遥控发动机启动系统、方向盘上按键控制、手动换挡、DVD影音播放系统、前置6.5英寸多功能液晶显示屏、6+2喇叭。	20.98-32.98
君威	内置式双层电动天窗(可倾斜、滑动)可倾斜真皮方向盘、前排双安全气囊、ABS四轮防抱死制动系统、OBD车载电脑自动诊断系统、智能胎压监测器。	17.58-19.58
GL8 2.5	内后视镜带倒车雷达、一体式钛银背光仪表盘、第三排座椅独立空调控制、双层电动天窗、高保真CD豪华音响系统附ETR自动搜台功能、八喇叭扬声系统。	21.8-23.8
陆尊	3.0LVVT V6发动机、自动定速巡航、ABS+EBD+TCS、右侧电动滑移门,三屏DVD影音系统、红外线耳机、视/音频输入端子、智能语音导航、horman/kardon世界顶级剧院音响、高级真皮行政座椅。	28.8-37.8
凯越	驾驶员座椅前后8向调节/腰部支撑、前后排电动窗、高级2-DIN立体收音机CD播放系统、双层天窗、真皮座椅、雨伞储存盒、6/4分离可折叠后座椅。	10.78-12.78
河南众通商务有限公司 郑州市中原中路155号 电话:(0371)65646699 郑州市北环路陈寨花卉市场对面(江山汽车广场)。电话:(0371)63790999 郑州市大学南路5号。电话:(0371)68868791		
比亚迪汽车 BYD AUTO 河南华通汽贸		
F3-R活力型	三菱4G15S发动机、ABS+EBD、高效四轮碟刹、LED自发光仪表、车内开启式油箱盖、时速20公里自动落锁、智能电子防盗系统、VMP智能助力系统、整体时尚钛银内饰、高位刹车灯、休闲足踏、防眩内后视镜、涡旋式超强制冷空调、中文八方向电子指南仪、后风档玻璃加热除霜、2600mm的轴距、360L的超大后备箱空间。	7.28
F3舒适型	三菱4G18发动机、四轮碟刹、德尔福电喷系统、ABS+EBD、SRS双安全气囊、折叠式电动调节外后视镜、中文八方显示防眩内后视镜、LED自发光式仪表、电动门窗、电子防盗液压助力转向、遥控锁、增强蜗旋空调、单碟CD、Mp3接入口 高级真皮座椅、桃木内饰中控台	7.78
F3尊贵型	三菱4G18发动机、德尔福电喷系统、ABS+EBD、透气性真皮座椅、预紧式安全带、电子防盗系统、倒车雷达、LED高位刹车灯、上下可调式方向盘、助力转向、遥控车门开启装置、数字式自动恒温空调、6碟CD转换器、四轮碟刹、超大容积后行李箱、双层双模式电动天窗、SRS双安全气囊、方向盘音像控制系统、自动开启前大灯。	8.58
比亚迪F3-R动悦上市,火爆预订中! 比亚迪汽车河南华通销售服务4S店 地址:郑州市北环路与文化路交叉口向西300米路南 销售热线:0371-63501539 63501538 服务热线:0371-65573368		
TOYOTA 郑州世纪丰田		
威驰	8.99-13.2	
锐志	21.6-35.48	
皇冠	30.2-51.1	
普拉多	46.2-55.8	
花冠EX	11.48-12.68	
卡罗拉	13.28-19.98	
销售热线:0371-6569 5000 服务热线:0371-6569 0088 二手车热线:0371-6569 5000-568 地址:郑州市中州大道(原107国道)森林公园北1500米路西		

爱车课堂

如何应对制冷效果不佳

多数情况下,没有正确使用才是最大元凶。

▲内循环提升制冷效率

虽然并不提倡长期使用空调的内循环功能,但如果想达到最快最有效的制冷,内循环绝对不能忽略。内循环的另一个作用是防止不洁空气进入,若汽车在尘土飞扬的道路上行驶时,内循环可防车外灰尘进入。

▲排出车厢热气

车窗关闭时,空调系统的效率最高。但汽车若在烈日下停放时间较长,车内很热时,打开空调后,应打开车窗,待车内热气排出后再关闭。这样空调的制冷速度将大大加快。

▲选好风速挡位

汽车正常运行中,为防蒸发器过度结霜,影响空调系统的运行,空调的送风速度及温度控制不应同时长时间置于最低。但是当车速低于25km/h时,应将风速开关置于低速挡位,避免发电量不足和冷气不足。

▲选对出风口风向

制冷时空调的风向最好向上吹,因为冷空气会向下沉,风向挡位最好选择吹面挡。调节出风口向上效果最好,不要选择吹风挡的那一挡,因为风挡玻璃的温度很高,会抵消一大部分制冷效果。 鲍玉富

如何维护汽车空调

由于工作环境复杂,相对于家用空调,汽车空调更需要“关怀”。

▲检查压缩机皮带

如果皮带表面与皮带轮槽接触侧面光亮,并且启动空调时有“吱吱”的噪音,说明皮带打滑严重,应更换皮带和皮带轮;如果皮带过松应给予调整,否则易使空调系统制冷不良。

检查空调系统软管接头是否有油迹。如发现渗漏,及时去维修处解决。

▲清洁冷凝器

在夏季使用空调时用水管对着冷凝器进行冲洗,因为汽车冷凝器表面的清洁便于使热能散发到外界去。定期清洁冷凝器表面,可使空调系统的制冷效果大大提高。

▲检查制冷剂液面高度

利用干燥器的观察窗,可以检查制冷剂液面高度。玻璃窥视孔通常安装在干燥器的盖子上面,运转发动机和空调系统,透过玻璃窥视孔观察制冷剂的流动情况。如果空调机工作正常,可从窥视孔内看到清澈的冷冻液在不停地流动,并且在高温时还偶尔夹带着些小气泡,在关掉空调系统的时候能够看见小的气泡。

▲冷冻剂要足够

可通过感觉干燥器的入口管路和出口管路之间的温度差来估量,或者通过歧管压力表进行检测。当然,这些工作就需要依靠维修厂了。

马永贵

小窍门

夏季车内快速降温好办法

夏天气温升高,每当烈日炎炎的时候,一打开车门总是一股热浪迎面扑来,马上开空调降温既对空调不好,降温速度也慢。教给大家一个小窍门:用一个可以喷雾的小瓶子,或我们用空的喷发胶瓶子,按照酒精和水为1:10的比例调配装瓶,打开车门后往车内喷几下,然后关闭车门,密封,不要开车窗,一两分钟后车内温度会马上降下来。人进去再开空调就舒服多了。

周 旋

汽车保养

如何在雨季保养爱车

随着炎热夏天的到来,雨水开始多了起来,这也给保养爱车提出了难题。我们的爱车经历了雨水的冲刷,如果不及时进行必要的检查和保养,很容易使爱车出现一些问题,再加上雨水中又多带有一些酸性的物质,因此,雨季对爱车的保养我们可不能小视。

漆面的保护

雨水中的酸性成分对汽车的漆面具有极强的腐蚀作用,久而久之就会对汽车的漆面造成损害,因此在夏天雨季之时,最好能给爱车进行一次漆面美容,做好漆面的保护。

打打车蜡(一般价格30~50元便可以了,保持期为一个月到三个月)或封一封车釉(一般价格是400~500元,保持期为三个月到半年),或者给车镀镀膜(一般价格2000~3000元,保持期为两到三年)。

总之,这个环节可以根据个人情况而定。

底盘的清洁

遇到大雨天时,车子开回后应进行及时的清洗,否则可能会导致车辆轮腔侧和底盘部位有污泥积存,这样很容易使湿气藏匿其中,从而导致这些地方生锈。底盘是和地面最贴近的部位,受路况影响特别严重,一般这个部位最容易锈蚀斑斑,轮腔处甚至还可能松动穿孔。因此,一定要注意汽车底盘的清洁和防锈处理。如原车没有做过底盘封塑的车辆最好做一个底盘封塑。

刹车系统的保养

因刹车油容易和水融合,故当雨季时由于天气的潮湿水蒸汽在制动罐上的大量积存很容易进入制动液内,如果有水分进入制动液,在制动的过程中,摩擦产生的高温会使水汽化。而气体具有可压缩性,在制动液中被压缩,就会造成制动失灵甚至失效。因此在连续雨天过后要注意刹车系统的油液检查和刹车系统的放气处理。

雨刷和排水系统的保养

雨刷作为车辆在雨天的必需工具,在平时的保养中一定要及时检查各个开关、挡位的使用状况,同时要注意检查雨刷片,当其刮不干净玻璃时要及时更换;再有,就是要注意清洁雨刷下部前风挡下部的流水槽及排水孔,防止雨水积存到前风档下边导致雨水渗入车内。尤其是车辆经过冬天、春天后,流水槽下往往沉积了许多泥土及树叶,这时极易堵住排水孔,而一旦积水过多很容易进入车内,这时有可能导致电控系统故障或损坏。因此要及时疏通排水孔,以免造成积水。

毛嵘作

养护备忘

保护爱车“心脏” 请用好“油”

夏季正确使用润滑油

炎炎夏天,更换黏度较高的润滑油成为了广大车主夏季养护的重点之一。到底夏季该如何选用润滑油?

在保证润滑的条件下,根据使用时的气温范围、发动机温度以及实际车况,尽可能选用黏度小的润滑油。对车况较好、磨损比较小的发动机,则可以选择黏度小的润滑油,而对磨损已比较严重、间隙已比较大的发动机,可适当选用黏度稍大的润滑油。

此外,由于夏冬温差比较大,夏天油压表普遍偏低。如果油压表离奇偏高或偏低,比正常情况偏离太多或者不在合理范围之内,那么就需要彻底检查一下,看看是不是发动机出了什么问题,比如说传感器坏了、油路堵了等。切忌看到油压表偏低,就拼命选用极高黏度的润滑油。

一般情况下,好的机油随着温度的升高,黏度的变化会比较平缓,而且不会迅速变稀。

润滑油并非黏度越高就越好

使用黏度过大的润滑油会产生一些弊端。首先,当黏度过大高于影响发动机启动的程度的时候,很有可能将造成发动机启动时的严重磨损。由于润滑油黏度过大,流动缓慢,油压虽高,但润滑油通过量却不多,不能及时补充到摩擦表面。油的循环速度也变慢了,其冷却与散热效果会变得很差,从而导致发动机过热。由于润滑油循环速度慢,通过润滑油滤清器的次数也就变少了,因此难以及时将磨损下来的金属末屑、碳粒、尘埃从摩擦表面中清洗出去。

其次就是耗能。由于黏度过大,机件摩擦表面间的摩擦力增大,为克服增大的摩擦力,则要消耗更多的燃料,从而造成能量的巨大浪费。

夏季温度较高,润滑油易受热变稀,使其抗氧化性变差,易变质,甚至造成烧瓦抱轴等故障。因此应该经常查润滑油数量、油质情况,并及时加以更换,同时不同品牌的润滑油最好不要混合使用。建议车主使用优质的润滑油添加剂,定期使用,能保证发动机尽量避免大修。 黄 艳

专家答疑

贴完车膜并非万事大吉

王先生刚给爱车贴好车膜,谁知没几天,车窗边角的车膜居然翘了起来,这到底是怎么回事?一家装饰店的王师傅介绍说,一般来说,贴完膜两天以内,不要升降车窗。太阳膜固定地附着在车窗上需要5~7天,在这期间不要清洗或擦拭太阳膜,以免还没有完全黏合的膜发生位移。如果在洗车时不小心使膜松动,应该回到贴膜的店里让专业人员重新固定,以保证效果和持久性。

为了延长太阳膜的使用寿命,保证其透光度,车主还要留意不要用尖锐、粗硬的利器擦刮太阳膜。洗车时,尽量用湿毛巾等柔软布料擦拭膜面。自己洗车要避免使用腐蚀性强的化学溶剂,以免伤害太阳膜。专家建议大家贴膜后,还是尽量不要在车窗上直接粘贴、悬挂东西。以免吸盘和粘贴物拔起时将膜拉开空隙。

另外,王师傅建议车主可以根据自己的爱车颜色来决定贴太阳膜的颜色。因为一般的车子都是经过优化设计的,就是说,出厂时车子的颜色和车子是匹配的,一般不需要贴有颜色的太阳膜来改变车窗颜色。特别是近来新出产的中高档车子好多玻璃都是着色的,尽管其隔热效果不佳,但所选择的或深或浅的颜色已与车身颜色匹配,不需要改变成绿色或别的颜色,那样反而不匹配。

王 可