郑州市重污染天气应急管控督查情况通报

（2018年12月2日）

（上接二版）

违反重污染天气管控要求问题清单

序号	督导组名称	检查地点（市县）	检查时间	检查项目名称	存在问题	处理情况
1	郑州市环境污染防治督导组	航空港实验区	2018/12/1	无名工地	1.违规进行土石方作业，一台挖掘机正在作业约150米，无任何降尘措施；2.非作业面积黄土未及时覆盖约600平方米。	现场开具交办单，要求三日内整改并回复
2	郑州市环境污染防治督导组	航空港实验区	2018/12/1	中国铁路郑州局集团有限公司郑州工程指挥部	1.三个搅拌站点正在作业，无任何降尘措施，一台小雾炮未开启；2.大面积黄土、水泥物料（60%）未覆盖；3.两台大型柴油发电机正在发电，另有一台柴油发电机身侧面地面有柴油遗洒；4.施土区域积尘较厚，现场管理不到位，监管员在位；5.五个土壤搅拌站点，均无法提供相关生产及审批手续。	现场开具交办单，要求三日内整改并回复
3	市攻坚办联合执法督查组二组	荥阳市	2018/12/1	荥阳市贾峪镇槐林村征迁工地	该工地正在进行征迁作业，一台吊车正在施工，其他采用人工征迁，现场未采取任何降尘措施，扬尘极大，无三员及扬尘责任牌，无车辆冲洗设备，无围挡，建筑垃圾约1000平方米裸露。	下整改书，将吊车司机移交公安机
4	市攻坚办联合执法督查组一组	航空港实验区	2018/12/1	中建森林上郡1号地块	现场正在吊装板材，进行捆扎钢筋作业。一台大型挖掘机制造日期为2009年，不符合规定，另一辆大型物料运输车（鄂FJH718）违反管控，于12月1日凌晨4时许，往此工地运送物料。	下整改书，将现场工地负责人和物料运输车司机移交属地郑港派出所
5	控尘办督查六组	新郑市	2018/12/2	汇港铭都	1.大面积黄土裸露（1000平方米以上）；2.露天搅拌砂浆；3.管控期间土石方作业；4.扬尘监控设备无法正常使用；5.未按照要求安装喷淋设备；6.东门无车辆冲洗设备。	整改中
6	控尘办督查六组	新郑市	2018/12/2	尚东郡住宅小区北区9#楼	1.扬尘在线监控不能正常使用；2.两出入口无车辆冲洗设备；3.未经验收，擅自开工。	整改中

其他问题清单

序号	督导组名称	检查地点（市县）	检查时间	检查项目名称	存在问题	处理情况
1	郑州市环境污染防治督导组	二七区	2018/12/1	高砦城中村改造安置区	1.场区内道路积尘较厚；2.场区内多处建筑垃圾、细物料未覆盖。	交办二七区长江路办事处，限期整改，定期复查
2	郑州市环境污染防治督导组	中牟县	2018/12/1	中牟县大孟镇李黄庄征迁工地	部分黄土裸露未覆盖。	交办中牟县大孟镇，限期整改，定期复查
3	郑州市环境污染防治督导组	中牟县	2018/12/1	中牟县大孟镇文创路规划路	部分黄土裸露未覆盖，道路部分积尘。	交办中牟县大孟镇，限期整改，定期复查
4	郑州市环境污染防治督导组	中牟县	2018/12/1	中牟县大孟镇大庙里村征迁工地	部分黄土裸露未覆盖，道路部分积尘。	交办中牟县大孟镇，限期整改，定期复查
5	市攻坚办联合执法督查组二组	中原区	2018/12/1	机械第六设计院有限公司高科技信息园项目	该项目正在进行铺设地坪及外立面装修（贴外墙砖），未采取任何降尘措施。	限期整改
6	市攻坚办联合执法督查组一组	经开区	2018/12/1	滨河国际新城潮河北环路道路工程项目	现场未施工，场区内部分工地黄土裸露，部分围挡无防溢底座，一辆未施工非道路移动机械制造日期2013年2月，不符合规定。	限期整改
7	市攻坚办联合执法督查组一组	经开区	2018/12/1	经开区第十九大街综合管廊工程项目	东侧围挡依旧未设置喷淋，场区内监控设备依旧未安装，扬尘责任牌内容不规范。	限期整改
8	市攻坚办联合执法督查组一组	经开区	2018/12/1	经开区一无名堆土场	现场部分堆土、垃圾覆盖不到位，堆土场对外道路积尘较为严重。	限期整改
9	市攻坚办联合执法督查组一组	航空港实验区	2018/12/1	中建森林上郡3号地块	部分围挡防溢底座缺失，联网视频监控正常，但部分画面有缺失。	限期整改
10	市攻坚办联合执法督查组三组	二七区	2018/12/1	二七区合村并城侯寨乡老镇区安置区16-012-k08-08地块项目	该工地已按橙色预警停工，现场三员及扬尘污染防治责任牌设置不合理。	限期整改
11	市攻坚办联合执法督查组一组	航空港实验区	2018/12/1	豫发17号院	现场视频监控正常，正在进行捆扎钢筋作业，部分黄土裸露覆盖不完整。	限期整改
12	市攻坚办联合执法督查组三组	二七区	2018/12/1	建业足球小镇游客中心工地	1.喷淋设施缺失约200米；2.防溢底座缺失约200米；3.未完全使用六针防尘网。	下整改书
13	市攻坚办联合执法督查组一组	郑东新区	2018/12/1	宇泰东方御园小区	工地扬尘实时监控无图像显示。	限期整改
14	控尘办督查一组	高新区	2018/12/2	祝福红城二号院（M44-06地块）	1.道路有积尘；2.部分物料黄土覆盖不严。	整改中
15	控尘办督查二组	航空港实验区	2018/12/2	绿地香湖湾2号地块	1.道路积尘严重，约5毫米；2.建筑物料未苫盖、建筑垃圾苫盖不严。	整改中
16	控尘办督查二组	航空港实验区	2018/12/2	河东五棚户区3标1号地块	道路清扫不及时，有积尘，约5毫米。	整改中
17	控尘办督查三组	荥阳市	2018/12/2	碧桂园龙城天悦三标段	建筑垃圾、现场细颗粒物（如沙石料、水泥等）物料露天堆放且未及时覆盖。	整改完毕
18	控尘办督查三组	荥阳市	2018/12/2	碧桂园龙城天悦二标段	施工道路清扫不及时，积尘严重，达到5毫米以上，扬尘污染严重。	整改完毕
19	控尘办督查三组	荥阳市	2018/12/2	碧桂园龙城天悦一标段	施工道路清扫不及时，积尘严重，达到5毫米以上，扬尘污染严重。	整改完毕
20	控尘办督查四组	郑东新区	2018/12/2	东四环快速化商鼎跨线桥	1.责任牌信息错误，责任人为施工单位人员；2.场区积尘严重，积尘长度30米以上；3.建筑垃圾未覆盖（石子）。	整改中
21	控尘办督查四组	郑东新区	2018/12/2	郑州市郑东新区文苑学校建设项目施工总承包	1.扬尘治理牌设置错误，责任人为施工单位人员；2.场区道路积尘严重，积尘长度15米以上；3.部分监控摄像头不显示。	整改中
22	控尘办督查五组	二七区	2018/12/2	金牛水岸园（1#、8#、9#、13#楼二期地下车库）项目	1.部分喷淋喷头堵塞；2.部分区域物料覆盖不全，场区路面积尘，清扫不及时。	整改中
23	控尘办督查五组	二七区	2018/12/2	黄金海岸润泽福邸2号院	1.路面积尘清扫不及时；2.部分区域物料覆盖不全。	整改中
24	控尘办督查五组	二七区	2018/12/2	奥马和园一标	1.路面积尘清扫不及时、物料堆放散乱覆盖不全；2.网格员不在位。	整改中
25	控尘办督查六组	新郑市	2018/12/2	华南城T-Park科创产业园工程	1.道路硬化不连续（约30米长）；2.三员信息更新不及时。	整改中
26	控尘办督查六组	新郑市	2018/12/2	荣德金贸中心	1.远程扬尘监控有一处无信号显示；2.扬尘在线设备不能正常使用。	整改中
27	控尘办督查七组	中原区	2018/12/2	郑州市四环线及大河路快速化工程西四环第五标段	1.出入口无车辆冲洗设备；2.部分围挡防溢底座缺失；3.场区积尘严重。	整改中
28	城管局市容环卫检查组	经开区	2018/12/1	经南六路	路边积尘。	整改完毕
29	城管局市容环卫检查组	管城区	2018/12/1	城南路	路边积尘。	整改完毕
30	城管局市容环卫检查组	高新区	2018/12/1	石楠路	路边浮土。	整改完毕

关于秋冬季扬尘污染治理督查情况的通报（第13期）

按照秋冬季大气污染防治攻坚动员会要求，近期，市控尘办组织对全市施工工地“八个百分之百”落实情况进行了专项督查。11月15日至11月25日，共督查工地635个，其中存在视频监控不到位、施工围挡不到位、主要道路硬化不到位、车辆冲洗设施不到位等硬件不到位问题的工地27个，依据“一票停工制”有关规定，对以上27个工地实施停工整改。现将27个停工整改工地予以公示，接受社会监督。

附件：督查中存在问题实施停工整改工地名单

郑州市环境污染防治攻坚战领导小组办公室
2018年12月2日

督查中存在问题实施停工整改工地名单

序号	类型	工地名称	地址	主要问题	责任单位	督查时间	整改要求
1	建筑工地	高新区西流湖二号安置区B区R10地块	化工路北瑞丰路交叉口西北角	1.北侧围挡不达标准（高度不达要求，不连续），场内围挡防溢底座缺失；2.围挡喷淋缺失严重约300米；3.场内道路硬化部分损坏严重。	高新区石佛办事处	11月19日	停工整改
2	建筑工地	荣盛祝福花语水岸14#、19#楼及地下车库	西四环药厂街交叉口西北角	1.场内部分道路未硬化；2.围挡无防溢底座。	高新区梧桐街办事处	11月19日	停工整改
3	建筑工地	三度湖山·岚汀1#~19#楼	五云路与登封路交叉口西南2000米	1.围挡喷淋缺失约100米，围挡不连续，有缺失；2.车辆冲洗设备不足3米长，1.5米高，不达标。	上街区峡窝镇	11月20日	停工整改
4	建筑工地	圣莱特	郑州市新材料产业园区14号路北	1.未安装在线监控设备；2.未安装车辆冲洗设备；3.工地四周未按要求安装围挡。	荥阳市新材料园区	11月15日	停工整改
5	建筑工地	金磊树脂有限公司办公楼	科学大道与新材料园区13号路交叉口西南角	车辆冲洗设备位置设置不合理，无法正常使用。	荥阳市新材料园区	11月15日	停工整改
6	建筑工地	郑州珠峰磨料磨具有限公司迁建提升	新材料园区8号路与13号路交叉口东北角	1.工地西、北、东侧围挡上方无喷淋，南侧围挡无防溢底座；2.无车辆冲洗设备。	荥阳市新材料园区	11月15日	停工整改
7	建筑工地	荥阳市弘元二期工程	新材料园区8号路与15号路交叉口	工地西侧围挡缺失100米。	荥阳市新材料园区	11月15日	停工整改
8	建筑工地	河南华晶二期工程	荥阳市新材料园区6号路中段南侧	车辆冲洗设备无法正常使用。	荥阳市新材料园区	11月15日	停工整改
9	建筑工地	中海如园二标	经南八路十九大街东北角	1.东南门无车辆冲洗设备；2.场区主要道路未硬化，道路积尘严重。	经开区潮河办事处	11月22日	停工整改
10	建筑工地	拓丰祥和居2号院绿化工程	经南八路东高铁西	围挡严重缺失（东、北、西南）200多米。	经开区潮河办事处	11月24日	停工整改
11	建筑工地	上汽集团郑州基地二期建设项目	二十五大街九龙镇	场区主要道路60%未硬化，积尘严重。	经开区九龙办事处	11月25日	停工整改
12	建筑工地	黄河科技学院一标	雁鸣路东豫兴大道路南	1.没有设置围挡喷淋；2.车辆冲洗设备不规范。	郑东新区豫兴路办事处	11月19日	停工整改
13	建筑工地	黄河科技学院二标	雁鸣路东豫兴大道路南	1.车辆冲洗设备监控不到位；2.车辆冲洗设备不规范。	郑东新区豫兴路办事处	11月19日	停工整改
14	建筑工地	瀚海观象	锦绣路与豫兴大道交叉口西南	1.扬尘在线监测系统损坏；2.大门口监控设施损坏。	郑东新区豫兴路办事处	11月19日	停工整改
15	建筑工地	普罗城10号院	大孟镇镇区金水大道北宝兴路南高择路东	北侧围挡无喷淋设施（100米以上）。	中牟县大孟镇	11月23日	停工整改
16	建筑工地	十八里河兴仁居二号院	花溪东路与霞飞东路西	远程监控系统2个摄像头无法正常使用。	管城区十八里河办事处	11月16日	停工整改
17	建筑工地	鑫苑城一、二、三号院	长江东路与冯庄东路交叉口	约170米喷淋设施未安装。	管城区紫荆山南路办事处	11月17日	停工整改
18	建筑工地	南航禅云和苑	四港联动大道与郑港一路交叉口东北侧	围挡无喷淋设施。	航空港区郑港办事处	11月15日	停工整改
19	建筑工地	郑港第三便民服务中心	郑港五路与郑港一街	西侧北侧无围挡。	航空港区郑港办事处	11月15日	停工整改
20	建筑工地	豫发国园八号院	凌飞街东侧桥航路南侧	未按围挡规范要求设置防溢底座及喷淋设施（东侧）。	航空港区郑港办事处	11月15日	停工整改
21	建筑工地	郑州市中原区赵坡行政村小京水自然村棚户改造项目	建设西路与凯旋路交叉口	东侧围挡缺失100米以上。	中原区西流湖办事处	11月22日	停工整改
22	建筑工地	址刘融信开发3#地	陇海路与西四环东南角	1.围挡未设置喷淋装置，无防溢底座；2.场区道路未硬化；3.出入口无车辆冲洗设施；4.未安装远程视频监控。	中原区莲湖办事处	11月25日	停工整改
23	建筑工地	郑州市常西湖项目A4地块	雪松路以西皓月路以南	1.场区主要道路未按要求硬化；2.远程视频监控设施未启用。	中原区西流湖办事处	11月25日	停工整改
24	建筑工地	金港花园住宅小区D2-07-02地块及D2-08-01地块工程施工项目	如舞路乔松路街东南角	1.未按围挡规范要求设置防溢底座及喷淋（南侧）；2.场区主要道路积尘严重。	航空港区新港办事处	11月15日	停工整改
25	建筑工地	巩义市唐三彩二标	南起杜甫路北至健康路	1.出入口车辆冲洗设备不能正常使用；2.未按围挡规范要求设置（无喷淋设施），并缺失约100米；3.无远程在线监控系统。	巩义市北山口镇	11月20日	停工整改
26	建筑工地	碧源月湖桂园	假日西路月湖北路东北角	1.出入口车辆冲洗设备不达标；2.未按围挡规范要求设置防溢底座（南侧）。	惠济区迎宾路办事处	11月25日	停工整改
27	建筑工地	锦荣服装加工中心厂房	漓江路与南溪路西北角	无监控设备。	二七区人和路街道办事处	11月17日	停工整改