

# 环保部强化督查郑州突出问题清单

(第10期)

序号	市	县(区)	污染源名称	主要问题
1	郑州市	登封市	郑州市菁华特种水泥有限公司	现场检查时,该企业熟料旋窑除尘器后设有两个旁路;烟道检修孔未按要求进行铅封。
2	郑州市	登封市	郑州市新兴特种水泥厂	现场检查时,该企业生料回收处未封闭,无收尘除尘设施,粉尘无组织排放。
3	郑州市	登封市	登封市嘉辉耐火材料厂	现场检查时,该公司正在生产,磨料厂房及料场未全密闭,粉尘较大。监测口不具备监测条件。
4	郑州市	登封市	登封市宏达耐火材料厂	现场检查时,该公司正在生产。锯末原料厂房部分未密闭到位,未落实无组织排放要求;废气排放监测口不具备监测条件。
5	郑州市	登封市	登封市金牛耐材有限公司	现场检查时,该公司正在生产。锯末原料厂房部分未密闭到位,未落实无组织排放要求;废气排放监测口不具备监测条件。
6	郑州市	登封市	登封市王家窑建材有限公司	现场检查时,煤矸石、沙石等物料露天堆放约300立方米,且有露天筛选砂石料场所。
7	郑州市	登封市	登封市荣华建材有限公司	现场检查时,该厂2条隧道窑已按错峰生产要求停产。近2000立方米煤矸石、页岩石等物料露天堆放。
8	郑州市	登封市	郑州开元再生资源回收有限公司	现场检查时,该公司已按错峰要求全线停产。存在问题:1.矸石、页岩料场未全密闭,地面未硬化;2.物料破碎车间无粉尘防治设施,传输物料带未密闭。
9	郑州市	登封市	登封市东华镇皇龙耐火材料厂	经监测,该公司隧道窑废气排放口二氧化硫排放浓度492mg/m <sup>3</sup> ,超过DB41/1066-2015限值1.46倍。
10	郑州市	二七区	郑州鑫苑鑫家西苑项目工程	现场检查时,该工地正在施工,根据当地重污染天气应急方案要求,该建设项目未停工,物料堆放未覆盖,未落实“六个百分百”要求。
11	郑州市	二七区	旭辉郑荣首府项目	现场检查时,该工地正在施工,根据当地重污染天气应急方案要求,该建设项目未停工,物料堆放未覆盖,未落实“六个百分百”要求。
12	郑州市	二七区	亚星双河居项目	现场检查时,该工地仍在进行室外焊接、剔凿作业,未按要求停止施工。
13	郑州市	二七区	锦荣中心五区	现场检查时,该公司正在作业,该工地未按要求停止施工。
14	郑州市	二七区	金牛左岸二期	现场检查时,该企业正在施工,未按要求停工。
15	郑州市	二七区	金牛水岸二期	现场检查时,该企业未施工,挖出的渣土未全覆盖。
16	郑州市	二七区	二七区郭家咀铁三官庙安置区一期工程项目	现场检查时,该单位正在施工。现场约4000平方米裸土未覆盖,进出工程车辆未冲洗。
17	郑州市	二七区	郑州威力市政园林有限公司	现场检查时,该工地正在施工,道路未硬化,部分裸土未覆盖。
18	郑州市	二七区	天地和苑一期	现场检查时,该单位正在施工。施工车辆进出道路未硬化,工地有大片裸土未覆盖。
19	郑州市	二七区	中国石化大学路加油站	现场检查时,该单位正在营业。2017年1月~10月销售5500吨汽油,未按要求安装在线监测设备。
20	郑州市	二七区	郑州淮河路加油站	现场检查时,该单位正在营业。2017年1月~10月销售6481吨汽油,未按要求安装在线监测设备。
21	郑州市	高新区	郑州顺德包装有限公司	现场检查时,该单位正在生产。印刷工序未建设治污设施,生产VOCs废气未经处理直接排放。
22	郑州市	高新区	郑州市高新区枫杨办事处西三环北沿绿化工程	现场检查时,该单位正在施工。2500平方米裸土未覆盖,未安装喷淋设施,未采用湿法作业。
23	郑州市	高新区	中国石化销售有限公司河南郑州石油分公司西环加油站	现场检查时,该单位正在营业。查阅该单位2017年1月至10月台账,共销售汽油6000吨,未按要求安装油气回收在线监测设备。
24	郑州市	高新区	郑州润达汽车维修有限公司	现场检查时,该单位未生产。喷漆房有喷漆作业的痕迹,喷漆作业VOCs收集处理设施损坏,无法正常使用。
25	郑州市	高新区	中国石化销售有限公司河南郑州石油分公司铁炉加油站	现场检查时,该单位正在营业。现场查阅该单位台账,2017年1月至10月共销售汽油总量6759.65吨。未按要求安装油气回收在线监测设备。
26	郑州市	高新区	中国石化销售有限公司河南郑州石油分公司科学大道加油站	现场检查时,该单位正在营业。存在问题:查阅该单位台账,2017年1月至10月销售汽油柴油共6100吨,其中汽油5100吨,未按要求安装油气回收在线监测设备。站内军用加油机加油枪未安装油气回收装置。
27	郑州市	航空港区	河南开启电力实业有限公司	现场检查时,该企业一条挤塑生产线正在生产,存在问题:挤塑工序未建设VOCs收集治理设施,原料采用PVC聚氯乙烯电缆料,有机废气直排。
28	郑州市	航空港区	郑州万达重工股份有限公司	现场检查时,该公司年产1万吨钢制管件生产项目正在生产。存在问题:1.喷漆废气工段未按环评要求在喷漆房上方安装集气罩,有机废气排气筒未按环评建设15米,实际建设约2米;2.砂轮机未按环评要求建设专用房,未配备粉尘收集设施,抛丸清理机排气筒未达到15米,实际建设约4米。
29	郑州市	新密市	郑州华威耐火材料有限公司	现场检查时,该企业正在生产。原料堆场未密闭,半敞开式,易产生扬尘。废气监测结果显示:二氧化硫417毫克/立方米,超过《工业炉窑大气污染物排放标准》(河南省地方标准)。
30	郑州市	新郑市	部队雷达项目工地	现场检查时,该单位正在施工。存在问题:该工地道路未硬化;土方开挖工序未落实湿法作业;运输车辆未覆盖。
31	郑州市	新郑市	中国石化销售有限公司河南郑州石油分公司第一加油站	现场检查时,该单位正在营业。存在问题:查阅该单位台账,2017年1月~10月销售汽油柴油总量4533吨,折算年销量超过5000吨。未按要求安装在线监测设备。

序号	市	县(区)	污染源名称	主要问题
32	郑州市	新郑市	郑州市和庄镇鑫鑫料场	现场检查时,该企业临时停产,检查皮带电机温度37.6℃。该企业水泥砂石料搅拌工段露天作业;皮带进料、混料工序未安装粉尘收集处理设施。
33	郑州市	新郑市	深圳时鑫荣汽车修理厂	现场检查时,该单位正在进行汽车喷漆生产。存在问题:喷漆工段VOCs收集处理设施损坏,不能正常使用。
34	郑州市	新郑市	黄永滔面粉厂	现场检查时,该单位未生产。存在问题:磨面、包装工序未安装粉尘收集处理设施,粉尘直排。
35	郑州市	新郑市	郑新快速通道豫s102互通立交项目	现场检查时,该单位未施工。存在问题:工地土方裸土约5000㎡未全覆盖。
36	郑州市	新郑市	中国石化天然气股份有限公司河南新郑第二加油站	现场检查时,该加油站正在营业。存在问题:2017年1月1日至11月12日销售汽油5627.49吨,未按规定安装油气回收在线监测设备。
37	郑州市	郑东新区	郑州中天混凝土有限公司	现场检查时,该企业正在生产,根据当地重污染天气应急方案要求,该企业未停产。
38	郑州市	郑东新区	河南金石混凝土有限公司	现场检查时,该企业正在生产,根据当地重污染天气应急方案要求,该企业未停产。
39	郑州市	郑东新区	郑东新区康庄社区a区项目	现场检查时,该工地正在施工,根据当地重污染天气应急方案要求,该建设项目未停工,工地道路未硬化,渣土未有效覆盖,未落实“六个百分百”要求。
40	郑州市	郑东新区	庞大恒华象湖里项目	现场检查时,该工地正在施工,根据当地重污染天气应急方案要求,该建设项目未停工,工地道路未硬化,未落实“六个百分百”要求。
41	郑州市	郑东新区	郑东新区白沙镇生华净化彩板厂	现场检查时,该企业正在生产。存在问题:涂胶工序未安装VOCs收集处理设施,有机废气直排。
42	郑州市	郑东新区	郑东新区白沙镇盈宝贴面板厂	现场检查时,该企业正在生产。存在问题:贴面热压工序未安装VOCs收集处理设施,有机废气直排。
43	郑州市	郑东新区	前程大道停车场项目	现场检查时,该单位正在施工。存在问题:现场约1万平方米的裸土未进行覆盖。
44	郑州市	郑东新区	郑州开创饲料有限公司	现场检查时,该单位已停产。存在问题:该企业料仓顶部未安装收尘设施,料仓粉尘直排,振动筛未密闭,粉尘无组织排放。
45	郑州市	郑东新区	中国石化销售有限公司河南郑州石油分公司白沙加油站	现场检查时,该单位正在营业。存在问题:经查阅该加油站台账,年销售汽油油量超过5000吨,未安装油气回收在线监测设备。
46	郑州市	郑东新区	威佳二手车交易中心	现场检查时,该单位正在生产。存在问题:烤漆工段正在运行,VOCs气体收集处理设施未运行。
47	郑州市	郑东新区	阮孝琳中空玻璃厂	现场检查时,该单位正在生产。存在问题:涂胶工段未安装VOCs收集处理设施,有机废气直排环境。
48	郑州市	郑东新区	郑东新区圃田乡商都路口征迁工地	现场检查时,存在问题:大约有3万平方米征迁工地裸露土未覆盖,进出道路未硬化,易产生大量的扬尘。
49	郑州市	郑东新区	中国石化销售有限公司河南郑州石油分公司瑞华加油站	现场检查时,该加油站正在营业。存在问题:2017年1月1日至11月12日销售汽油5940.41吨,未按规定安装油气回收在线监测设备。
50	郑州市	郑东新区	中国石化销售有限公司河南郑州石油分公司圃田南加油站	现场检查时,该加油站正在营业。存在问题:2017年1月1日至11月12日销售汽油6423.194吨,未按规定安装油气回收在线监测设备。
51	郑州市	郑东新区	中国石化销售有限公司河南郑州石油分公司永平路加油站	现场检查时,该加油站正在营业。存在问题:2017年1月1日至11月12日销售92号汽油5428.35吨,95号汽油3389.74吨,98号汽油484.29吨,未按规定安装油气回收在线监测设备。
52	郑州市	郑东新区	中国石化销售有限公司河南郑州石油分公司农业东路加油站	现场检查时,该加油站正在营业。存在问题:2017年1月1日至11月12日销售汽油10300吨,未按规定安装油气回收在线监测设备。
53	郑州市	郑东新区	中国石化销售有限公司河南郑州石油分公司郑汴路加油站	现场检查时,该加油站正在营业。存在问题:2017年1月1日至11月12日销售汽油9681.754吨,未按规定安装油气回收在线监测设备。
54	郑州市	郑东新区	中国石化销售有限公司河南郑州石油分公司庐山加油站	现场检查时,该加油站正在营业。存在问题:2017年1月1日至11月12日销售汽油7748.648吨,未按规定安装油气回收在线监测设备。
55	郑州市	中牟县	郑州远策生物制药有限公司	现场检查时,该工地未施工。约3000平方米的裸土未覆盖。
56	郑州市	中牟县	郑州侨联生物科技工程项目	现场检查时,该工地未施工。项目工地约2万平方米的裸土未覆盖,部分道路未硬化。未落实“六个百分百”要求。
57	郑州市	中牟县	贾鲁河河道整治工地	现场检查时,该工地未施工。部分裸土未覆盖。
58	郑州市	中牟县	机西高速二期二标水稳拌合站	现场检查时,该企业正在生产,该企业未根据当地重污染天气应急方案要求停产,物料未覆盖,未湿法作业,喷淋设施未启用,车辆未清洗。
59	郑州市	中牟县	中牟县官渡镇板桥村废弃拌合站	现场检查时,该工地未施工。现场废弃建筑垃圾和易产生扬尘的裸露土地均未覆盖。
60	郑州市	中牟县	郑州机场至周口西华高速公路二期JXZT-2标拌合站	现场检查时,该企业正在生产,未按照当地重污染天气应急方案要求停止生产。
61	郑州市	中牟县	中国石化中牟十八加油站	检查时,该加油站正常营业。安装有油气回收设备。存在问题:经查阅该加油站台账,年销售汽油、柴油量超过5000吨,未安装油气回收在线监测设备。