

中央环境保护督察组“回头看” 交办案件办理结果公示

(第22批)

2018年6月28日

【一】

郑州市荥阳市 受理编号： D410000201806200107

反映情况：

郑州市荥阳市高山镇许村有个化工厂，没有相关手续，生产过程中没有污染治理措施，直接排放黑色、黄色的废水到村沟地里，造成地下水污染。

调查核实情况：

一、基本情况

高山镇许村位于荥阳市高山镇西北部，主要以农业生产为主，该村共有14个村民组，目前共有企业6家。

二、调查情况

2018年6月21日，荥阳市环保局、高山镇政府组织到高山镇许村进行了核实。经调查，高山镇许村不存在化工厂或化工类企业，现有企业6家，分别为：

1. 郑州三星阀门有限公司，企业法人张书成，主要从事阀门生产加工，在生产过程中不涉及废水排放问题，项目于2016年12月通过环保部门备案。

2. 郑州市郑高阀门制造有限公司，法人代表冯延斌，主要从事阀门生产加工，在生产过程中不涉及生产废水排放问题，项目于2016年12月通过环保部门验收。

3. 荥阳市高山水暖阀门厂，法人代表王鹏飞，主要从事阀门生产加工，在生产过程中不涉及废水排放问题，项目于2016年12月通过环保部门备案。

4. 郑州市高力机械制造有限公司，企业法人张保军，主要从事阀门生产加工，在生产过程中不涉及废水排放问题，项目于2016年12月通过环保部门备案。

5. 郑州同庆光伏科技有限公司，企业法人杨子魁，主要利用切割光伏板废液经过分离回收循环再利用。该企业2017年9月实施转产，成立郑州同庆管业有限公司，同时，对原有的设备进行拆除，新建了塑料管材生产加工项目。

6. 郑州同庆管业有限公司，企业法人杨子魁，主要从事塑料管材生产加工，该公司《年产2000吨塑料管材建设项目环境影响报告表》于2017年10月20日通过荥阳市环保局审批，文号：荥环审(2017)250号，于2018年5月22日通过验收。根据验收组意见，该公司在生产过程中不涉及废水排放问题。

综上所述，举报问题不属实。

处理及整改情况：

下一步，荥阳市将持续做好对辖区企业的监管，督促各企业落实环境保护主体责任，确保达标排放，合法生产。

问责情况：

无。

【二】

郑州市管城回族区 受理编号： D410000201806200114

反映情况：

郑州市管城回族区未来路与商城路交叉口东北角首座国际社区楼下丹尼斯大卖场，私自将小区地下室车辆出口和10号楼一单元中间设立了一个垃圾储存点存放烂菜等东西，污染环境。

调查核实情况：

一、基本情况

郑州市管城回族区未来路与商城路东北角首座国际位于城东路街道办事处未来路社区网格内，丹尼斯超市于2010年2月承租首座国际商业区域一至三层用于经营商业零售，工商注册证号：914101005516018495，负责人：郭炎奎。中央第五环保督察组曾于2016年8月1日对“管城回族区未来路与商城路东北角，首座国际小区地下停车场，垃圾中转站，气味难闻”的问题进行交办。2016年，丹尼斯超市对存在问题迅速进行了处置：一是清理外溢垃圾，用火碱及清洗液对垃圾池周边地面进行冲刷，消除异味；二是清理周边污水管道，确保无污水积存；三是对垃圾池周边破损地面重新进行水泥修补和硬化；四是在垃圾池周边设置捕蝇笼及灭鼠盒对周边四害进行消杀；五是丹尼斯超市设立垃圾池责任区域公示牌，安排专人对垃圾池及周边卫生进行及时保洁。

二、现场调查情况

接到交办案件后，郑州市管城回族区政府领导高度重视，于2018年6月21日安排郑州市管城回族区住房保障中心、城东路街道办事处进行现场调查核实。

经调查，首座国际与丹尼斯超市签订协议后，物业公司在小区地下室车辆出口和10号楼一单元中间设置该垃圾储存点作为商业区域配套设施。丹尼

斯超市承租首座国际商业区域后，该垃圾储存点归该超市专用。现场检查发现，垃圾储存点已上锁，房内存放垃圾，垃圾储存点旁边放置了八个带盖垃圾桶用于垃圾收集，现场地面干净无垃圾外溢，存在有垃圾桶盖未密闭现象。据丹尼斯超市管理人员说，平时会有拾荒者翻捡垃圾桶内废弃物，造成垃圾桶不密闭。

综上所述，该反映问题部分属实。

处理及整改情况：

为彻底改善小区居民居住环境，2018年6月21日下午，首座国际小区物业安排施工队伍对该处垃圾房进行了拆除，并连夜对拆除后地面做了硬化处理。丹尼斯超市垃圾存放区域不再设置在小区内部，利用商业广场空闲位置使用密闭垃圾桶进行收集，相关垃圾区域管理制度正在制定完善中。

郑州市管城回族区城东路街道办事处未来路社区工作人员针对此事的处理结果对群众满意度进行了调查，得到了群众的理解和支持。

问责情况：

无。

【三】

郑州高新区 受理编号： D410000201806200116

反映情况：

郑州高新区科学大道与西四环交叉口向北500米路西枫香街，格力公司生产区域噪音大，投诉人希望该厂采取降噪措施。

调查核实情况：

一、基本情况

格力电器(郑州)有限公司工业园区内共有四家企业，其中，郑州凌达压缩机有限公司位于郑州高新区枫香街与紫荆路交叉口(枫香街6号)，统一社会信用代码91410100569827811W(1-1)，主要生产销售：电冰箱压缩机、空调压缩机、除湿机压缩机、真空泵、小型空调机、压缩机点击及泵体零部件、金属冲压件等，属于格力公司配套厂家。

二、现场调查情况

2018年6月21日晚10点，郑州高新区环保局到现场对噪声产生情况进行调查，委托了河南华测检测技术有限公司进行噪声监测。具体情况如下：

经现场检查，郑州凌达压缩机有限公司位于格力电器(郑州)有限公司工业园区的南部，紧邻枫香街，路南为祥瑞苑小区，检查时，该企业生产正常，治理设施同步运行。该企业装配车间南墙原安装有3个循环通风的墙壁风机，日常工作时会发出“嗡嗡”噪音。2018年6月11日，郑州高新区环保局曾对企业下达了限期改正环境违法行为通知书(郑高环限改(2018)第A044号)，并委托了河南华测检测技术有限公司对企业噪声进行监测，白天检测数值为56.0dB(A)，夜间检测数值为49.5dB(A)，监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的要求。

企业现已拆除两个墙壁风机，噪音明显降低，由于天气炎热，企业在夜间生产时，厂房大门和窗户未关闭，导致有机器生产的噪音传出。

综上所述，该举报问题部分属实。

处理及整改情况：

2018年6月22日，郑州高新区环保局再次委托河南华测检测技术有限公司在22点对该企业噪声源进行了检测，检测数值为50.4dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)要求，但是，夜间噪音仍对附近居民有一定影响。对此，郑州市高新区环保局对企业提出以下要求：

(一)落实降噪改造。要求该企业装配车间的风机在6月30日前更换为环保低转速的风机，在更换前白天运行，夜间停运。

(二)加强专人专管。要求企业指定专人负责，落实好夜间生产时，厂房门窗关闭措施，防止扰民，为周边居民创造良好的生活环境。

下一步，郑州高新区环保局将督促该企业按时整改落实，进一步加强日常监管，确保治理设施运行正常，厂界噪音达标排放，减轻对周边群众影响。

问责情况：

无。

【四】

郑州市新郑市 受理编号： D410000201806200117

反映情况：

郑州市新郑市辛店镇煤矿后面有多家砖厂，河南耀升公司、河南鸿丰公司等，粉碎石头过程中粉尘污

染严重。

调查核实情况：

一、基本情况

郑州市新郑市辛店镇煤矿后面的企业有5家工厂，分别为：

1. 河南耀升新材料科技有限公司，负责人：闫鑫隆。主要产品：新型建筑砌块。主要原料：煤矸石等。年设计生产30万立方米建筑砌块。生产工艺：外购原材料→配料→成型→蒸养釜养护→成品→外销。该公司于2012年4月6日通过郑州市环保局审批，审批文号：郑环审(2012)12号。2016年11月10日通过新郑市环境保护局竣工验收，验收文号：新环验(2016)74号。

2. 河南鸿丰新型建材有限公司。法定代表人：江学成。主要产品：地铁用环盾构管片，年设计1万环盾构管片。主要原材料：石子、沙子、水泥。生产工艺：外购原材料→配料→编笼→成型→养护→成品→外销。该公司于2015年12月12日通过新郑市环保局审批，审批文号：郑环审(2015)142号。2017年10月10日通过新郑市环境保护局竣工验收，验收文号：新环验(2017)21号。

3. 郑州置和建材有限公司。法定代表人：王建设。主要产品：商品混凝土。主要原材料：石子、沙子、水泥等。主要生产工艺：外购原材料→配料→搅拌→成品→外销。该公司于2018年4月9日通过新郑市环保局审批，审批文号：新环审(2018)46号。

4. 新郑市宏基墙体建材有限公司。法定代表人：许西民。主要产品：多孔烧砖。主要原材料：煤矸石、页岩等。生产工艺：外购原材料→配料→挤压成型→自然晾干、烘干→自然烧结→成品→外销。该公司于2013年1月6日通过郑州市环保局审批，审批文号：郑环审(2013)24号。2014年8月15日通过郑州市环境保护局竣工验收，验收文号：郑环验(2014)14号。

5. 郑州铭涛建材有限公司，法定代表人：张恒。主要产品：建筑材料。主要原材料：石块。生产工艺：外购石块→破碎→成品→外销。该公司于2018年3月23日办理现状环境影响评估报告，并在郑州市政务服务网新郑市网站公示。

二、现场调查情况

2018年6月21日，新郑市政府组织新郑市辛店镇、新郑市环保局相关工作人员对河南耀升新材料科技有限公司、河南鸿丰新型建材有限公司等5家公司进行了现场调查。经查：

1. 河南耀升新材料科技有限公司，现场检查时，该公司生产正常，天然气锅炉运行正常，该公司原材料、生产设备入棚，棚顶建设有喷淋设施并运行正常，大门口安装有车辆自动喷淋设施并运行正常。未入棚原材料全部覆盖到位，原料区建设有2个360°喷淋设施并运行正常。

2. 河南鸿丰新型建材有限公司，现场检查时该公司生产正常，原材料在封闭式原料仓，物料传送廊道全封闭、车辆自动喷淋设施运行正常。由于近期天气升温原因天然气锅炉停用，厂区内道路硬化到位。公司配备有一辆多功能保洁车，负责对生产区进行日常洒水、降尘、保洁。

3. 郑州置和建材有限公司，现场检查时该公司设备已经安装到位，具备生产条件，工人正在对生产设备进行调试。原料大棚已经封闭到位，砂石分离机安装到位，原料大棚顶部安装有自动喷淋设施并运行正常，大门口安装有车辆自动喷淋设施并运行正常。

4. 新郑市宏基墙体建材有限公司，现场检查时该公司生产正常，该公司脱硫设施运行正常，湿电除尘器运行正常，废气自动在线监控设施运行正常并与上级环保部门联网。

5. 郑州铭涛建材有限公司，现场检查时，该公司处于停产状态。该公司生产设备、原材料及产品全部位于封闭的厂房内，厂房顶部配备喷淋设施，碎石工段匹配布袋收尘器，传送廊道封闭，落料口有喷水设施。

综上所述，该举报问题部分属实。

处理及整改情况：

针对群众举报问题，新郑市要求上述5家工厂配备多功能洒水、保洁车，加强内部管理，严格落实各项环保规章制度，生产期间保证环保处理设施正常、高效运行。

1. 新郑市宏基墙体建材有限公司，因该公司厂区堆场物料未完全覆盖，原料棚部分未封闭到位，道路未洒水等违法行为，新郑市环保局于2018年5月24日对该公司进行了立案调查，违法行为已经整改到位。

2. 郑州铭涛建材有限公司，因该公司生产车间、原料棚破损未及时修补封闭等违法行为，新郑市环保局于2018年6月17日对该公司进行了立案调查，违法行为已经整改到位。

问责情况：

无。

【五】

郑州市中原区 受理编号： D410000201806200118

反映情况：

郑州市中原区秦岭路238号院，凯田花园小区楼下1楼、2楼饭店油烟直排入小区，抽油烟机噪音大，污染严重。其中长沙菜馆油烟排放最严重。小辣椒湘菜馆油烟直排入小区雨水管道里。城管局每次去现场检查只要看到饭店油烟净化器就不再管理油烟的问题。

调查核实情况：

一、基本情况

秦岭路238号院凯田花园位于淮河路西南角，属于郑州市中原区航海西路街道办事处。物业公司为河南凯田物业服务有限公司，1楼和2楼共有33家商户。

二、现场调查情况

2018年6月21日，郑州市中原区行政执法局、航海西路街道办事处工作人员到现场进行核查。经查，秦岭路238号院凯田花园周边共有饭店33家，秦岭路从南向北、淮河路从东向西依次检查，情况如下：

1. 长沙菜馆，办理有《营业执照》和《餐饮服务许可证》，后厨共有灶头5个，有集烟罩并安装2个油烟净化器，油烟净化器处理风量为10000m³/h，每月定时清洗。6月9日聘用了专业清洗人员对净化器内部进行清洗，但现场检查发现油烟净化器外部脏污，中原区执法局立即下达《责令整改通知书》(2018)第143号，要求立即整改。该问题属实。

2. 小辣椒湘菜馆，办理有《营业执照》和《食品经营许可证》，后厨共有灶头3个，有集烟罩并安装油烟净化器，油烟净化器处理风量为16000m³/h，但油烟管道与小区雨水管道连接，油烟排入雨水管道内，中原区执法局立即下达《责令停止(改正)违法行为通知书》(中原行执)责通字(2018)第09071号，责令6月23日12点前将管道改造完毕。该问题属实。

3. 仟面馆，办理有《营业执照》和《食品经营许可证》，后厨有集烟罩并安装有油烟净化器，做到定期清洗。

4. 食诚实烧烤大全，办理有《营业执照》和《食品经营许可证》，后厨有集烟罩并安装有油烟净化器，做到定期清洗。

5. 新疆饭店，办理有《营业执照》和《食品经营许可证》，后厨有集烟罩并安装有油烟净化器，做到定期清洗。

6. 兰州拉面，办理有《营业执照》，未办理《食品经营许可证》，后厨有集烟罩并安装有油烟净化器，做到定期清洗。现场要求停业，并办理相关证件。取得相关证件后方可营业。

7. 刘记全羊鲜汤馆，办理有《营业执照》和《餐饮服务许可证》，后厨有集烟罩并安装有油烟净化器，做到定期清洗。

8. 湖南土菜馆，办理有《营业执照》，未办理《食品经营许可证》，后厨有集烟罩并安装有油烟净化器，该店2018年5月31日开业，油烟净化器为新安装。现场要求停业，并办理相关证件。取得相关证件后方可营业。

9. 271自助烧烤，办理有《营业执照》和《食品经营许可证》，后厨有集烟罩并安装有油烟净化器装置，做到定期清洗。

10. 崔氏米皮，办理有《营业执照》和《食品经营许可证》，后厨有集烟罩并安装有油烟净化器装置，做到定期清洗。

11. 威锋餐馆湖北老婆小食店，办理有《营业执照》和《食品经营许可证》，后厨有集烟罩并安装有油烟净化器装置，做到定期清洗。

12. 炒虾尾手擀面，办理有《营业执照》和《食品经营许可证》，后厨有集烟罩并安装有油烟净化器，做到定期清洗。

13. 仙膳鲜盒龙膳鱼，办理有《营业执照》和《食品经营许可证》，后厨有集烟罩并安装有油烟净化器，做到定期清洗。

14. 壹品粥铺，办理有《营业执照》和《餐饮服务许可证》，后厨有集烟罩并安装有油烟净化器，做到定期清洗。

15. 湘水人家，办理有《营业执照》和《食品经营许可证》，后厨有集烟罩并安装有油烟净化器，做到定期清洗。

16. 重庆毛串串香火锅，办理有《营业执照》和《食品经营许可证》，后厨有集烟罩并安装有油烟净化器，做到定期清洗。

17. 张府酸菜鱼火锅，办理有《营业执照》和《食品经营许可证》，后厨有集烟罩并安装有油烟净化器，做到定期清洗。

(下转十五版)