

关于秋冬季扬尘污染治理督查情况的通报

(第2期)

按照秋冬季大气污染防治攻坚战要求,近期,市控尘办组织对全市施工工地“八个百分之百”落实情况进行了专项督查。10月22日,共督查工地283个,其中存在视频监控不到位、施工围挡不到位、主要道路硬化不到位、车辆冲洗设施不到位等硬件不到位的工地61个,依据“一票停工制”有关规定,对以上61个工地实施停工整改。现将61个停工整改工地予以公示,接受社会监督。

附件:督查中存在问题实施停工整改工地名单

郑州市环境污染防治攻坚战领导小组办公室
2018年10月23日

督查中存在问题实施停工整改工地名单

序号	类型	项目名称	项目位置	其他主要问题	检查时间	责任单位	是否停工
1	建筑工地	赵坡行政村·小京水自然村棚户区改造项目一	建设西路与凯旋路交叉口	1.场区主道路未进行硬化; 2.围挡、喷淋缺失约400米	10月22日	中原区西流湖街道办事处	停工整改
2	建筑工地	赵坡行政村·小京水自然村棚户区改造项目二	建设路南凯旋路东	1.场区主道路未进行硬化; 2.围挡、喷淋缺失约200米以上	10月22日	中原区西流湖街道办事处	停工整改
3	建筑工地	中原新区二砂安置区二标段项目部	水工机械厂以南、水工路以东、凌霄路以西、阳春路以北	场内道路未硬化	10月22日	中原区须水街道办事处	停工整改
4	建筑工地	中原区大李、西岗1~2组棚户区改造项目	建设西路与凯旋路交叉口西南角	喷淋设施不能正常使用	10月22日	中原区	停工整改
5	建筑工地	中原新区三十里铺安置区项目中地块二标段	绕城高速辅道以东、奇秀路以西、阳春北路以南、阳春路以北	出入口道路未硬化	10月22日	中原区须水街道办事处	停工整改
6	建筑工地	建筑郑州一棉有限责任公司怡心苑小区5#楼	建设西路与桐柏路交叉口西北角	入口围挡(临桐柏路)无防溢底座	10月22日	中原区秦岭路街道办事处	停工整改
7	建筑工地	中原区三十里铺安置区中地块一标段	绕城高速辅道以东、奇秀路以西、阳春北路以南、阳春路以北	出入口道路未硬化,积尘较多	10月22日	中原区须水街道办事处	停工整改
8	建筑工地	中原区大李、西岗1~2组棚户区改造项目	建设西路与凯旋路交叉口西南角	喷淋设施不能正常使用	10月22日	中原区	停工整改
9	建筑工地	三官庙城中村改造工程五区2#、3#住宅楼	华山路与三官庙路交叉口西南角	1.项目现场门头缺失,围挡缺失约300米; 2.喷淋设备缺失严重; 3.扬尘在线监测系统损坏	10月22日	中原区三官庙街道办事处	停工整改
10	建筑工地	三官庙城中村改造	华山路西三官路南	1.无扬尘在线监控系统; 2.无围挡无喷淋设备	10月22日	中原区	停工整改
11	市政道路	三官路(华山路一协和路)道路工程	华山路一协和路	围挡不连续,无防溢底座	10月22日	中原区	停工整改
12	建筑工地	中原新城西歌河E地块	工人路汝河路东北角	围挡喷淋缺失100米以上	10月22日	中原区航海西路街道办事处	停工整改
13	建筑工地	小岗刘城中村改造项目(升龙玉玺世纪联华项目)	伏牛路汝河路交叉口东北角	场内车辆冲洗设备及喷淋设施无法正常使用	10月22日	中原区航海西路街道办事处	停工整改
14	建筑工地	华瑞紫韵城星园1标段	郑上北辅道北、爱民路西	1.道路积尘较厚,部分道路未硬化; 2.喷淋设施部分损坏	10月22日	中原区西流湖街道办事处	停工整改
15	建筑工地	中原新区庙王安置区项目东地块一标段	中原西路北、扬州路西	1.车辆冲洗设备无法使用; 2.出入口道路未完全硬化	10月22日	中原区须水街道办事处	停工整改
16	建筑工地	河南大中原物流A、B区A1号楼工程	兰州北路与阳春路	围挡设置不规范,无防溢底座无压顶	10月22日	中原区须水街道办事处	停工整改
17	建筑工地	郭厂待建	西三环与O28公路向南1公里	现场无围挡及喷淋设施	10月22日	中原区航海西路街道办事处	停工整改
18	建筑工地	河南大中原物流港E区E1号楼工程	富贵路与兰州路	部分围挡不规范,无防溢底座,无喷淋设施	10月22日	中原区须水街道办事处	停工整改
19	建筑工地	河南大中原物流港B区B1、2号楼工程	兰州北路与阳春路	围挡设置不规范,无防溢底座	10月22日	中原区须水街道办事处	停工整改
20	建筑工地	和平里一标段	长椿路与樊楼路交会处300米路东	围挡喷淋缺失100米以上	10月22日	中原区西流湖街道办事处	停工整改
21	征迁工地	酒沟村征迁	航海路西三环交叉口向西1.3公里路南	围挡喷淋缺失100米以上	10月22日	中原区航海西路街道办事处	停工整改
22	建筑工地	段庄(罗寨村)待建	航海路西三环交叉口向西1.3公里路南	无围挡及喷淋设施	10月22日	中原区航海西路街道办事处	停工整改
23	建筑工地	正基雅苑第二标段	长椿路与樊楼路交会处向东300米	1.喷淋设施不能正常使用,缺失; 2.场内道路未硬化(部分)	10月22日	中原区西流湖街道办事处	停工整改
24	建筑工地	郑州市中原区六十四中	汝河路昆仑路交叉口西北角	场区部分道路未硬化	10月22日	中原区绿东村街道办事处	停工整改
25	建筑工地	和黄熙花园项目	苑南路南宋庄街西	喷淋设备缺失约300米	10月22日	中原区三官庙街道办事处	停工整改
26	建筑工程	河南省体育局育嘉苑	黄河路南、健康路西	车辆冲洗设备不能正常使用	10月22日	金水区经八路办事处	停工整改
27	建筑工程	腾威凯旋一号院	英协路与青年路交叉口	出入口无车辆冲洗设备	10月22日	金水区凤凰台办事处	停工整改
28	建筑工程	王庄城中村改造安置区A-6尚品苑	建业路西、郑汴路南	出入口车辆冲洗设备不能正常使用	10月22日	金水区凤凰台办事处	停工整改
29	建筑工程	永恒理想星苑项目	郑汴路与建业路交叉口西南角	场区部分主要道路未硬化	10月22日	金水区凤凰台办事处	停工整改
30	市政工程	景泰路在建	景泰路	部分围挡未按要求安装喷淋设施	10月22日	金水区杨金路办事处	停工整改
31	建筑工程	嘉阳电子科技软件开发中心二期	杨金路与马头岗中街交叉口西北角	工地北侧围挡无喷淋设施且无防溢底座	10月22日	金水区杨金路办事处	停工整改
32	建筑工程	美商黎明园	金城大道南、河村中街东	围挡未按要求设置,上方无喷淋设施	10月22日	金水区杨金路办事处	停工整改
33	建筑工程	河南省体育中心九年一贯制学校	长柳路与江山路交叉口东200米	围挡未按要求设置	10月22日	惠济区长兴路办事处	停工整改
34	建筑工程	奥体花园一标	三全路与金杯路东北角	围挡未按要求设置喷淋设施及防溢底座	10月22日	惠济区长兴路办事处	停工整改
35	建筑工程	奥体花园二标	三全路与金杯路东北角	围挡未按照要求设置喷淋及防溢底座	10月22日	惠济区长兴路办事处	停工整改
36	市政工程	上元路(丰硕南街天河路)道路工程	天河路上元路交叉口	围挡未按要求设置喷淋及防溢底座	10月22日	惠济区江山路办事处	停工整改
37	建筑工程	亿豪山水人家	天河路与坡阳路交叉口路东	围挡未按要求设置喷淋	10月22日	惠济区江山路办事处	停工整改
38	建筑工程	薛岗东安置房	江山路西薛岗村	围挡未按要求设置喷淋及防溢底座	10月22日	惠济区江山路办事处	停工整改
39	建筑工地	柴郭项目13#地	振兴路与南四环东北	监控设备无法正常使用	10月22日	管城回族区	停工整改
40	建筑工地	郑州亿达科技新城	高新区沟赵办事处金盏街北山茶路西	围挡不连续,底部无防溢底座	10月22日	高新区	停工整改

(下转七版)