

郑州市重污染天气应急管控督查情况通报

(2018年11月19日)

11月17日22时,我市发布重污染天气黄色预警,于11月18日12时启动Ⅲ级应急响应。应急响应期间,市级督导组和市直相关单位督导组对全市应急管控措施落实情况进行了督查,现将督查情况予以通报。

一、督导情况

11月18日下午至19日凌晨,郑州市级督查组及市直相关牵头单位共出动40个小组201人,督查企业40家、施工工地380个、道路扬尘31处、大型货车537辆,共发现问题18处,其中,违反管控要求问题8处,其他问题10处。

二、督查发现问题

(一)工业企业问题

市攻坚办联合执法督查组督查工业企业6家,发现问题:

二七区大桥石化加油站正在营业,现场有车辆正在加油,该加油站未办理成品油零售许可证的情况下擅自营业,被相关部门列入黑加油站名单,加油站负责人已经移交嵩山路派出所依法处理。

市环保局共督查工业企业29家,未发现问题。

市交通委共督查工业企业5家,未发现问题。

(二)工地问题

市环境污染防治督导组共督查工地48个,2个未落实黄色预警管控要求,1个存在其他问题。

市攻坚办联合执法督查组共督查工地16个,1个未落实黄色预警管控要求,1个存在其他问题。

市控尘办共督查工地252个,2个未落实黄色预警管控要求,3个存在其他问题。

市交通委共督查工地32个,1个未落实黄色预警管控要求,1个存在其他问题。

市机动车监察支队共督查工地7个,未发现问题。

市建委共督查工地25个,未发现问题。

(三)道路及车辆问题

市机动车污染监察支队11月18日共督查车辆420辆,发现问题车辆38辆,对其下达了限期改正通知书并予以锁定限制其年审。市交警支队督查发现并处罚问题车辆34辆。

市城管局督查道路9条,运输车辆73辆,发现3处扬尘问题,已责令整改完毕;发现2辆在运输建筑垃圾过程中无核准手续,已移交中原区和惠济区执法局登记保存。

具体督导情况见附件。

三、有关要求

从11月18日12时启动Ⅲ级响应以来,各项应急管控措施基本落实到位,但也存在个别企业、工地未按要求落实管控措施的问题。针对通报中未落实管控要求的8个工地,由市控尘办负责督促依法处罚到位,并上报处罚情况;针对以上存在问题的工业企业、工地的相关责任人员,由市环境污染防治督导组实施追责;对符合拘留条件的人员,由市攻坚办联合执法督查组依法予以拘留。

附件:1.违反重污染天气管控要求问题清单

2.其他问题清单

郑州市环境污染防治攻坚战领导小组办公室

违反重污染天气管控要求问题清单

序号	督导组名称	检查地点(市县)	检查时间	检查项目名称	存在问题	处理情况
1	郑州市环境污染督导组	新密市 袁庄乡人民政府	2018年11月18日	新密市袁庄乡高速北站征迁安置	1.管控期违规进行土石方作业,且无任何降尘措施;2.场区内非作业面大面积黄土裸露(约8000平方米);3.场区内多点搅拌混凝土;4.砂石物料多处露天堆放。	开具交办单,3日内整改情况上报市督导组(以次日核查为准)
2	郑州市环境污染督导组	郑东新区	2018年11月18日	郑州开源商品混凝土有限公司	1.黄色管控期间,水泥罐车、物料车违规运输(豫AK613M、豫C91792、豫A1006S);2.车辆出入未冲洗,带泥上路,污染路面;3.网格员(王一全)、监督员(孙启星、常晓杰)未在岗履职。	开具交办单,3日内整改情况上报市督导组(以次日核查为准)
3	市攻坚办联合执法督查	高新区 枫杨办事处	2018年11月19日	枫杨街与雪松路交叉口工地	渣土车拉渣土上路(皖K99279)。	开具交办单
4	市控尘办	新郑市 中华路与新村大道 交叉口东南角	2018年11月16日	正弘新城2号院	1.露天拌制砂浆;2.黄土覆盖不全;3.PM10检测设备未正常使用(停电)。	整改通知书;执法建议书
5	市控尘办	管城回族区 长江东路与 冯庄东路交叉口	2018年11月17日	鑫苑城一、二、三号院	1.道路积尘非常严重;2.约170米喷淋未安装;3.建筑垃圾未覆盖到位;4.未经验收擅自施工。	整改通知书;督办通知书; 执法建议书;财政扣款书
6	市交通委环境污染督导组	中牟县	2018年11月17日	国道107官渡黄河大桥二分部二工区	管控期间进行土石方作业、大面积黄土未覆盖。	立即责令停工整改
7	市城管局渣土车专项治理督导组	金水区	2018年11月17日	渣土车	中原区西四环通达路交叉口东北角,豫CC9550运输建筑垃圾过程中无核准手续。	车辆移交中原区执法局登记保存
8	市城管局渣土车专项治理督导组	金水区	2018年11月17日	渣土车	惠济区金杯路与贾鲁河交叉口向东300米路南,豫A7037M运输建筑垃圾过程中无核准手续。	车辆移交惠济区登记保存

其他问题清单

序号	督导组名称	检查地点(市县)	检查时间	检查项目名称	存在问题	处理情况
1	郑州市环境污染督导组	荥阳市	2018年11月18日	无名砂场	1.未设置连续围挡、无降尘设施;2.场区积沙特别厚;3.大量物料覆盖不严,裸露在外。	开具交办单, 3日内整改情况上报市督导组(以次日核查为准)
2	市攻坚办联合执法督查	金水区丰庆路办事处	2018年11月18日	金水区丰庆路小学建安工程	1.约300平方米黄土裸露;2.厂区主干道未硬化;3.存在露天拌制砂浆(物料未覆盖);4.项目内部道路泥泞。	开具交办单
3	市控尘办	中华路中段	2018年11月16日	天鹅湖畔	1.垃圾未覆盖;2.道路积尘。	整改通知书
4	市控尘办	新郑市政通路东侧、 常青路北侧	2018年11月16日	碧桂园1号园	1.物料覆盖不全。	整改通知书
5	市控尘办	二七区侯寨办事处 刘庄村	2018年11月17日	凤鸣路小学(刘庄小学)	1.场区南侧及北侧围挡安装不到位,无喷淋;2.部分区域防尘网未按要求使用6针防尘网,不达标;3.场区道路积尘清扫不及时。	整改通知书;督办通知书; 执法建议书;财政扣款书
6	市交通委环境污染督导组	登封市	2018年11月17日	登封段少洛高速少林站、 X048在建工程	X048书院河大桥施工点黄土裸露未完全覆盖。	立即现场整改,依法追责
7	市城管局市容环卫检查组	金水区	2018年11月17日	红旗路	路边积尘。	整改完毕
8	市城管局市容环卫检查组	金水区	2018年11月17日	科源路	路边浮土。	整改完毕
9	市城管局市容环卫检查组	管城回族区	2018年11月17日	布厂街	路边积尘。	整改完毕
10	市攻坚办联合执法督查组	二七区	2018年11月18日	二七区大桥石化加油站项目	现场检查时该加油站正在营业,现场有车辆正在加油,该加油站未办理成品油零售许可证的情况下擅自营业,被相关部门列入黑加油站名单。	开具交办单, 加油站负责人已经移交嵩山路派出所依法处理

(上接三版)

省委省政府第三环境保护督察组交办案件办理结果公示

(第7批)

2018年11月19日

综上所述,该案件基本属实。

处理及整改情况:

惠济区相关职能部门及辖区办事处将继续加大督察力度,确保该疏导点经营规范,切实把环境污染防治整改工作落实到位。

问责情况:

无。

【十四】

郑州市巩义市 受理编号: 20181115097

反映情况:郑州市巩义市,1.无名生活垃圾填埋场,位于巩义市康店镇康北村杨树沟以西老坟沟排水沟处,严重污染环境;2.中山碳素厂,位于巩义市康店镇山头村以西,生产过程中,烟囱冒黑烟,严重污染环境。

调查核实情况:

问题1:无名生活垃圾填埋场,位于巩义市康店镇康北村杨树沟以西老坟沟排水沟处,严重污染环境。

(一)基本情况

无名生活垃圾填埋场位于巩义市康店镇康北村,康店镇康北村杨树沟以西、老坟沟排水沟以南是康北村2017年实施的土地整理开发项目。

(二)调查处理情况

2018年11月16日~17日,巩义市住建局、巩义市康店镇人民政府、巩义市环保局等相关人员到现场进行了调查。

经查“无名生活垃圾填埋场”所处位置实际是巩义市康北村2017年实施的土地整理开发项目,目前已进行复耕,部分耕地已种植油菜、小麦等农作物,现场未发现生活垃圾倾倒现象,且该处紧邻康店镇康北村,路边设置有垃圾收集桶,日常有环卫工人在此路段进行清扫保洁。

综上所述,该案件不属实。

问题2:中山碳素厂,位于巩义市康店镇山头村以西,生产过程中,烟囱冒黑烟,严重污染环境。

(一)基本情况

“中山碳素厂”实际为巩义市中山碳素厂,位于康店镇山头村,法定代表人:路某某,企业类型:个人独资企业。该厂年产20万吨碳素

制品生产线项目于2016年11月9日通过巩义市环境保护局环保备案公告,公示备案号:巩环备公告(2016)4号。主要原辅材料:石油焦、煨后焦、液体沥青;主要产品:生阳极炭块、预焙阳极炭块;主要生产设施:煨烧工段建设有24罐煨烧炉2座;成型工段建设有成型机2套、混捏机6台、雷蒙磨2台、破碎机2台;焙烧工段建设有20室焙烧炉一座、18室焙烧炉1座;生产过程中使用天然气作为燃料,主要生产工艺:石油焦—煨烧—混捏—成型—焙烧—成品。主要产污环节为:生产过程中煨烧、成型、焙烧工段产生的粉尘、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物;配套污染防治设施:煨烧工段建设有双碱法脱硫设施2套、多管降温塔2套、脉冲袋式除尘器1台,安装烟气在线监测设施1套;成型车间建设袋式除尘器2台,沥青烟电捕焦油器2台,液体沥青池安装沥青烟电捕焦油器1台;焙烧工段建设有电捕焦油器2台,双碱法脱硫设施2套,安装烟气在线监测设施2套,在线监测设施监控因子:颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。

(二)调查处理情况

2018年11月16日~17日,巩义市住建局、巩义市康店镇人民政府、巩义市环保局等相关人员到现场进行了调查。现场检查时:该厂煨烧工段处于停产状态(停止上料、冷却降温),配套的双碱法脱硫塔、多管降温塔、脉冲袋式除尘器设施正在运行;成型车间处于半生产状态,配套建设的袋式除尘器、电捕焦油器正在运行;焙烧工段焙烧炉停止生产(天然气已断开),正在冷却降温,配套的电捕焦油器、双碱法脱硫塔处于运行状态;烟气自动在线监测设施处于运行状态,未发现环境违法行为。

经查阅相关资料,巩义市中山碳素厂于2018年9月完成烟气超低排放技术改造,并于2018年10月10日经专家验收通过;查阅该厂污染防治设施运行日志,记录完整,未发现异常;查阅该厂2018年2月(比对检测)、6月、10月(比对检测)检测报告和2018年10月、11月在线监控数据显示:该企业各项污染物均稳定达标排放。

综上所述,该案件不属实。

处理及整改情况:

巩义市住建局将加强监督检查力度,定期开

展现场执法检查,对发现的环境问题从严从重从快进行查处,同时加大对环境保护政策法规的宣传力度,尽最大努力做好群众环境信访工作,争取群众对环保工作的理解和支持,保障人民群众的合法环境权益不受损害。

问责情况:

无。

补(第6批)

【十五】

郑州市惠济区 受理编号: 20181114057

反映情况:郑州市惠济区,郑州外国语学校施工工地,惠济区江山路办事处苏屯村第八组,封土令期间违规施工,没有降尘措施,粉尘大,污染严重。

调查核实情况:

一、基本情况

郑州外国语学校施工工地位于惠济区江山路街道办事处苏屯村第八组,建设单位:郑州市惠济区教育体育局,施工单位:中恒建设集团有限公司,属惠济区江山路街道办事处管辖。

二、现场调查情况

2018年11月15日,惠济区城管局、惠济区江山路街道办事处到现场进行了调查。现场检查时,该工地处于停工状态,未发现违规施工的问题。

2018年11月12日,郑州市环境污染防治攻坚战领导小组办公室发布重污染天气橙色预警通知后,惠济区江山路街道办事处立即对该工地下达橙色管控期间严禁动土停工通知书,要求管控期间“网格员”“管理员”必须二十四小时在位并做好监督管理工作,保证施工工地严格落实各项扬尘防控措施。

综上所述,该案件不属实。

处理及整改情况:

惠济区江山路街道办事处将继续加大督察力度,避免此类问题再次出现,切实把环境污染防治攻坚战工作落实到位。

问责情况:

无。

【十六】

郑州经开区 受理编号: 20181114069

反映情况:郑州经开区,1.两家无名砖厂,位于经开区黄商村村南头最里边仓库的东边,2018年11月10日举报的一家砖厂已经被查处,现还有两家砖厂露天生产,无环评手续,每天20:00至次日5:00生产期间扬尘及噪音污染严重;2.无名砖厂、粉碎厂,位于经开区小芦庄村村东北角,紧挨着华夏大道路东,无环评手续,每天20:00至次日5:00生产期间扬尘及噪音污染严重。

调查核实情况:

问题1:两家无名砖厂,位于经开区黄商村村南头最里边仓库的东边,2018年11月10日举报的一家砖厂已经被查处,现还有两家砖厂露天生产,无环评手续,每天20:00至次日5:00生产期间扬尘及噪音污染严重。

(一)基本情况

无名砖场位于经开区黄商村村南头,属于京航办事处辖区,该无名制砖厂负责人为贾某某。该厂成立时间为2018年9月,占地面积约为2000平方米。该案件与省委省政府第三环境保护督察组交办第2批受理编号20181110021问题属于同一家企业,是该企业另外两条生产线。

(二)现场调查情况

2018年11月15日,经开区环保局相关工作人员到现场进行了调查。现场查看时,该厂已断电封停,处于停止状态。原材料已清理,机械现已搬离,厂房正在拆除,与群众反映“该企业还在生产”情况不符合。但经现场调查,该砖厂在之前的生产经营过程中,的确存在扬尘及噪音污染,对周边居民的生活环境造成了不良影响。

综上所述,该案件基本属实。

问题2:无名砖厂、粉碎厂,位于经开区小芦庄村村东北角,紧挨着华夏大道路东,无环评手续,每天20:00至次日5:00生产期间扬尘及噪音污染严重。

(一)基本情况

该无名砖厂和粉碎厂位于经开区周庄建筑垃圾消纳场内,小芦庄村口以南、四港联动大道

以东、京港澳高速以西。公司名称:郑州金源环境工程有限公司,负责人朱某,成立时间为2017年2月24日,营业期限长期,经营范围:环境保护工程设计与施工。

(二)现场调查情况

2018年11月16日,经开区城市管理局相关工作人员到现场进行调查。现场检查时,该企业已停止生产。经查,该企业有营业执照,无环评手续。此处制砖厂由经开区周庄建筑垃圾消纳场管理方河南耀创建设发展有限公司引进郑州金源环境工程有限公司,进行建筑垃圾消纳场再生资源加工利用项目,双方合作期限10年(2017年5月1日~2027年4月30日),根据建筑垃圾资源化利用实际情况,当时周庄建筑垃圾消纳场管理方经开区社区管理服务局对此出具了相关证明,同时为规范周庄建筑垃圾消纳场管理,经开区城市管理局2018年6月1日、7月19日两次针对该厂的扬尘治理、安全生产、管理制度等事项下达责令整改通知书,要求郑州金源环境工程有限公司对相关问题进行整改。

该公司采取了封闭、围挡、洒水等降尘措施,周边无居民。

综上所述,该案件基本属实。

处理及整改情况:

问题1:按照郑州市大气污染防治工作要求,2018年11月11日,经开区管委会环保工作人员对该砖厂其他生产线一并进行了拆除,将其断电封停,停止生产。目前该无名制砖厂原材料已清理,机械已搬离,厂房正在拆除中。

下一步,经开区管委会将组织工作人员加大巡查力度,防止出现因监管不到位而导致类似的环境污染问题。

问题2:按照郑州市大气污染防治工作要求,经开区已要求郑州金源环境工程有限公司停止生产,补办环评审批手续,并根据《郑州市建筑垃圾资源化处置临时设施建设导则》(郑建领办(2018)114)文件要求,采取严格措施控制粉尘和噪音污染。在办理环评手续之前,不得开工建设。

下一步,经开区工作人员将加大巡查力度,防止出现类似问题。

问责情况:

已移交经开区管委会纪工委进行调查处理。