

省委省政府第三环境保护督察组交办案件 办理结果公示

(第12批)

2018年11月25日

【一】

郑州市惠济区 受理编号： 20181120153

反映情况：
郑州市惠济区，索须河河堤北岸垃圾扬尘污染，位于惠济区索须河河堤北岸花王桥至花园口段，该路段垃圾杂物遍地，大片黄土裸露，扬尘污染严重。

调查核实情况：
一、基本情况
索须河在惠济辖区长约15公里，花王桥至花园口段约5.5公里。“索须河河堤北岸垃圾场”位于惠济区索须河河堤北岸花王桥至花园口段，属于惠济区花园口镇管辖范围。

二、现场调查情况
2018年11月21日，惠济区城管局、惠济区农委、惠济区花园口镇人民政府联合到现场进行了调查。
经查，索须河河堤北岸花王桥至花园口段存在垃圾杂物堆放现象，系附近居民将生活垃圾随意偷倒所致。堤顶道路部分路段路基长期碾压、坑洼不平、有破损，车辆经过时，有扬尘产生。河堤两侧长有植被，未发现大片面积黄土裸露的问题。

综上所述，该案件基本属实。
处理及整改情况：
惠济区城管局、惠济区农委及惠济区花园口镇政府组织安排人员对堤顶两侧偷倒的生活垃圾进行清理，并安排专人加大巡查、清理力度，严查偷倒乱倒等行为。同时，加大路面清扫保洁力度和洒水冲洗频次。积极配合索须河生态提升工程，彻底解决扬尘、垃圾乱倒等问题。
下一步，惠济区城管局、惠济区花园口镇将继续加大监管力度，切实把环境污染防治攻坚战工作落实到位。

问责情况：
无。

【二】

郑州市荥阳市 受理编号： 20181120154

反映情况：
郑州市荥阳市无名家具喷漆厂，位于荥阳市广武镇黑李村村委会向西300米处养鸡场西侧，无环评手续，每天不间断生产，产生气味非常难闻。

调查核实情况：
(一)基本情况
无名家具喷漆厂位于荥阳市广武镇黑李村村委会向西300米处养鸡场西侧，负责人是周某某。该喷漆厂于2018年10月底租用黑李村民房进行经营活动，使用面积约150平方米，属于个体经营橱柜组装加工点，未办理任何相关手续，属无证经营，该加工点已于11月中旬搬离此地。

(二)现场调查情况
2018年11月21日，荥阳市广武镇政府、荥阳市环保局相关人员到现场进行了调查。
现场检查时，该加工点屋内未发现任何生产设备、原材料及产品，房间内也未闻到喷漆产生的异味。经询问，该处前期有一家组装橱柜厂，由于距离居民区太近，未能办理任何相关手续，于2018年11月中旬搬离了此地。

综上所述，该案件不属实。
处理及整改情况：
荥阳市广武镇政府、荥阳市环保局将加大对该区域巡查力度，杜绝此类问题再次发生。

问责情况：
无。

【三】

郑州市二七区 受理编号： 20181120155

反映情况：
郑州市二七区无名垃圾中转站，位于二七区工人南路与丹青路交叉口向南100米左右，垃圾车在运输过程中污水流到路面，污染环境。

调查核实情况：
一、基本情况
工人路垃圾中转站位于工人路南段烈士陵园西围墙西边，该项目于2014年立项、公开招标，于2015年底建成，并于2016年4月正式投入使用。该中转站是一座24小时运转站，日处理生活垃圾约176吨，服务半径1.5公里，东至兴华南街、西至西三环(含建安路)、南至南水北调、北至航海路，服务周边约23个社区、单位和沿街商户，是二七区转运生活垃圾频率最高、转运垃圾量最大的一个中转站。

二、现场调查情况
2018年11月20日，二七区嵩山路街道办事处、二七区城管局工作人员到现场进行调查核实。现场未发现密闭不严的垃圾运输车。
根据二七区嵩山路街道、二七区环卫总公司工作人员日常巡查监管情况显示，该区域存在有个别垃圾车密闭不严，车体破损、污水有污染道路的现象。主要是在站前道路旁排队等待二七区车辆密闭不严，此处没有污水收集设置，在等待倾倒时，造成车内生活垃圾产生的污水流到道路路面上，出现了难闻气味和污水污染地面的问题。针对以上情况，二七区嵩山路街道办事处曾多次联合二七区执法中队对垃圾运输车辆进行查扣、处罚，对有关责任人进行查处，但由于垃圾运输多在夜间或凌晨进行运输倾倒，监管工作存在一定的困难。

综上所述，该案件基本属实。
处理及整改情况：
2018年11月18日，二七区嵩山路街道办事处召开了垃圾二七区淘汰工作会，明确要求11月20日起，对不符合转运标准的垃圾运输车一律不再允许进站倾倒，全部更换为

政府统一购买的密闭式垃圾运输车，其他车辆发现一起查扣一起，杜绝在运输过程中跑冒滴漏。凡不符合密闭运输要求的二七区严禁转运生活垃圾，环卫中转站将不再接收不符合要求的二七区转运的生活垃圾。11月20日，二七区嵩山路街道办事处30辆密闭式新式垃圾车已全部更换到位，从根本上杜绝垃圾运输车污染环境的现象发生。

下一步，二七区嵩山路街道办事处、二七区综合执法局嵩山路执法中队加大巡查和查处力度，同时，二七区城管局加大对垃圾中转站的管理力度，确保不再发生类似问题。

问责情况：
无。

【四】

郑州市金水区 受理编号： 20181120156

反映情况：
郑州市金水区无名自来水厂，位于金水区渠东路圣菲城小区西边东风渠边上水厂对面，该处沉淀池夜间2点左右到上午10点左右噪音扰民，污染严重。

调查核实情况：
一、基本情况
无名自来水厂为郑州中法原水有限公司(白庙水厂)。郑州中法原水有限公司(以下简称合作公司)前身为郑州市白庙水厂，位于金水区文化路71号，是郑州自来水投资控股有限公司(前身为郑州市自来水总公司)较早建设的地表净水厂之一。白庙水厂始建于1975年，先后扩建了6万m³系统(1975年投产运行)、10万m³系统(1985年投产运行)及20万m³系统(1992年投产运行)，目前6万m³系统已拆除，其用地用于建造深度水处理系统。防汛应急缓冲池(调蓄池)与该深度水处理系统同期建成，目前主要功能是防汛及突发爆管或泵站停电应急时清水溢流缓冲的作用。群众反映的沉淀池即为该防汛应急缓冲池(调蓄池)。

合作公司成立于2001年8月1日，是由中法水务投资有限公司与郑州自来水投资控股有限公司合作组建，投资双方各占50%的股份，合作期30年。日供水能力为30万m³/日，承担着郑州市北部主城区的工业生产用水、服务用水和逾200万居民的生活饮用水任务。

二、现场调查情况
2018年11月23日，郑州市城管委相关人员到该公司进行了检查。

经查，渠东路西侧为白庙水厂防汛应急缓冲池，目前主要功能为防汛及突发爆管或泵站停电应急时清水溢流缓冲的作用。缓冲池水泵平时不运行。2018年11月20日，该公司为检修测试运行水泵，以确保设备应急时能正常使用，产生噪声，影响了附近的居民。该厂计划于两周内改造成潜水式防噪声型水泵。

经调查，举报内容属实。
处理及整改情况：
为解决扰民的问题，该公司计划于两周内改造成潜水式防噪声型水泵。
下一步，郑州市城管委将积极跟进问题的解决情况，督促白庙水厂按计划对相关泵站进行改造。

问责情况：
无。

【五】

郑州市中原区 受理编号： 20181120157

反映情况：
郑州市中原区无名垃圾堆，位于中原区化肥厂东路，该处生活垃圾和建筑垃圾乱堆，长期无人清理，污染环境。

调查核实情况：
一、基本情况
化肥东路位于农业路高架与电厂路向东300米，红线宽约40米，长约400米，红线内建筑附属物征迁基本完成，属中原区桐柏路街道办事处。2017年6月份进场施工，建设方为郑州地产集团有限公司，施工方为河南省创业市政工程有限公司，监理方为郑州市豫通市政公用工程监理有限公司。目前该工程因复工手续未通过，所以停工至今。

二、调查处理情况
2018年11月21日，中原区桐柏路街道办事处相关人员到现场进行了调查。
现场检查时，工地用围挡进行了圈建，现场未施工，作业面覆盖良好，覆盖建筑垃圾的防尘网有破损，部分建筑垃圾裸露，工地周边有零星生活垃圾。经过走访询问，由于周边商户众多，并且位于居民区，沿街商户和周边居民有偷倒、乱倒垃圾的行为，且屡禁不止。

综上所述，该案件基本属实。
处理及整改情况：
中原区桐柏路街道办事处现场督促施工方用6种防尘网对裸露的建筑垃圾进行覆盖，对生活垃圾进行清理。同时，安排工作人员对周边商户、居民进行大气污染防治宣传及倡导工作，号召居民要提高环境保护意识，提倡垃圾分类、垃圾入箱，杜绝偷倒、乱倒垃圾的行为。

问责情况：
已移交中原区纪委监委进行调查。

【六】

郑州高新区 受理编号： 20181120158

反映情况：
郑州高新区无名垃圾堆，位于高新区冉屯北路，该处生活垃圾和建筑垃圾乱堆，长期无人清理，污染环境。

调查核实情况：
一、基本情况
该无名垃圾堆位于冉屯东路西湖春天小区南侧围墙外一

条东西向的无名小道路上，属于高新区石佛办事处辖区。

二、调查处理情况
2018年11月21日，高新区城市管理局、高新区石佛办事处相关人员到现场进行调查。现场调查时，未发现建筑垃圾，只有一些生活垃圾，生活垃圾堆中有蔬菜叶、塑料袋等生活垃圾，疑似周边群众偷倒。

综上所述，该案件基本属实。
处理及整改情况：
高新区石佛办事处工作人员已将生活垃圾清理完毕。

下一步，高新区城市管理局、高新区石佛办事处将持续加大对该区域的巡查力度。同时，进一步扩大排查区域和范围，按网格化管理不间断开展排查；减少生活垃圾和建筑垃圾对周边环境的影响，发现问题将依法依规严肃处理。

问责情况：
无。

【七】

郑州市新密市 受理编号： 20181120159

反映情况：
郑州市新密市汉臣夜市烧烤，位于新密市青屏办事处溱水路中段文化馆斜对面路南，下午到晚上营业时，餐饮油烟和噪声扰民，污染环境。

调查核实情况：
一、基本情况
汉臣夜市烧烤全称为新密市青屏汉臣老牌特色夜市，位于新密市青屏街办事处溱水路中段路南353号，经营者为王某某。该店营业面积约100平方米，东、西邻商户，南邻居民区，北邻溱水路。该店后厨乙醇灶2台，配有油烟净化器2台，合用1根油烟排放通道进行高空排放(高出相邻建筑物)。

二、调查处理情况
2018年11月21日，新密市青屏办事处、新密市环保局工作人员对该饭店进行了现场调查。该饭店经营正常，2台油烟净化装置正常运行，处理后的废气由油烟排放通道进行高空排放，店内油烟净化装置清洗台账留存完整。
该饭店油烟净化装置在外设置，运行时有声响。同时，该饭店夜间经营时间过长，顾客用餐时吵闹声音较大，对附近居民造成了一定的影响。

综上所述，该案件基本属实。
处理及整改情况：
新密市青屏办事处针对该饭店存在问题做出以下处理：一是将油烟净化装置进行隔音处理；二是责令饭店缩短营业时间，从而减少就餐噪声。目前，该饭店已停业整顿。
下一步，新密市青屏办事处将加强对该饭店的监督，经验收合格后，方可实施经营。

问责情况：
无。

【八】

郑州市新密市 受理编号： 20181120160

反映情况：
郑州市新密市春光纸业厂，位于新密市苟堂镇，进入厂大门下坡向右拐，该厂电镀铝型材过程中使用硫酸、磷酸、硝酸进行酸洗，污染地下水。

调查核实情况：
一、基本情况
“春光纸业厂”实为郑州宇航铝业有限公司，位于新密市苟堂镇付寨村，法定代表人为李某某，企业经营范围：铝制品、塑料制品、保温板、珍珠棉、发泡板加工、销售。该公司《年表面处理1200吨金属地板压线、60吨金属晾衣架扩建项目环境影响报告表》于2017年3月6日经新密市环境保护局审批(新密环建(2017)25号)，并于2018年2月进行自主验收。

二、调查处理情况
2018年11月21日，新密市苟堂镇政府、新密市环保局工作人员到该公司进行了现场调查。
经查，该公司有6个分车间，涉及到酸洗工序为地板压线车间，主要生产设备有：喷丸机1台、打磨机1台、酸洗槽2个、水洗槽14个、阳极氧化槽1个、染色槽7个、封孔槽2个、转印机1台。生产工艺：原料外购—喷砂—酸洗—水洗—阳极氧化—水洗—染色—水洗—晾干—转印—包装—成品。配套污染防治设施有除尘器2套、酸雾吸收处理设施1套；日处理100m³污水处理设施1套(采用调节中和+混凝沉淀+氧化塘处理工艺)，生产废水经污水处理设施处理达标后，经专用管道输入新密市造纸群工业污水处理厂深度处理，最后进入新密市金源污水处理技术有限公司(人工湿地)处理后排入双泊河。

现场检查时，该车间未生产，没有发现电镀设备。该公司污水处理设施运行正常，所有联接管道无损坏现象，排污口暂无废水排放，未发现私排乱排废水情况。经查看第三方河南泰格检测技术服务有限公司出具的该公司检测报告，公司排放废水各项因子均在《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4二级限值之内。

综上所述，该案件不属实。
处理及整改情况：
新密市环保局将严格按照“双随机”工作要求，加大检查频次，严厉打击违法行为，确保污染物达标排放。

问责情况：
无。

【九】

郑州市荥阳市 受理编号： 20181120161

反映情况：
郑州市荥阳市建筑垃圾，位于荥阳市贾峪镇奥莱大道碧桂园小区1期高层与别墅之间的空地上，乱堆建筑垃圾无人清

理，污染环境。

调查核实情况：
一、基本情况
荥阳市贾峪镇奥莱大道碧桂园小区1期高层与别墅之间的空地，属于荥阳市贾峪镇洞林寺村。

二、调查处理情况
2018年11月21日，荥阳市贾峪镇政府、荥阳市住建局、荥阳市城管局等相关人员进行了现场查看。
该空地有大量建筑垃圾堆放，没有进行覆盖。该处建筑垃圾为2017年下半年碧桂园1期施工和房屋业主装修时留下，当时未能及时清理，只是每隔一段时间更换防尘网进行覆盖。现在碧桂园1期房屋已经竣工交房给业主使用，施工单位、建设单位和监理单位已撤出，处于无人管理的状态。

综上所述，该案件基本属实。
处理及整改情况：
荥阳市贾峪镇政府已组织人员对该处建筑垃圾进行清理。截至2018年11月23日17点，该处建筑垃圾已经清理一半，剩余建筑垃圾将会在11月26日前全部清理完毕，清理后对裸露黄土进行覆盖。
下一步，荥阳市贾峪镇政府将加强对该区域的监管力度，发现问题，及时处理。

问责情况：
无。

【十】

郑州市荥阳市 受理编号： 20181120162

反映情况：
郑州市荥阳市无名机械厂位于荥阳市金寨乡金寨村金寨大街最西头路北第一家，无任何手续，使用电焊气味难闻，污染环境。

调查核实情况：
一、基本情况
该无名机械厂位于荥阳市金寨乡金寨村金寨大街最西头路北，属于金寨乡金寨村七组，房主马某某。

二、调查处理情况
2018年11月21日，荥阳市金寨乡工业办和荥阳市金寨环境监察中队工作人员到现场进行了调查。
该厂房一直闲置，未出租。该厂房附近有三家企业，分别为荥阳市亚威建筑机械厂、荥阳市金寨辉煌建筑机械厂和荥阳市辉腾建筑机械有限公司，主要工艺流程为：切割—焊接—打磨—成品。

1.荥阳市亚威建筑机械厂主要从事建筑机械制造，产品为小吊机，2017年6月取得《环境违法违规建设项目现状评估备案表》(荣环备(2017)777号)。
2.荥阳市金寨辉煌建筑机械厂主要从事建筑机械制造，产品为二保焊机，2017年6月取得《环境违法违规建设项目现状评估备案表》(荣环备(2017)016号)。
3.荥阳市辉腾建筑机械有限公司主要从事不锈钢货架加工，产品为不锈钢货架，该企业于2018年8月3日通过荥阳市环保局审批(荣环审(2018)190号)，2018年10月通过验收。

经查，三家企业在生产过程中均能够按要求使用焊烟吸尘器，未发现有违规行为。

综上所述，该案件不属实。
处理及整改情况：
荥阳市环保局、荥阳市金寨乡政府将加大巡查力度，加强对辖区企业的监管，督促企业严格按照环保要求，确保各类污染防治设施正常运行，污染物达标排放。

问责情况：
无。

【十一】

郑州市荥阳市 受理编号： 20181120163

反映情况：
郑州市荥阳市，无名废品收购站和养猪场，位于荥阳市豫龙镇关帝庙村3组陇海铁路北侧，气味难闻，污染环境。

调查核实情况：
一、基本情况
荥阳市豫龙镇关帝庙村3组陇海铁路北侧附近有1家养猪户和1家废品收购站。
关帝庙3组1家养殖户，负责人为赫某某，占地约1.5亩，属散养户，不是规模养殖场，西侧为废品收购站，东、南、北侧为耕地。

废品收购站位于养殖户的西侧，西、南、北侧为耕地。
二、调查处理情况
2018年11月22日，荥阳市豫龙镇政府、荥阳市环保局、荥阳市畜牧局、荥阳市供销社工作人员分别到现场进行了调查。
该养猪场于2017年9月建成，租用关帝庙村3组土地，属于家庭散养户，当时存栏有50头左右生猪并已出栏。2018年8月，由于多种原因该养猪场停业倒闭，9月20日已将废弃猪舍拆除完毕。现场未发现有明显难闻气味。

该废品收购站于2018年3月租用关帝庙村3组土地，用于存放回收的废品。堆放的废品基本为废塑料、废木料和一些铝合金制品等，无生产设备，不涉及危险废物。现场未发现明显难闻气味。

综上所述，该案件基本属实。
处理及整改情况：
检查人员已要求废品收购负责人进行搬离。现场留存垃圾和废品，待临时管控解除后，荥阳市豫龙镇政府将督促尽快清理，并做好环境整治工作。

下一步，荥阳市豫龙镇政府、荥阳市环保局、荥阳市畜牧局和荥阳市供销社将加大对该区域的监管力度，发现问题，立即处理。

问责情况：
无。

(下转九版)