



新手上路

新手初次上路三个不良习惯

踩离合“拖泥带水” 吴小姐开了一辆富康，经常在城市道路上跑，可是开了一段时间后就发现车速最高只能达到90公里左右...

提醒:挂挡后脚立即从离合器上抬起 由于经验不足，总感觉车速过快无法控制，很多新手在开车时左脚都会不自然地搭在离合器踏板上...

开新车猛加油起步 买了新车，不少人会拿“这是新车，有劲儿”炫耀，却不知汽车和人一样，年轻时消耗过大，等“老”了的时候肯定会出现问题...

提醒:启动后不要急于挂挡 当驾驶一辆新车时，对于车辆的操控、制动等系统可能不是很熟悉，以如此高的速度起步，容易造成危险...

开新车喜欢“满载运行” 很多汽车厂商对于新车磨合时的载重量是有着明确的规定的，例如大众公司，在很多车系的说明书中都明确标注着“磨合期间载重量不得超过最大载重量...”

提醒:注意发现行驶中的异响 新车载重量过大，会直接导致避震器压力轴承受损，严重者可能行驶几万公里就需要更换避震器...

驾驶问答

拔不出汽车钥匙怎么办

张女士:前几天开车，出现了钥匙故障，钥匙插入后无法拧动；原来熄火后还出现过钥匙无法拔出的现象，请问怎么处理。

专家:钥匙无法拧动的主要原因是上次停车时方向盘没有回到位，导致方向盘非正常卡锁。如遇此情况，左右手可用微力拧动钥匙的同时，左右手晃动方向盘，钥匙即可拧动。

熄火后钥匙无法拔出现象经常出现在自动挡的车上。原因是自动挡在P挡上没有真正回到位，有时看着已经回到位，但没有触及电子感应器，或挡槽内有硬币等东西阻碍回位...

自动挡车中途熄火怎么办

李先生:前段时间，开车回家的路上车突然熄火，而且是自动挡的，处理了好长时间都没好，遇到这种情况应该怎么办？

专家:装备自动变速器的汽车因没有离合器，也就从根本上避免了因操作不当造成发动机意外熄火现象的发生，但一些自动挡车型由于机械故障还是有可能中途意外熄火...

方法:把变速杆迅速推入空挡(N)，点火开关转到启动(START)位置，重新启动成功后，再迅速把变速杆拉到行驶挡(D)，即可正常行驶。

提示:采用这种方法必须对车辆比较熟悉，如果把变速杆直接推入倒挡(R)，会对变速器造成较大损害...

所有这些平时大家都很清楚，但紧急情况下就难免手忙脚乱，所以，如果是新手，最好还是先踏踏实实地把车停到路边...

长假归来 返程车辆忙“休整”

记者从中原路汽车4S店一条街的多家4S店了解到，随着节后汽车的大量集中返程，不少汽车4S店的售后服务站出现了工位拥挤、排队等待的现象...

“过年回老家倒车的时候蹭到了保险杠，节日车子忙，所以就等到过完了节才来补漆。”正在4S店为爱车补漆的车主袁女士告诉记者，据东风日产中原店售后服务站工作人员介绍，从初八开始，他们维修站从早上8点就开始有人排队...

车主补交检修“作业”

采访中，记者了解到，不少车主节前对自己的爱车进行了检测护理，但也有部分粗心车主因为图省事跳过了出行检测的必要步骤而使自己的出行颇费周折。

初七从老家返回郑州后，在郑煤集团工作的李先生做的第一件事情就是把自己的爱车送到4S店做全面的检修。有五年驾龄的他告诉记者，年三十中午放假之后，他匆匆忙忙开着自己的帕萨特回三门峡老家，出发前李先生就发现仪表盘上的制动警示灯亮起...

车辆检修有重点

河南双盛4S店技术经理曹卫民建议，车主可根据自己在春节期间的用车状况对爱车做有侧重的检测、养护。

曹经理建议，如果您的爱车在节日期间经过“长途跋涉”，即便还未跑满一个保养周期，回城之后也最好对爱车进行包括制动系统、燃油系统等在内的整车全面检查，同时还需要特别注意油路系统的养护...

养护贴士

装饰爱车要适可而止

很多车主买了新车后，除了赶紧办手续，就是装点爱车。铺地胶、加座套、贴太阳膜……忙得不亦乐乎。不过在这里要提醒车主，尤其是那些喜欢赶潮流的年轻车主，装饰爱车适可而止，重在实用，而且一定要保证品质，不然宁可不装。

环保不达标

车主铺地胶本来是为了保持车内清洁，可是有的廉价地胶质量不过关，各种有毒物质超标，造成车内空气污染，还不如使用原来的地毯。而且有的地胶大小不合适，容易进去脏东西，时间长了会滋生细菌，反而更难清洗。

驾驶技巧

混行道路上注意超让车

一辆大客车欲超越前方同向行驶的一辆大货车，当将与之超车时，大货车司机突然左打一把方向，大客车司机猝不及防，本能地跟着左打方向，然终因车速过高，在离心力的作用下侧翻，造成大客车内两乘员死亡，多人受伤。

长假自驾归来如何保养

及时洗车 长途旅游归来一定要立即清洗爱车，这不光是面子的问题，更重要的是路上的泥水、沙尘、动物粪便等会对车漆造成很大伤害...

预防渗油 检查动力总成、传动系统有无渗漏机油。内容主要有几大部件(如发动机、变速箱、后桥等)有没有渗漏机油等。

检查刹车

透过轮胎铝合金钢圈目测刹车碟表面。刹车碟表面原本光滑，如果有明显凹槽，可能是车辆行驶在砂石路面上时，一些细小的砂石卡在刹车碟与挡泥板之间，不断磨擦刹车碟的表面...

检查刹车 检测内容包括各传动部件、悬挂部件是否松动或损伤及底盘锈蚀检查。虽然每辆汽车出厂前，其底盘都经过防锈处理，有的甚至经过双面镀锌或者双面防锈处理...

轮胎查隐患

检测内容包括检查轮胎表面胎纹是否正常。轿车不同越野车，两者单对轮胎的要求就表现出很大的不同。轿车一般使用的是高速行驶稳定性好的公路胎，而越野车无论是花纹，还是宽度、强度以及抓地力都会有很高的要求...

新装不如原装

其实，汽车厂家在选择汽车内饰面料时也是煞费苦心。原车的面料大多能防静电、耐磨、透气、阻燃、防火等，所以在选购替代品时，只能比原来的更好，如果放着原装的东西不用，非要套上一个质量不达标的东西，那可真是得不偿失。

一定要选择正规厂家生产的合格产品。

东西多而杂

上世纪80年代出生的年轻人多有卡通情结，从小看动画片、卡通杂志……所以在装扮爱车时不少年轻人也卡通十足。前台、后座、内后视镜上……到处挂满、堆满了卡通公仔。这些东西看起来很可爱，但是很有可能影响驾驶员的视线。

一定要选择正规厂家生产的合格产品。

春节长假结束后，与汽车销售市场处于“复苏”期相比，售后市场要“火热”的多。

长假自驾归来如何保养

及时洗车 长途旅游归来一定要立即清洗爱车，这不光是面子的问题，更重要的是路上的泥水、沙尘、动物粪便等会对车漆造成很大伤害...

预防渗油 检查动力总成、传动系统有无渗漏机油。内容主要有几大部件(如发动机、变速箱、后桥等)有没有渗漏机油等。

检查刹车

透过轮胎铝合金钢圈目测刹车碟表面。刹车碟表面原本光滑，如果有明显凹槽，可能是车辆行驶在砂石路面上时，一些细小的砂石卡在刹车碟与挡泥板之间，不断磨擦刹车碟的表面...

轮胎查隐患

检测内容包括检查轮胎表面胎纹是否正常。轿车不同越野车，两者单对轮胎的要求就表现出很大的不同。轿车一般使用的是高速行驶稳定性好的公路胎，而越野车无论是花纹，还是宽度、强度以及抓地力都会有很高的要求...

检查刹车 检测内容包括各传动部件、悬挂部件是否松动或损伤及底盘锈蚀检查。虽然每辆汽车出厂前，其底盘都经过防锈处理，有的甚至经过双面镀锌或者双面防锈处理...

一定要选择正规厂家生产的合格产品。

一定要选择正规厂家生产的合格产品。很多车主买了新车后，除了赶紧办手续，就是装点爱车。铺地胶、加座套、贴太阳膜……忙得不亦乐乎。不过在这里要提醒车主，尤其是那些喜欢赶潮流的年轻车主，装饰爱车适可而止，重在实用，而且一定要保证品质，不然宁可不装。

本周汽车行情 上海大众河南光明 普桑豪华型 七万九千八 豪华普桑开回家 7.98

广汽丰田 广汽丰田 2007 精英版 19.78 2008 豪华版 21.98 240G 豪华版 22.98 240G New 豪华版 24.78 240V New 至尊版 26.98

TOYOTA 郑州世纪丰田 威驰 8.99-13.2 锐志 21.6-35.48 皇冠 30.2-51.1 普拉多 46.2-55.8 花冠EX 11.48-12.68 卡罗拉 13.28-19.98

河南嘉力 中华第一跑，路虎1.8手动舒适版 12.68万元 现正火爆销售中 尊逸 2.0手动豪华版 11.58万 骏捷 1.8手动舒适版 9.58万 骏捷 1.8手动豪华版 10.58万

上海通用-别克 君越 20.98-32.98 君威 17.58-19.58 别克 21.8-24.3 陆尊 28.8-37.8 凯越 10.78-12.78 河南众通商务有限公司

比亚迪汽车 河南华通汽贸 F3白金版 5.98-10.58 比亚迪F3白金版 喜迎双节，团购进行中！

北京现代河南长运4S店 蝉联04、05、06年全国销售冠军，全国最佳4S店 伊兰特 八万九千八，伊兰特开回家! 8.98-12.68 索纳塔 12.38-16.18 唯纳特 7.18-10.58 途胜 16.98-24.18 NF御翔 16.58-22.38 超值二手车