

环保部强化督查郑州市问题整改情况公示

郑州市突出问题督办企业整改情况(第1期)

序号	市	县(区)	污染源名称	主要问题	查处情况	整改(进展)情况	整改期限
8	郑州市	新密市	郑州瑞星保温材料有限公司	现场检查时企业正在生产,有环保手续。存在问题:1.原料库未完全密闭;2.混料车间有2个上料口,1个无集气罩,收尘措施不完善;3.输料廊道无收尘措施,粉尘无组织排放。	郑州瑞星保温材料有限公司名称为:新密市伟强耐火材料厂位于新密市城关镇高沟村,法定代表人李松伟。该公司年产4000吨轻质耐火材料建设项目于2016年10月列入郑州市环保违法违规建设项目,属完善备案类。主要生产设备有隧道窑、烘干窑、压力机、混砂机、皮带输送机;生产工艺:原料—混砂—成型—干燥—烧结—包装—成品;项目混料工段均配备了脉冲袋式除尘器,供能采用天然气。1.该公司原料库未完全密闭行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第七十二条第一款,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条第一项,新密市环保局已立案查处,企业罚款已缴纳到位。2.该公司混料车间有2个上料口,1个无集气罩,收尘措施不完善;输料廊道无收尘措施,粉尘无组织排放违法行为,违反了《郑州市大气污染防治条例》第六十条第八项规定,新密市环保局已立案查处,企业罚款已缴纳到位。	该公司原料库房已全密闭,混料车间上料口加装了收尘罩、输送廊道已密闭。	
9	郑州市	新密市	新密宏通耐火材料有限公司	现场检查时企业正在生产。存在问题:1.原料库防扬尘措施不完善;2.原料进料口、破碎口无收尘罩,破碎、细磨工序共用1套脉冲布袋除尘器,粉尘无组织排放。	新密市宏通耐火材料有限公司位于新密市城关镇高沟村,法定代表人李治卿。该公司年产3万吨轻质莫来石砖建设项目于2011年1月4日经新密环境保护局审批(审批文号:新密环建(2011)4号)。主要生产设备有烘干窑、隧道窑、压力机、雷蒙磨、鄂式破碎机、对辊破碎机、混料机;生产工艺:原料—破碎—磨粉—搅拌—成型—干燥—烧结—包装—成品;项目磨粉工段配备了脉冲式除尘器,供能采用天然气。新密市环保局对该公司原料库防扬尘措施不完善违法行为,已进行了立案查处。该公司违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第七十二条第一款,立案处罚依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条第一项,企业罚款已缴纳到位。新密市环保局对该公司原料进料口、破碎口无收尘罩,破碎细粉工序共用1套脉冲除尘器,粉尘无组织排放违法行为,进行了立案查处。该公司违反了《郑州市大气污染防治条例》第五十四条第二款,立案处罚依据《郑州市大气污染防治条例》第六十条第八项规定,企业罚款已缴纳到位。	该公司已对原料库房北面进行了密闭。对原料进料口、破碎口加装了收尘罩,清扫了破碎、细磨车间地面积尘。	
10	郑州市	新密市	郑州东方炉衬材料有限公司	现场检查时正在生产。存在问题:1.除尘设施无运行记录,管理不到位,脉冲布袋除尘设施未及时更换;2.物料露天堆放,未覆盖;3.鄂式破碎未封闭,未安装集气罩,粉尘无组织排放。	郑州东方炉衬材料有限公司位于新密市城关镇高沟村,法定代表人张青永。该公司年产8000吨不定型材料和800吨锆刚玉砖生产线建设项目于2016年10月列入郑州市环保违法违规建设项目,属完善备案类。主要生产设备有隧道窑、烘干窑、梭式窑、鄂式破碎机、对辊破碎机、压力机、混砂机、自动配料机;不定型材料生产工艺:原料—破碎—配料—称重—搅拌—包装—成品;锆刚玉生产工艺:原料—混合—除铁—搅拌—成型—烘干—烧结—成品,项目破碎、混料工段均配备了脉冲袋式除尘器,供能采用天然气。新密市环保局对该公司物料露天堆放,未覆盖违法行为,已进行了立案查处。该公司违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第七十二条第一款,立案处罚依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条第一项,目前,该公司罚款已缴纳到位。新密市环保局对该公司鄂式破碎未密闭,未安装集气罩,粉尘无组织排放违法行为,已进行了立案查处。该公司违反了《郑州市大气污染防治条例》第五十四条第二款,立案处罚依据《郑州市大气污染防治条例》第六十条第八项规定,目前,该公司罚款已缴纳到位。	1.该公司已制定除尘设施运行记录,要求机修工根据定期检修脉冲式除尘器。2.公司已对物料进行覆盖。3.公司已对鄂式破碎机进行了密闭,并按要求安装了集气罩。	
11	郑州市	新密市	郑州盈森木业有限公司	1.现场检查时正在生产,加工车间无治理设施,粉尘无组织排放;2.喷漆车间无VOCs治理设施,有机废气无组织排放。	郑州盈森木业有限公司位于新密市来集镇王家窝村,法定代表人:刘俊华,该公司租用河南建坤汽车销售服务有限公司原有的车间和厂房,办理了年加工200套木质家具项目环境影响报告表,并于2017年4月19日经新密市环境保护局审批(审批文号:新密环建(2017)65号)。主要产品为实木家具;主要生产设备有:精密锯、圆锯机、刨光机、刨机、铣床等;项目配备主要环保设施有:设备自带除尘器和移动式双筒袋式除尘器。新密市环境保护局对该公司车间内有粉尘无组织排放以及VOCs废气无组织排放违法行为,已进行了立案查处。该公司违反了《郑州市大气污染防治条例》第五十四条第二款,立案处罚依据《郑州市大气污染防治条例》第六十条第八项规定,新密市环境保护局对该公司喷漆车间无VOCs治理设施,有机废气无组织排放违法行为,违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第四十五条规定,立案处罚依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条第一项。	1.该公司切割设备收尘措施为自带除尘器,环评未做全部收集粉尘的问题。目前,该公司现已配备2台移动式双筒袋式除尘器,并在车间内安装中央除尘系统进一步除尘。2.公司已将喷漆车间拆除。	
12	郑州市	新密市	河南永成彩色印刷有限公司	1.现场检查时正在生产,车间建有四台印刷设备,未建设配套的VOCs治理设施;2.封胶环节废气收集后直接排放,未配套建设治理设施。	河南永成彩色印刷有限公司,成立日期为2001年11月30日,法定代表人:荆菊仙,统一社会信用代码:91410102733873837K,类型:有限责任公司(自然人投资或控股)。营业执照注册地址为郑州市大岗刘乡石羊寺村西,该厂房为租赁郑州瑞富临科贸有限公司。	该公司由于市场效益不好,自愿放弃治理,已拆除印刷生产设备,不存在封胶环节。	
13	郑州市	新密市	郑州桃园包装有限公司	该公司建有胶印机一台,未配套建设VOCs治理设施。	郑州桃园包装有限公司成立日期为2004年7月5日,法定代表人:高兴旺,统一社会信用代码:914101837648708905,类型:有限责任公司(自然人投资或控股)。	该公司由于市场效益不好,自愿放弃治理,已拆除印刷生产设备。	
14	郑州市	上街区	张海涛	该住户取暖小锅炉未拆除。	1.拆除煤炉。新安办迅速联系拆迁人员,在户主张海涛的积极配合下,于8月4日下午两点前,对其家中的废弃煤炉拆除完毕。2.加强环保宣传教育。工作人员向其家庭详细讲解了国家的散煤“二代”补贴政策,张海涛家庭保证将严格遵守承诺,杜绝使用散煤,自觉保护环境。3.加强宣传,强化监督。成立以社区志愿者和居民代表组成的监督队伍,对辖区居民加强宣传,增加检查频次,杜绝散煤复燃现象,确保治理成效。	现场已整改到位	
15	郑州市	上街区	李贵鑫	该住户燃煤灶未拆除。	2017年8月4日,上街区中心路街道办事处会同康乐社区居民委员会对该户家中的两个小燃煤炉进行了清理,并对其进行了说服教育,李贵鑫当场表示以后坚决不再使用燃煤。清理的两个小燃煤炉由中心路街道办事处监督,砸破后给了废品回收站,杜绝其再次流入社会使用。	现场已整改到位	
16	郑州市	上街区	冠通物流存煤点	该散煤点已取缔,但周边仍有煤渣堆放,原场地道路积尘较厚,扬尘严重。	冠通物流存煤点主要存放在铝厂货运站台上,已取缔完毕。8月4日,上街区散煤办当即与郑州冠通物流有限公司取得联系,该公司组织铲车和货车于当晚晚上已将该散煤全部清理完毕。之后又拉来黄土进行了覆盖。		
17	郑州市	上街区	时圣法	该住户隔壁车库有煤球存放。	2017年8月4日,上街区中心路街道办事处会同康乐社区居民委员会对该户家中积存的燃煤进行了清理,并对其进行了说服教育,时圣法当场表示以后坚决不再购买使用燃煤,杜绝类似事件发生。清理的煤球由中心路街道办事处监督,粉碎后全部倒入了垃圾中转站进行处理,杜绝其再次流入社会使用。		
18	郑州市	上街区	中原环保郑州上街水务有限公司	现场检查时该公司正在运行。1.通过查看自动监测历史记录,发现其进口监测数据频繁出现异常;2.出水自动监测流量监控设备前端有旁路,无法真实反映实际出水。	1.经查实,该公司进口存在在线监测设备频繁出现故障和抽到杂质现象,故障率较高。2.流量计前泵房并非旁路,2014年上街区“五湖一河”生态水系项目正式实施,规划选择中原环保郑州上街水务有限公司出水作为生态水系项目之一的东魏湖的主要补给水源,由于上街水务厂内的实际地形情况受限,出水流量计已经紧邻枯河,因地形所限,经过在线监测设施之后,在流量计之前出水口附近建设一个100m³的储水池,定期为东魏湖补充景观用水,泵房为东魏湖提供的补充用水是经过在线监测设施监测的。		1.第三方运维公司已对在线监测设备频繁故障的部件进行更换,对整机进行了全面维护。并按要求填写相关记录,对在线设备的主要零部件定时进行维护保养,及时更换,保障在线设备的有效传输率。2.8月4日起泵房已停止对东魏湖补充景观用水,所有出水都经过出水流量计从唯一的排水口排出,同时进行景观用水供水管道流量计安装预算及招投标工作,流量计未安装到位前不再使用景观用水,8月30日东魏湖泵房流量计已安装到位,已联网。
19	郑州市	金水区	拜忠义	现场检查时该户燃煤灶未拆除。	该住户于2017年8月5日整改完毕,燃煤灶已拆除。		现场已整改
20	郑州市	金水区	郑州信誉汽车维修服务有限公司	企业在正常生产,喷漆设施未拆除。	该单位正常营业,位于厂区西南角的两间喷漆房已停用,大门已拆除,改为杂货间。		现场已整改
21	郑州市	金水区	郑金水区袁村安置房(E-03-01地块)	现场检查时,该工地正在施工,存在未采取湿法作业、场内道路积尘严重、未密闭运输等问题。	1.每台钩机至少配备一台雾炮。粉碎和清运建筑垃圾时应采取洒水或喷淋措施,将建筑垃圾浇透后方可进行作业。2.已安排人员清扫道路定时洒水,内部道路安排人员清理积尘。3.专人指挥车辆缓慢通过冲洗台,检查车辆密闭情况,密闭不严不准出厂区。4.该项目违反了《中华人民共和国大气污染防治法》六十九条第三款规定,根据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条规定,金水区依法对其进行行政处罚。		现场已整改
22	郑州市	金水区	杨金路南侧某工地	夜间检查时,该工地正在进行混凝土浇筑作业,存在工程车辆进出口无冲洗设施、出口清洁不到位问题(现场道路无法通过,未能核实工地名称)。	1.该项目按要求安装出入口冲洗设备并严格落实车辆冲洗制度;2.该项目对出口进行清扫保洁并洒水降尘。3.该项目违反了《中华人民共和国大气污染防治法》六十九条第三款规定,根据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条规定,金水区依法对其进行行政处罚。		现场已整改
23	郑州市	金水区	河南新华印刷集团有限公司	经现场检查,该企业正在生产,有一条生产线两台印刷设备无VOCs收集治理设施,有机废气无组织排放。	根据7月13日下发的《河南省环保厅办公室关于做好2017年秋季中小学教材印刷保障工作的通知》(豫环办(2017)55号)文件,该公司于7月中旬启动了该设备,并按照文件要求“边生产边治理”,签订协议并安排了该设备的VOCs治理工作,计划于9月下旬完成全部治理工作。执法人员现场检查时该位于河南新达彩印有限公司的印刷机已停止使用,并已经购买了VOCs治理设备,目前喷淋塔、UV光解设备等主要设备已由无锡厂商制作完毕,正在安装。		现场正在整改 2017年9月30日完成
24	郑州市	惠济区	王兰英	该住户小煤炉未拆除。	保留燃煤小灶的居民为王兰英,燃煤小灶已弃用多年。		花园口镇工作人员于8月4日对王兰英家中燃煤小灶已没收并销毁。
25	郑州市	惠济区	王绍山牛肉胡辣汤	该商户经营过程中使用散煤炉。	现场检查时,发现该商户经营时使用散煤炉。责成古荥镇政府必须高度重视,认真排查,杜绝此类问题的发生。		目前,燃煤灶已当场销毁,并对燃煤进行没收,王绍山牛肉胡辣汤已改用天然气。
26	郑州市	惠济区	郑州市惠济区古荥镇	道路扬尘严重。	经调查,该路段存在着清扫不及时,路边黄土裸露的问题,现场责令古荥镇政府立即按照要求整改到位。		古荥镇环保所工作人员立即开展整治行动,对相关路面进行全面清扫,并要求环卫工人提高日常保洁标准;专人监督洒水车进行不间断洒水降尘作业。目前,已整改到位。
27	郑州市	惠济区	省体育中心加油点	公交公司内部加油站,现场有一个加油站,两把加油枪,无手续。	经调查,该加油站属于公交公司内部站点,仅限内部使用,不对社会车辆服务,因此加油机检测不属于强检范围。长兴路公交公司院内的加油站没有经营行为,故不符合办理营业执照的条件,无需办理成品油零售经营许可证。根据郑交(2017)179号文,郑州市交通运输委员会关于加快推进柴油公交车更换工作的请示,该公交公司将统一使用燃气,不再使用柴油。		惠济区商务局、安监局、环保局、消防大队等部门针对省体育中心加油站开展联合执法,对两个无手续加油机进行拆除,截至9月14日,已对两个无手续加油机进行拆除。
28	郑州市	惠济区	金洼村城中村改造项目(8号)	经调查,该工地场地覆盖不到位,洗车机故障不能正常开启。	经调查,该施工工地因管理标准不高,存在着场地覆盖不到位,洗车机不能正常开启的问题。惠济区住建局对工地负责人进行严厉的批评,要求其必须高度重视,严格落实整改。		目前工地裸露黄土已覆盖完毕,洗车机已修复并投入正常使用。截至8月16日,已全部整改到位。