

(上接六版)

# 环保部强化督查郑州市问题整改情况公示

### 郑州市突出问题督办企业整改情况(第2期)

序号	市	县(区)	污染源名称	主要问题	查处情况	整改(进展)情况	整改期限	序号	市	县(区)	污染源名称	主要问题	查处情况	整改(进展)情况	整改期限
38	郑州市	荥阳市	郑州昌威重工机械有限公司	现场检查时,该公司未生产,有喷漆产品,无配套喷漆废气处理设施。	郑州昌威重工机械有限公司,法定代表人:陈战锋,位于荥阳市豫龙镇二十里铺,是年加工30套、矿山设备15套建设项目。原料是钢板,主要产品是成套造粒设备。生产工艺为钢板一下料一拼装一焊接一清磨一成品。主要生产设备有焊机5台、钻床1台、车床2台、铣床1台。该单位于2010年6月经荥阳市环保局审批环境影响报告表郑环建(2010)026号,2016年12月通过环保违法违规建设项目验收荣环清改验(2016)948号。	1.经查,环评批复中没有喷漆工艺,现场检查中该企业生产车间内未发现喷漆设备和喷漆原料,也未发现存在明显的喷漆痕迹等现象或现场。对于有喷漆产品的情况,该公司的喷漆产品属于委托郑州信合矿业设备有限公司进行作业,并签订了喷漆加工合同,所有喷漆件均由该公司代理喷漆。 2.荥阳市环境保护局要求该公司必须认真落实报告中提出的各项污染防治措施的正常运行,确保外排污染物达标排放。		48	郑州市	荥阳市	荥阳市华强加油站	正在运营,未设立车用尿素销售点。	该加油站成立于2015年9月15日,位于荥阳市郑上路城关砖厂东路南,投资人马香花,经营范围销售车用乙醇汽油、柴油。	现该加油站已在加油机旁规范设立车用尿素销售点。	
39	郑州市	荥阳市	荥阳市刘河申庄加油站	现场未见车用尿素销售,未见车用尿素销售台账。	荥阳市刘河镇申庄加油站始建于1995年,位于刘河镇申庄村,法人王芬菊,占地2.01亩,现有职工3人,年销售车用柴油85余吨、车用汽油40余吨。该加油站属个人独资企业,各种手续均齐全。	该加油站按照要求购买合格的车用尿素,并建立车用尿素销售台账。		49	郑州市	荥阳市	荥阳市天增特种油有限公司	正在运营,未设立车用尿素销售点。	该公司成立于1998年8月21日,位于荥阳市郑上路,法人代表王天增,注册资本50万元,经营范围销售无铅汽油、石油产品及石油副产品。	现该加油站已在加油机旁规范设立车用尿素销售点。	
40	郑州市	荥阳市	荥阳市刘河徐沟加油站	有密闭集气罩和油气回收装置,现场未见车用尿素销售,未见销售记录。	荥阳市刘河镇徐沟加油站始建于1995年,位于刘河镇徐沟村,法人李兰菊,占地1.3亩,现有职工2人,年销售车用柴油36余吨、车用汽油40余吨。该加油站属个人独资企业,各种手续均齐全。	该加油站按照要求购买合格的车用尿素,并建立车用尿素销售台账。		50	郑州市	荥阳市	国家广播电影电视总局五五四台	燃煤锅炉未在规定时间内拆除,现场堆煤积,拆改进展缓慢。	该台位于索河办惠厂村,属于涉密单位,由武警持枪站岗,进出受到限制,五五四台关于锅炉拆改工作已与市政府、环保局沟通解决。	该台燃煤锅炉已拆除到位。去年取暖剩余的约7-8吨余煤,目前就地封存,协调回收。	
41	郑州市	荥阳市	郑州市金税印务有限公司	现场检查时车间内异味较重,三条生产线均无废气收集和治理装置,通过车间12个排风罩直接排放(名单外)。	郑州市金税印务有限公司,法人:赵聚保,地址:荥阳市310国道与工业路交叉口,经营范围:防伪票证印刷、销售等。该公司年产8000吨印刷制品建设项目环境影响报告表,于2010年10月26日经荥阳市环境保护局审批通过(审批文号:荥环建(2010)070号);并于2013年7月10日通过荥阳市环境保护局验收(验收文号:荥环验(2013)011号)。	郑州市金税印务有限公司投资17.325万元,委托郑州鼎胜环境工程技术有限公司安装两套光氧催化装置。处理工艺:加装集气罩对生产过程中产生的有机废气进行收集,经过光氧催化装置处理后经15米烟囱排放。整改工程于9月4日开始施工,9月15日安装完成。郑州德析检测技术有限公司于9月21日对该公司的整改设施进行了取样检测。		51	郑州市	荥阳市	郑州红力机械有限公司	该公司已列入废气治理任务名单内,废气治理设施活性炭未按环评要求进行更换。	该公司位于荥阳市荣密路口西300米,成立于2001年,主要从事加工销售工程机械、建筑机械。公司注册资本100万元,占地面积约6000平方米,主要建设内容有厂房七座、办公楼一座、仓库四座,现有员工16人。主要生产工艺:钢材一切割一机械加工一电焊一组装一喷漆一成品。该企业属于河南省环保违法违规建设项目于2016年12月通过郑州市环保局备案公示。	已责令该公司立即按照环评要求对喷漆房废气处理设施中的活性炭按质保量更换到位,并要求安排专人负责,严格按照环评要求更换污染防治设施活性炭,确保投放量,同时更新活性炭更换台账。目前已按照要求对废气处理设施中的活性炭进行了更换。	
42	郑州市	荥阳市	郑州瑞龙锅炉压力容器有限公司	现场检查时该公司未生产,旧液化气钢瓶喷漆工序无废气治理设施,地面喷漆粉尘严重,液化气残余液未妥善收集。	郑州瑞龙锅炉压力容器有限公司,企业法人为周双庆,位于高村乡陈铺头村。该企业属整改类企业,正在办理环评备案,但其办理的环评备案手续与企业实际生产工艺不符。	荥阳市对该企业按照“两断三清”的标准对企业进行了取缔。截至9月28日,该企业已取缔到位。		52	郑州市	荥阳市	河南省荥阳市北邙福利石墨厂	现场检查时该企业未生产,1.该企业废气在线监测设备正在运行,CEMS工控机系统时间为2009年7月2日,实时显示二氧化硫75.08mg/m <sup>3</sup> ,氮氧化物1.28mg/m <sup>3</sup> ,数采仪无法查询当日数据;2.标准气体已过期;3.无在线监测运维台账。	河南省荥阳市北邙福利石墨厂,位于荥阳市高村乡油坊村七组,企业法人秦松杰。成立于1999年,属碳素制品行业。	“企业废气自动监控设施数据异常”和“标准气体已过期”的问题;该企业已聘请具有资质的第三方公司武汉元正自动化仪表工程有限公司对自动检测系统的异常数据进行分析,其数据错误原因为系统硬件损坏,经过维修更换损坏的零件,目前数据已经恢复正常。“无在线监测运维台账”;该企业已经对运行正常的在线检测系统建立了完善的运维台账。	
43	郑州市	荥阳市	荥阳市长风橡塑制品厂	现场检查未生产,旧注塑车间无废气治理设施。	荥阳市长风橡塑制品厂,企业法人为魏瑞峰,位于高村乡秦铺头村,属于限期整改类企业。经检查,该企业属整改类企业,目前处于停产整改阶段。	该公司已经对企业旧车间加装固定式烟气处理设施。现已整改完毕。		53	郑州市	荥阳市	荥阳市华宇建筑机械厂	现场检查时该厂未生产,有喷漆工序,喷漆房配套设施废气处理设施,但吸风罩堵塞,无法起到吸气作用。环评要求该厂喷漆后的工件应在喷漆房晾干,但该企业空地进行露天晾干。	该厂法人代表:李艳;厂址:荥阳市金寨乡金寨村,占地约10000平方米,主要从事生产加工搅拌机。		
44	郑州市	荥阳市	郑州永安新型建材有限公司	白灰磨房未配套除尘设备,通过排风罩排放粉尘;粉煤灰进料口无除尘装置,物料输送未建全封闭输送带。	郑州永安新型墙体材料有限公司,位于贾峪镇北沟村,该公司2011年7月成立,2014年建成,2017年3月换发企业法人营业执照(三证合一),企业法定代表人张伟芳,经营范围是生产销售:加气混凝土切块、蒸汽砖、干混砂浆、预制混凝土构件;道路运输;建筑机械设备租赁;砂石、水泥。2011年7月通过郑州市环境保护局年产20万立方米加气混凝土切块建设项目批复(郑环建(2011)23号文),同意项目建设;2014年12月该公司通过郑州市环境保护局年产20万立方米加气混凝土切块建设项目竣工环境保护验收申请批复(验收文号为郑环验(2014)20号),同意该项目通过环境保护设施竣工验收。	1.白灰磨房未配套除尘设备,通过排风罩排放粉尘问题。目前,白灰磨房排风罩已加装120目防尘布,防止粉尘外排,现已加装完毕。 2.粉煤灰进料口没有安装除尘装置问题,目前已经对粉煤灰上料口进行了全密封,上料口顶部加装了集气罩,上料口废气通过集气罩收集后经袋式除尘器处理后排放,现已整改到位。 3.物料运送未建全封闭运送带问题,该公司已经安装了一条物料输送带,并对输送带进行了全密封。		54	郑州市	荥阳市	郑州市宝塔油漆厂	该厂主要生产品漆,现场检查时停产,VOCs收集未建成,未列入当地VOCs治理任务名单内。	该厂全称为郑州市宝塔油漆厂,位于城关乡五龙工业园,法人为胡玉峰。该厂建有年产1000吨油漆及500吨氟涂料项目,该项目经郑州市环保局于2007年8月23日审批,审批文号:郑环建(2007)311号。于2010年1月7日由郑州市环保局验收,验收文号:郑环验表(2010)5号。该厂主要生产设备:5000升反应釜、兑稀罐4个、研磨机7台等。生产工艺:树脂:原材料→醇解→酯化→兑稀→过滤→醇酸树脂,制漆:原材料→搅拌分散→研磨→调漆配色→包装→成品。 该厂主要生产油漆,依据郑州市2016年挥发性有机物治理重点行业为表面涂装和包装印刷行业的规定,该厂不在VOCs治理范围内,因此,未列入治理任务名单。	该公司VOCs收集处理设施已安装到位。	
45	郑州市	荥阳市	中国石化天然气股份有限公司河南荥阳第一加油站	正在运营,未设立车用尿素销售点。	中国石化天然气股份有限公司河南荥阳第一加油站位于郑上路塔山路交叉口西北角,该加油站现有2009年4月通过工商局获得的工商营业执照,2016年4月通过安监局获得的危险化学品经营许可证,2015年9月通过商务局获得的成品油零售经营批准证书,手续齐全。该站车用尿素推广自2016年开始推广,但因郑上路现属于城区道路,各种货车不允许通行,柴油销售量极少。根据上级领导调整销售策略,该加油站就从2017年7月14日开始停售柴油,但车用尿素推广销售未停,因不销售柴油,近期车用尿素无人问津,工作人员就将车用尿素放置在屋内的销售货架上了。	现已将车用尿素放置在推广牌位置下方并标注推广价格。		46	郑州市	荥阳市	荥阳市吉通加油站	正在运营,未设立车用尿素销售点。	该站位于荥阳市吉通路与京城路交叉口东南角,该加油站2015年6月通过工商局获得工商营业执照,2015年8月通过安监局获得危险化学品经营许可证,2013年通过商务局获得成品油零售经营批准证书。该加油站4台加油机正常运行。4台加油机:1台柴油油机、3台汽油机。该加油站虽然开始推广车用尿素,但推广牌牌粘贴位置不醒目并且车用尿素未放置在推广牌位置下方。	现已将推广牌牌粘贴在加油机附近位置,尿素已放置在推广牌牌位置下方并标注推广价格。	
46	郑州市	荥阳市	荥阳市百强物资有限公司卧龙加油站	无环保手续,未列入当地非法加油站取缔名单,已被当地责令停业,但现场检查时仍有运营记录。	荥阳市百强物资有限公司卧龙加油站,位于贾峪镇卧龙洼村,该加油站1998年建站注册成立公司,2016年10月换发营业执照(三证合一),企业法定代表人齐怀珍,经营范围是零售:车用乙醇汽油、柴油和润滑油;该加油站建设有储油罐5个、加油机9台、油气回收装置4套。经检查,荥阳市百强物资卧龙加油站已于2016年9月1日通过了荥阳市环保局加油站油气回收治理工程环保验收合格通知书,文件编号ZZXYJYZ2016003。于2017年8月24日通过了荥阳市环保局加油站油气回收治理工程环保验收合格通知书,合格期为2017年5月9日至2018年5月8日,文件编号ZZXYJYZ2017006。	荥阳市环保局对荥阳市百强物资卧龙加油站下达了责令(限期)改正决定书,要求该公司立即停止环境违法行为。9月20日荥阳市百强物资卧龙加油站年销售成品油250吨建设项目现状评估报告已备案并通过了荥阳市环保局网上公示。并通过荥阳市清理违法违规建设项目备案意见环郑字(59)号。		47	郑州市	新密市	新密市曲梁镇下牛厨家具加工厂	现场检查时该企业未生产,未建设污染防治设施;该企业列入“散乱污”企业名单,未采取“两断三清”措施,机器设备和原料产品均堆放在车间堆放,有当月的购买原料和产品出货单,与上报的已取缔的情况不符。	新密市曲梁镇下牛厨家具加工厂位于新密市曲梁镇下牛村,负责人练飞,该厂产品类型均为家具加工,为“散乱污”企业名单内已取缔企业。新密市纪委监察局分别给予曲梁镇党委书记郑晓鹏诫勉谈话,曲梁镇党委委员周国军诫勉谈话,曲梁镇下牛村三级网格长王晓玲党内警告。	已按照“两断三清”的要求,清理取缔到位。	9月30日
47	郑州市	新密市	新密市曲梁镇下牛厨家具加工厂	现场检查时该企业未生产,未建设污染防治设施;该企业列入“散乱污”企业名单,未采取“两断三清”措施,机器设备和原料产品均堆放在车间堆放,有当月的购买原料和产品出货单,与上报的已取缔的情况不符。	新密市曲梁镇机械加工厂位于新密市曲梁镇下牛村,负责人焦国斌,该厂产品类型均为机械加工,为“散乱污”企业名单内已取缔企业。新密市纪委监察局分别给予曲梁镇党委书记郑晓鹏诫勉谈话,曲梁镇党委委员周国军诫勉谈话,曲梁镇下牛村三级网格长王晓玲党内警告。	已按照“两断三清”的要求,清理取缔到位。	9月30日	48	郑州市	新密市	侯海中耐火材料厂	现场检查该企业正在生产,主要生产耐火材料,2台切割机,1台脉冲式除尘器,常年处于停产状态,厂内存有部分废弃砖块,新密市纪委监察局给予平陌镇农业办主任王伟警告处分。	侯海中耐火材料加工厂位于平陌镇龙岗村二组,该厂负责人侯海中,厂内存有2台切割机,1台脉冲式除尘器,常年处于停产状态,厂内存有部分废弃砖块,新密市纪委监察局给予平陌镇农业办主任王伟警告处分。	已按照“两断三清”的要求,清理取缔到位。	9月30日
48	郑州市	新密市	新密市曲梁镇下牛厨家具加工厂	现场检查时该企业未生产,未建设污染防治设施;该企业列入“散乱污”企业名单,未采取“两断三清”措施,机器设备和原料产品均堆放在车间堆放,有当月的生产记录,与上报的已取缔的情况不符。	新密市曲梁镇机械加工厂位于新密市曲梁镇下牛村,负责人焦国斌,该厂产品类型均为机械加工,为“散乱污”企业名单内已取缔企业。新密市纪委监察局分别给予曲梁镇党委书记郑晓鹏诫勉谈话,曲梁镇党委委员周国军诫勉谈话,曲梁镇下牛村三级网格长王晓玲党内警告。	已按照“两断三清”的要求,清理取缔到位。	9月30日	49	郑州市	新密市	赵福来石子加工点	该加工点已列入当地“散乱污”取缔名单内,现场检查未完成“两断三清”,生产设备未清理。	靳沟村赵福来石子加工点,位于袁庄乡靳沟村,责任人赵福来。	已对拆除的设备清运离场。	9月30日
49	郑州市	新密市	新密市曲梁镇下牛厨家具加工厂	现场检查时该企业未生产,未建设污染防治设施;该企业列入“散乱污”企业名单,未采取“两断三清”措施,机器设备和原料产品均堆放在车间堆放,有当月的生产记录,与上报的已取缔的情况不符。	新密市曲梁镇机械加工厂位于新密市曲梁镇下牛村,负责人焦国斌,该厂产品类型均为机械加工,为“散乱污”企业名单内已取缔企业。新密市纪委监察局分别给予曲梁镇党委书记郑晓鹏诫勉谈话,曲梁镇党委委员周国军诫勉谈话,曲梁镇下牛村三级网格长王晓玲党内警告。	已按照“两断三清”的要求,清理取缔到位。	9月30日	50	郑州市	新密市	无名木器加工点(散乱污)	该木器加工点无环保手续,未配套相关污染防治设施,未列入当地“散乱污”企业名单。	该木器加工厂负责人桑新干,家庭住址为新密市城关镇湾子河村,从事木器加工,组装木床等家具。	目前该加工厂已拆除生产设备,取缔到位。	9月30日

### 郑州市“散乱污”问题企业整改情况(第2期)

序号	市	县(区)	污染源名称	主要问题	查处情况	整改(进展)情况	整改期限	序号	市	县(区)	污染源名称	主要问题	查处情况	整改(进展)情况	整改期限
1	郑州市	新密市	新密市曲梁镇下牛厨家具加工厂	现场检查时该企业未生产,未建设污染防治设施;该企业列入“散乱污”企业名单,未采取“两断三清”措施,机器设备和原料产品均堆放在车间堆放,有当月的购买原料和产品出货单,与上报的已取缔的情况不符。	新密市曲梁镇下牛厨家具加工厂位于新密市曲梁镇下牛村,负责人练飞,该厂产品类型均为家具加工,为“散乱污”企业名单内已取缔企业。新密市纪委监察局分别给予曲梁镇党委书记郑晓鹏诫勉谈话,曲梁镇党委委员周国军诫勉谈话,曲梁镇下牛村三级网格长王晓玲党内警告。	已按照“两断三清”的要求,清理取缔到位。	9月30日	3	郑州市	新密市	侯海中耐火材料厂	现场检查该企业正在生产,主要生产耐火材料,2台切割机,1台脉冲式除尘器,常年处于停产状态,厂内存有部分废弃砖块,新密市纪委监察局给予平陌镇农业办主任王伟警告处分。	侯海中耐火材料加工厂位于平陌镇龙岗村二组,该厂负责人侯海中,厂内存有2台切割机,1台脉冲式除尘器,常年处于停产状态,厂内存有部分废弃砖块,新密市纪委监察局给予平陌镇农业办主任王伟警告处分。	已按照“两断三清”的要求,清理取缔到位。	9月30日
2	郑州市	新密市	新密市曲梁镇下牛厨家具加工厂	现场检查时该企业未生产,未建设污染防治设施;该企业列入“散乱污”企业名单,未采取“两断三清”措施,机器设备和原料产品均堆放在车间堆放,有当月的生产记录,与上报的已取缔的情况不符。	新密市曲梁镇机械加工厂位于新密市曲梁镇下牛村,负责人焦国斌,该厂产品类型均为机械加工,为“散乱污”企业名单内已取缔企业。新密市纪委监察局分别给予曲梁镇党委书记郑晓鹏诫勉谈话,曲梁镇党委委员周国军诫勉谈话,曲梁镇下牛村三级网格长王晓玲党内警告。	已按照“两断三清”的要求,清理取缔到位。	9月30日	4	郑州市	新密市	赵福来石子加工点	该加工点已列入当地“散乱污”取缔名单内,现场检查未完成“两断三清”,生产设备未清理。	靳沟村赵福来石子加工点,位于袁庄乡靳沟村,责任人赵福来。	已对拆除的设备清运离场。	9月30日
								5	郑州市	新密市	无名木器加工点(散乱污)	该木器加工点无环保手续,未配套相关污染防治设施,未列入当地“散乱污”企业名单。	该木器加工厂负责人桑新干,家庭住址为新密市城关镇湾子河村,从事木器加工,组装木床等家具。	目前该加工厂已拆除生产设备,取缔到位。	9月30日

(下转八版)