

(上接七版)

# 环保部强化督查郑州突出问题整改情况公示

(第9期)

序号	市	县(区)	污染源名称	主要问题	查处情况	整改(进展)情况	整改期限	
27	郑州市	上街区	河南上蝶阀门股份有限公司	现场检查时该公司停产。1.厂区东围墙内有两处相邻蓝色彩钢瓦房,北侧房为一个喷砂房,未配套除尘设施,喷砂粉尘直接通过排风罩排出;2.南侧房内有一个人工喷漆点,用于喷涂小型工件,未配套喷漆废气处理设施;3.2号车间西侧设置有两个喷漆房,喷漆房使用简易的滤芯收集喷漆废气,配套的两个电加热烘房均未配套废气收集处理设施,废气无组织排放。	河南上蝶阀门股份有限公司位于郑州市上街区登封路南段,法人是邵松建,生产产品为阀门,主要生产原料是:铸件、钢材等,生产工艺为:下料—毛胚制作—热处理—机械加工—检验—组装—性能测试—喷砂抛光—喷塑—成品包装,该单位于2008年1月30日,由郑州市环境保护局审批环评影响评价报告表,文号是:郑环建(2008)61号。该公司2011年1月14日由郑州市环境保护局验收,文号是:郑环验表(2011-3)号,主要生产设备有:数控机床、普通机床、喷塑系统等,配套建设有过滤棉除尘器1套等污染防治设施,该公司因股权改革,近年长期处于停产、半停产状态。根据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条,对该公司产生含挥发性有机物废气无组织排放现象进行了立案调查,正在履行法律程序。	该公司已停产,长期停用的喷砂设备已拆除。对喷漆设备已拆除,今后不再进行喷漆作业。公司正在对喷塑工序和烘烤工序进行改造,办事处已对喷塑工序张贴封条封存,目前喷塑房已投资26.5万元新建袋式收尘器一套,烘烤工序停止使用。		
28	郑州市	新密市	新密市华宝耐火材料有限公司	1.采样平台距离地面超过5米,平台面积小于1.5平方米,不便于采样;2.地面至采样平台只设置了直梯,直梯无防护装置,未设置旋梯或折返梯,采样平台旁边有电线和变压器。	新密市华宝耐火材料有限公司全称是河南省华宝耐火材料有限公司,位于新密市来集镇李堂村,法定代表人为郭濛濛。该公司建设项目于2011年7月4日经新密市环境保护局审批(审批文号:新密环建(2011)59号),2013年12月19日经新密市环境保护局验收。主要生产设备有120米隧道窑1条(含50米干燥窑)、压力机5台、颚式破碎机2台、对辊破碎机1台、筛分机1台、混砂机3台;污染防治设施有集气罩5套,脉冲式除尘器3套。	1.该公司监测平台高度已按要求设置,监测平台面积增加至1.5平方米。 2.公司已将原采样孔封堵,在烟囱东北侧重新设置采样孔,拆除了地面至采样平台的直梯,按要求设置折返梯并安装安全防护装置。		
29	郑州市	新密市	新密市城关镇魏建平汽修门市	喷漆房未配套建设VOCs收集治理设施。	新密市城关镇魏建平汽修门市位于新密市城关镇东街村六组,法定代表人:魏建平,营业面积:120平方米。该汽修门市主要经营汽车维修和保养业务,为非生产性项目。主要设备为:举升机1台、千斤顶1台和气压泵1台。该项目环境影响登记表已备案,备案号为:201741018300000973。	该汽修门市已将长期闲置喷漆房全部拆除到位,并保证今后不再进行喷漆业务。		
30	郑州市	新密市	新密顶峰研磨材料有限公司	振动分筛工序配套的粉尘收集设施不完善,无法有效收集粉尘,粉尘通过排风罩直接外排。	新密顶峰研磨材料有限公司位于新密市新华路办事处五里店村,法定代表人郑冠军。该公司年产2500吨超细粉体材料、陶瓷材料项目于2007年11月22日经郑州市环境保护局审批(审批文号:郑环建(2007)516号),2008年10月14日经郑州市环境保护局验收(验收文号:郑环验(2008)454号)。该公司主要生产设备有雷蒙机、分级机、压滤机、烘干机;生产工艺为:原料—破碎—分级—水洗—烘干—包装—成品;项目产生的废水经酸碱中和、沉淀处理后外排。 新密顶峰研磨材料有限公司振动筛分工序设置排风罩直接外排的行为违反了《郑州市大气污染防治条例》第五十四条第二款的规定,依据《郑州市大气污染防治条例》第六十条第一款第(八)项的规定,新密市环保局已立案查处。	该公司振动筛分工序及粉尘收集设施、排风扇已拆除,拆除排风扇部位已封堵。		
31	郑州市	新密市	郑州东方炉衬材料有限公司	1.生产车间三楼层面积积尘较多,粉尘通过换气扇直排外环境;2.三楼、二楼除尘器均无集气罩,粉尘吸收管连接处断开。	郑州东方炉衬材料有限公司位于新密市新华路办事处五里店村,法定代表人张青永。该公司年产8000吨不定型材料和800吨锆刚玉砖生产线建设项目2016年被新密市清理违法违规建设项目办公室列入完善备案类违法违规建设项目名单,2016年11月16日通过新密市环保违法违规建设项目环保备案(新密环(2016)336号)。主要生产设备有隧道窑、梭式窑、鄂式破碎机、对辊破碎机、压力机、混砂机、自动配料机、隧道窑、梭式窑供能采用清洁能源天然气。不定型材料生产工艺为:原料—破碎—配料—搅拌—成型;锆刚玉砖生产工艺为:原料—混合—成型—烧制—成品;污染防治设施配套建设有脉冲袋式除尘器。 郑州东方炉衬材料有限公司生产车间粉尘无组织排放的行为违反了《郑州市大气污染防治条例》第五十四条第二款的规定,依据《郑州市大气污染防治条例》第六十条第八项的规定,新密市环保局已立案查处。	该公司已对生产车间地面的积尘进行了清扫,拆除了三楼的排气扇并进行封堵,对生产设备跑、冒进行了整治。 三楼、二楼设备除尘器收尘管已全部检修并接入设备内部。		
32	郑州市	新密市	新密市昌源集团电力有限公司		新密市昌源集团电力有限公司位于新密市超化镇王村,法定代表人赵志新。该公司技改环评环境影响评价报告书于2008年3月21日经河南省环境保护厅审批(豫环审(2008)55号),该公司生物质能发电技改工程工艺方案变更环境影响评价报告书于2011年9月9日经河南省环境保护厅审批(豫环审(2011)221号),2012年12月12日通过河南省环境保护厅验收(豫环验(2012)288号)。主要生产设备:两台75吨生物质锅炉,3×12MW发电机组等。生产工艺:生物质燃料—燃烧—汽轮机做功—发电机发电—并网;配套污染防治设施建设有袋式除尘设施2套、脱硫脱硝设施1套。2017年10月16日,新密市环境保护局批复同意该公司超低排放工程调试运行。2017年10月22日该公司委托河南乾坤检测技术有限公司完成对比检测,已与新密市污染源自动监控中心监控系统联网。目前《CEMS验收对比监测报告》已完成编制,正处于验收阶段。 2017年11月7日,新密市昌源集团电力有限公司未取得排污许可证排放大气污染物行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第十九条规定,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条的规定,新密市环保局已进行立案查处,并下达《新密市环境保护局责令改正违法行为决定书》(编号:新密环改决字(2017)第519号)。 2.新密市昌源集团电力有限公司对环保责任人施怀堂同志给予党内严重警告处分。	该公司现有2台75t/h生物质锅炉,现场检查时,该公司正在生产,1#锅炉正在运行,2#锅炉正在停运。经现场核查,该公司未按照环保部《固定污染源排污许可分类管理名录(2017年版)》和《河南省环境保护厅关于开展排污许可证管理工作的通知》(豫环文(2017)74号)要求,于2017年6月前领取排污许可证。	目前,新密市昌源集团电力有限公司已在网上进行排污许可证申报。	
33	郑州市	新郑市	河南福华钢铁集团有限公司		新郑市新郑福华钢铁集团有限公司,位于新郑市新郑镇开元路南侧。法定代表人:陈春强。钢铁加工行业,该公司主要产品为螺纹钢,年设计生产钢材120万吨。2005年3月15日经河南省环境保护局审批,审批文号:豫环监函(2005)27号。2005年11月9日通过河南省环境保护局环保设施“三同时”竣工验收,验收文号:豫环监函(2005)85号;2012年8月22日,通过河南省环境保护厅环境综合整治限期治理验收,验收文号:豫环监函(2012)242号。	该公司轧钢车间加置热炉排气筒未设置采样平台,废气采样孔距离基座仅1.6米,采样孔高度距离弯道未达到排气筒直径的3倍,不符合采样条件。	新郑市环保局已要求新郑福华钢铁集团有限公司对轧钢车间加置热炉排气筒按照监测技术规范要求重新设置采样平台、采样孔。截至2017年12月5日,采样平台按主要求整改完毕,重新设置了新采样孔。	
34	郑州市	荥阳市	河南鑫鑫铸业有限公司		河南鑫鑫铸业有限公司法人:刘强,地址:荥阳市乔楼镇冢子岗村,经营范围:铸造、销售机械配件。2007年5月11日,该企业《建设项目环境影响登记表》通过郑州市环境保护局审批,2007年12月,通过荥阳市环境监测站监测验收(《建设项目环保设施竣工验收监测报告表》荥环监建验(2007)014号)。该公司2017年9月底停产至今,电炉熔炼工序原配套安装有水喷淋除尘治理设施,其除尘工艺已不能满足目前大气污染防治工作的要求。公司已于10月25日向国家电网荥阳分公司申请通过暂停用电申请,积极筹措资金投资27万元对其污染防治设施进行升级改造(安装袋式收尘器)。现已将原污染治理设施进行了拆除。因此,环保部督查组检查时,未发现配套设施。	该厂主要进行铸钢的生产,有一组中频电炉,电炉熔炼工序未配套建设除尘装置。	荥阳市环保局要求该公司加快污染治理设施升级改造,待升级改造完毕后向环保部门申请进行现场验收,确保污染物达标排放,符合国家各项环保要求后方可生产。预计2018年2月完成整体改造。	
35	郑州市	荥阳市	郑州荣泽建材有限公司		郑州荣泽建材有限公司位于荥阳市310国道任庄段北侧,该厂成立于2014年11月4日,类型为有限责任公司,主要从事生产、销售:商砼、预拌混凝土、减水剂、建筑材料;公司注册资本:2500万元;办理有营业执照、建筑业企业资质证书;该企业于2015年11月9日通过荥阳市环境保护局关于郑州荣泽建材有限公司年产60万立方米商砼建设项目竣工环保验收申请的批复(豫环验(2015)027号),2015年5月22日经荥阳市环境保护局批复(豫环建(2015)044号)。荥阳市住建部门已按照相关规定对该企业进行了行政处罚两万元的处理。	现场检查时,该企业存料大棚内的筛砂机正在车间内清理,筛砂车也在作业,存料棚内有粉尘产生,存料大棚内的水喷淋设施未开启,大棚两侧门开启,筛砂机作业产生的粉尘呈现无组织排放。	2017年11月9日,荥阳市住建局对厂区内扬尘不达标问题责令停产整治,并对厂区进行降尘处理,企业已对存料棚内喷淋设施进行了检修,现已投入使用并且持续使用,料棚进行了封闭上锁。同时,该企业已经投入30万元购买了洒水扫路车一辆和移动式雾炮车一辆。目前该单位已经整改到位。	
36	郑州市	郑东新区	河南郑东天道汽车销售服务有限公司		河南郑东天道汽车销售服务有限公司位于物流通道与康庄路交叉口庞大物流园内。法人代表为张俊生。有环评手续。 郑州市环境保护局郑州经济技术开发区环境监察支队已经对此问题立案,目前,立案查处程序进行中。	查看喷漆车间生产记录,在橙色预警期间仍有喷漆作业,未落实应急管控要求。	对郑东天道汽车销售服务有限公司的维修车间和喷漆车间进行查封,并停业整顿。	