

(上接八版)

环保部强化督查郑州突出问题整改情况公示

(第10期)

序号	市	县(区)	污染源名称	主要问题	查处情况	整改(进展)情况	整改期限
12	郑州市	二七区	亚星双河居项目	现场检查时,该工地仍在进行室外焊接、剔凿作业,未按要求停止施工。	亚星双河居项目位于二七区南三环南侧、工人路西侧,建设单位河南亚星置业集团有限公司,施工单位河南亚星建筑安装工程有限公司,监理单位河南省建科建设监理有限公司,项目经理蒋栋,网格员刘毅,监督员李奕。 1.对相关施工单位负责人及工地监督员进行约谈。 2.对该工地施工企业进行按日计罚,目前正在执行处罚程序。 3.根据《二七区建筑工地扬尘整治相关责任单位及“三员”奖惩办法(试行)》相关规定,对亚星双河居项目网格员刘毅进行通报批评,并处以1000元经济处罚。 4.按照省、市文件规定,对该工地在原封土期限上延长15天,如不能及时整改到位,或再次违反封土、重污染天气管控规定,则继续延长封土期限。	责令该工地立即落实停工整改,安排专人盯守整改进度,现已整改到位。	
13	郑州市	二七区	锦荣中心五区	现场检查时,该公司未按要求停止施工。	锦荣五区项目位于位于郑平路漓江路东南角,名称为锦荣中心五区(金海粮油市场),建设单位为轻纺城,负责人是卢富国,施工单位为河南润华建设公司,负责人是张科文。 1.对相关施工单位负责人及工地监督员进行约谈。 2.对该工地施工企业进行按日计罚,目前正在执行处罚程序。 3.对工地监督员进行警示教育,并根据《二七区建筑工地扬尘整治相关责任单位及“三员”奖惩办法(试行)》相关规定进行处罚。 4.按照省、市文件规定,对该工地在原封土期限上延长15天,如不能及时整改到位,或再次违反封土、重污染天气管控规定,则继续延长封土期限。	责令该工地立即落实停工整改,安排专人盯守整改进度,现已整改到位。	
14	郑州市	二七区	金牛左岸二期	现场检查时,该企业正在施工,未按要求停工。	该项目位于南屏路与京广路交叉口东南角,名称为金牛水岸美景园,属人和路办事处管辖,其建设单位为金牛置业有限公司,负责人是王成军;施工单位为河南吴隆建设安装工程有限公司,负责人是张铁樵。 1.对相关施工单位负责人及工地监督员进行约谈。 2.对该工地施工企业进行按日计罚,目前正在执行处罚程序。 3.对工地监督员进行警示教育,并根据《二七区建筑工地扬尘整治相关责任单位及“三员”奖惩办法(试行)》相关规定进行处罚。 4.按照省、市文件规定,对该工地在原封土期限上延长15天,如不能及时整改到位,或再次违反封土、重污染天气管控规定,则继续延长封土期限。	责令该工地立即落实停工整改,安排专人盯守整改进度,现已整改到位。	
15	郑州市	二七区	金牛水岸二期	现场检查时,该企业的渣土未全覆盖。	该项目位于南屏路与京广路交叉口东南角,名称为金牛水岸美景园,属人和路办事处管辖,其建设单位为金牛置业有限公司,负责人是王成军;施工单位为河南吴隆建设安装工程有限公司,负责人是张铁樵。 1.对相关施工单位负责人及工地监督员进行约谈。 2.对该工地施工企业进行按日计罚,目前正在执行处罚程序。 3.对工地监督员进行警示教育,并根据《二七区建筑工地扬尘整治相关责任单位及“三员”奖惩办法(试行)》相关规定进行处罚。 4.按照省、市文件规定,对该工地在原封土期限上延长15天,如不能及时整改到位,或再次违反封土、重污染天气管控规定,则继续延长封土期限。	责令该工地立即落实停工整改,安排专人盯守整改进度,现已整改到位。	
16	郑州市	二七区	二七区郭家咀铁三官庙安置区一期工程项目	现场检查时,该单单位正在施工。现场裸土未覆盖,进出工程车辆未冲洗。	郭家咀铁三官庙安置区一期项目由二七新区建设投资开发有限公司开发建设,属于安置房项目,位于郭家咀社区,开发建设单位:二七新区建设投资开发有限公司,施工单位:河南煤炭建设集团有限责任公司。 1.对相关施工单位负责人及工地监督员进行约谈。 2.对该工地施工企业进行按日计罚,目前正在执行处罚程序。 3.对工地监督员进行警示教育,并根据《二七区建筑工地扬尘整治相关责任单位及“三员”奖惩办法(试行)》相关规定进行处罚。 4.按照省、市文件规定,对该工地在原封土期限上延长15天,如不能及时整改到位,或再次违反封土、重污染天气管控规定,则继续延长封土期限。	责令该工地立即落实停工整改,安排专人盯守整改进度,现已整改到位。	

序号	市	县(区)	污染源名称	主要问题	查处情况	整改(进展)情况	整改期限
17	郑州市	二七区	郑州威力市政园林有限公司	现场检查时,该工地正在施工,道路未硬化,部分裸土未覆盖。	郑州威力市政园林有限公司,为南云路市政工程项目,位于二七区嵩山南路西侧、南彩路南侧,建设单位郑州市建设投资集团有限公司,施工单位河南威力市政园林有限公司,监理单位郑州豫通市政公用工程监理有限公司,项目经理薛春丽,网格员兰田哲,监督员贾伟光。 1.对相关施工单位负责人及工地监督员进行约谈。 2.对该工地施工企业进行按日计罚,目前正在执行处罚程序。 3.根据《二七区建筑工地扬尘整治相关责任单位及“三员”奖惩办法(试行)》相关规定,对南云路市政工程项目网格员兰田哲进行通报批评,并处以1000元经济处罚。 4.按照省、市文件规定,对该工地在原封土期限上延长15天,如不能及时整改到位,或再次违反封土、重污染天气管控规定,则继续延长封土期限。	责令该工地立即落实停工整改,安排专人盯守整改进度,现已整改到位。	
18	郑州市	二七区	天地和苑一期	现场检查时,该单位正在施工。施工车辆进出道路未硬化,工地有大片裸土未覆盖。	天地和苑一期位于嵩山南路与四环交叉口北200米东,金水源筹备组郭家咀社区范围内。开发建设单位:天地新居置业,施工单位:中国五冶,监理单位:广源监理公司。属于市管工地。 1.对相关施工单位负责人及工地监督员进行约谈。 2.对该工地施工企业进行按日计罚,目前正在执行处罚程序。 3.对工地监督员进行警示教育,并根据《二七区建筑工地扬尘整治相关责任单位及“三员”奖惩办法(试行)》相关规定进行处罚。 4.按照省、市文件规定,对该工地在原封土期限上延长15天,如不能及时整改到位,或再次违反封土、重污染天气管控规定,则继续延长封土期限。	责令该工地立即落实停工整改,安排专人盯守整改进度,现已整改到位。	
19	郑州市	二七区	中国石化大学路加油站	现场检查时,该单位正在营业。2017年1月~10月销售5500吨汽油,未按要求安装在线监测设备。	中国石化销售有限公司河南郑州分公司大学路加油站位于郑州市二七区金海大道88号,法人崔宝林,营业执照统一社会信用代码:91410100729615296M;该企业是2016年二七区清理整改环保违法违规建设项目工作整顿规范类企业,二七区环保局2016年11月21日对企业的《现状环境影响评估报告》进行了备案和公示(二七清改环(2016)5号);企业成品油零售经营许可证编号:油零售证字第41010368号,主要从事汽油、煤油、柴油零售业务。	二七区环保局积极和上级业务部门请示和沟通,待技术监管部门对安装事宜批复同意后,在2018年3月底“限土令”解除后,立即对监控设备调试安装,确保设备正常运行。	
20	郑州市	二七区	郑州淮河路加油站	现场检查时,该单位正在营业。2017年1月~10月销售6481吨汽油,未按要求安装在线监测设备。	中国石化销售有限公司河南郑州分公司淮河路加油站位于郑州市二七区淮河路31号,法人崔宝林,营业执照统一社会信用代码:9141010072582498XG;该企业是2016年二七区清理整改环保违法违规建设项目工作整顿规范类企业,二七区环保局2016年11月21日对企业的《现状环境影响评估报告》进行了备案和公示(二七清改环(2016)5号);企业成品油零售经营许可证编号:油零售证字第41010371号,主要从事汽油、煤油、柴油零售业务。	二七区环保局积极和上级业务部门请示和沟通,待技术监管部门对安装事宜批复同意后,加紧推进企业进行安装施工。 二七区建中街办事处安排社区网格员赵建丽盯守,及时做好与该加油站的安装对接工作,保证其在“限土令”结束后,按要求进行安装。	
21	郑州市	高新区	郑州顺德包装有限公司	现场检查时,该单位正在生产。印刷工序未建设治污设施,生产VOCs废气未经处理直接排放。	郑州顺德包装有限公司位于高新区郁香路三全路交叉口东北角,该公司原址位于关庄村东,于2007年1月份办理营业执照及环评等手续,主要从事编织袋的生产,年产量20000个。生产工艺:塑料粒子一拉丝一编织一缝制制袋。主要设备:5台拉丝机,5台编织袋机,6台缝制机。	2017年11月14日晚,枫杨办事处工作人员对其断水断电,并督促郑州顺德包装有限公司对机器、生产原料及产品进行搬离。11月15日凌晨,郑州顺德包装有限公司已按照要求对生产设备全面搬离清空。12月12日,高新区环保局、枫杨办事处再次到现场进行核查,原顺德包装公司所租车间厂房已搬迁完毕。	
22	郑州市	高新区	郑州市高新区枫杨办事处西三环北沿绿化工程	现场检查时,该单位正在施工。2500平方米裸土未覆盖,未安装喷淋设施,未采用湿法作业。	郑州市西三环北延绿化工程为民生工程,项目位于西三环北延(北三环—四环)高新区段道路两侧,属于高新区市政局管辖,已由高新区西三环北延绿化建设项目工地负责人和高新区市政局负责人进行约谈。	高新区西三环北延绿化项目负责人立即安排人员对2500平方米黄土裸露区域进行扬尘网覆盖;因工地附近没有水源,无法安装喷淋设施,施工期间采用雾炮及水车不间断洒水避免扬尘污染,确保湿法作业。市政局安排工作人员盯守该区域,确保不再发生此类现象。	

(下转十版)