

# 中央第五生态环境保护督察组 交办第十六批群众举报件边督边改情况

(上接十一版)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
23	X2HA202104220031	郑州市新郑市泽源水务有限公司华南城污水处理厂,位于郑州市新郑市龙湖镇。该污水处理厂经常排放未处理的废水,散发恶臭,数据超标。	新郑市	水 大气	2021年4月23日,新郑市政府组织工作人员对举报问题进行现场调查。经查: (一)关于“该污水处理厂经常排放未处理的废水”问题。现场调查时,该公司正在生产,现场没有发现偷排污水行为。经了解,该公司进水和出水口均安装有流量计,对进水和出水口流量进行实时统计,与重点污染源自动监控平台(国发平台)联网,每日排水情况按规定统计上报新郑市城市管理局。经查看近一个月进水和排水数据,没有发现异常现象。该问题不属实。 (二)关于“散发恶臭”问题。现场调查时,在该公司厂区内能闻到有轻微异味,主要来源于进水管的污水气味和污泥脱水工序产生的气味,但在厂界外没有闻到恶臭气味。经了解,该公司按照环评要求已对污水进口处的1座粗格栅、2座细格栅(含沉砂池)和2套污泥脱水系统采取密闭措施,并由引风机将恶臭气体引至分别配套的2座生物滤池进行处理后经15米高排气筒排放。现场检查时,两座生物滤池除臭系统运行正常。该问题部分属实。 (三)关于“数据超标”问题。该公司污水总排口位于厂区南部,按照规定安装有1套水质自动在线监控设备,并与重点污染源自动监控平台(国发平台)联网。经查看近3个月自动在线监控平台排放数据,排放污染物符合排污许可证出水排放限制要求。经查看该公司近期的自行检测报告,没有发现污染物超标排放现象。 同时,经查看河南中环保检测技术有限公司于4月25日出具的对新郑市泽源水务有限公司华南城污水处理厂各项污染物的检测报告(郑州市生态环境局新郑分局委托),显示排放达标。该问题不属实。	部分属实	新郑市城管局、郭店镇和郑州市生态环境局新郑分局将加大监管力度,对污水处理情况定期进行监督检查。	已办结	无
24	X2HA202104220007	河南省郑州市登封市石道乡阮村村委附近(椿庄新东方向加油站向西约500米路南,小仓娃绿色农产品基地对面向东50米路南,童乐学校对面,陈快乐老年幸福院对面向西50米路南)有一家砂石加工场所,每天24小时生产,噪音大,无手续。	登封市	噪音	2021年4月23日,登封市政府组织工作人员对举报问题进行现场调查。 (一)关于反映“河南省郑州市登封市石道乡阮村村委附近(椿庄新东方向加油站向西约500米路南,小仓娃绿色农产品基地对面向东50米路南,童乐学校对面,陈快乐老年幸福院对面向西50米路南)有一家砂石加工场所,每天24小时生产,噪音大,无手续”问题。根据举报人描述的详细位置,不存在砂石加工场所,只有一家预制件厂,该厂实名为登封市石道乡腾展预制件厂。2018年5月23日,登封市石道乡腾展预制件厂法人代表孙温朝将该厂租赁给郝平立。为方便收税申报,同年9月,郝平立在同一地点用朋友王红卫的名字注册成立郑州柯炫实业有限公司,用于销售腾展预制件厂生产的产品。 2021年1月,登封市石道乡腾展预制件厂(郑州柯炫实业有限公司)办理停电报备手续,停产至今。不存在24小时生产、噪音大和无手续的问题。该问题不属实。 (二)关于反映“偷税漏税”问题。登封市税务局通过金税三期系统对该企业纳税情况进行核实,暂未发现该企业经营期内有涉税违法行为。该问题不属实。 (三)关于反映“场所附近有社会闲散人员把守,老板宣称有靠山,不怕检查”问题。经登封市石道乡政府走访登封市石道乡腾展预制件厂(郑州柯炫实业有限公司)左邻右舍,石道乡阮村村委、石道乡陈村村委、童乐学校、陈快乐老年幸福院、小仓娃绿色农产品基地等单位 and 周围群众,没有出现社会闲散人员把门、老板声称不怕检查等现象。该问题不属实。	部分属实	登封市税务局针对调查情况对企业法人及财务人员约谈,要求其提高按时申报纳税意识,及时申报纳税并进一步加强企业财务管理;继续组织人员加强对该企业稽查监督,一旦发现新的涉税违法线索,将从严从快处理。 登封市石道乡政府对该举报问题高度重视,严格要求企业履行环保主体责任,日常管理按照环评报告要求执行。加强属地管理责任,树立“绿水青山就是金山银山”的理念,加强日常巡查和检查频次,防止各类环境违法事件发生,给百姓一个和谐的生活环境。	已办结	无
25	X2HA202104220011	河南省郑州市登封市宏昌水泥有限公司十几年来在登封市送表乡挖矿(石灰石),毁林毁山,把几座山都挖成了巨坑,近年来又新建一个石料厂,开挖出售青石子,破坏生态环境。	登封市	生态	2021年4月23日,登封市政府组织工作人员对举报问题进行现场调查。 (一)关于反映“河南省郑州市登封市宏昌水泥有限公司十几年来在登封市送表乡挖矿(石灰石),毁林毁山,把几座山都挖成了巨坑”问题。举报人所反映的矿坑为登封市宏昌水泥有限公司采石厂,该采石厂隶属于登封市宏昌水泥有限公司,采矿许可证、安全生产许可证、林地使用审核意见书等相关手续齐全。该公司在开采过程中,严格按照《登封市宏昌水泥有限公司采石厂建筑石料用灰岩矿开发利用方案》进行台段式开采,目前,已经形成标高+550米到+580米三个开采平台,把几座山开挖成巨坑问题不属实。另外,该公司在开采过程中存在毁林毁山现象,但已严格按照《矿山地质环境保护与土地复垦方案》进行边坡开采、边环境恢复治理。该问题部分属实。 (二)关于反映“近年来又新建一个石料厂,开挖出售青石子”问题。举报人所反映的为登封市宏昌水泥有限公司年加工建筑石料用灰岩150万吨建设项目,该建设项目手续齐全。经现场核查,存在出售青石子现象。该问题属实。 (三)关于反映“破坏生态环境的问题”问题。近年来,登封市宏昌水泥有限公司始终坚持生态优先绿色发展的理念,在开采的同时已委托河南地矿集团中昊建设工程有限公司编制了矿山环境治理与土地复垦工程方案。经现场查看,该公司正在按照《矿山地质环境保护与土地复垦方案》进行环境恢复治理及土地复垦,已恢复治理面积101.8亩,并种植各种树木(其中:侧柏7100棵、法桐1260棵、石楠1200棵、冬青520棵、绿篱1300米)。该问题部分属实。	部分属实	下一步,登封市相关职能部门将严厉打击私挖乱采行为,对私挖乱采行为发现一起,打击一起,查处一起。 登封市白坪乡政府将加大对该企业的巡查和监管力度,并安排专人加大对该企业的日常巡查频次,同时,要求该企业积极履行义务,认真践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念,严格按照《矿山地质环境保护与土地复垦方案》要求,大力推进矿山环境恢复治理面积。	已办结	无
26	X2HA202104220013	河南省郑州市登封市宏昌水泥有限公司十几年来在登封市送表乡挖矿(石灰石),毁林毁山,把几座山都挖成了巨坑,近年来又新建一个石料厂,开挖出售青石子,破坏生态环境。	登封市	生态	2021年4月23日,登封市政府组织工作人员对举报问题进行现场调查。 (一)关于反映“河南省郑州市登封市宏昌水泥有限公司十几年来在登封市送表乡挖矿(石灰石),毁林毁山,把几座山都挖成了巨坑”问题。举报人所反映的矿坑为登封市宏昌水泥有限公司采石厂,该采石厂隶属于登封市宏昌水泥有限公司,采矿许可证、安全生产许可证、林地使用审核意见书等相关手续齐全。该公司在开采过程中,严格按照《登封市宏昌水泥有限公司采石厂建筑石料用灰岩矿开发利用方案》进行台段式开采,目前,已经形成标高+550米到+580米三个开采平台,把几座山开挖成巨坑问题不属实。另外,该公司在开采过程中存在毁林毁山现象,但已严格按照《矿山地质环境保护与土地复垦方案》进行边坡开采、边环境恢复治理。该问题部分属实。 (二)关于反映“近年来又新建一个石料厂,开挖出售青石子”问题。举报人所反映的为登封市宏昌水泥有限公司年加工建筑石料用灰岩150万吨建设项目,该建设项目手续齐全。经现场核查,存在出售青石子现象。该问题属实。 (三)关于反映“破坏生态环境的问题”问题。近年来,登封市宏昌水泥有限公司始终坚持生态优先绿色发展的理念,在开采的同时已委托河南地矿集团中昊建设工程有限公司编制了矿山环境治理与土地复垦工程方案。经现场查看,该公司正在按照《矿山地质环境保护与土地复垦方案》进行环境恢复治理及土地复垦,已恢复治理面积101.8亩,并种植各种树木(其中:侧柏7100棵、法桐1260棵、石楠1200棵、冬青520棵、绿篱1300米)。该问题部分属实。	部分属实	下一步登封市相关职能部门将严厉打击私挖乱采行为,对私挖乱采行为发现一起,打击一起,查处一起。 登封市白坪乡政府将加大对该企业的巡查和监管力度,并安排专人加大对该企业的日常巡查频次,同时,要求该企业积极履行义务,认真践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念,严格按照《矿山地质环境保护与土地复垦方案》要求,大力推进矿山环境恢复治理面积。	已办结	无
27	X2HA202104220033	新郑市梨河镇三里岗大队庄村郑许路与部楼村路交叉口,路南有二亩农田被破坏,租给收废品的,房主姓部,并用混凝土覆盖。望查处。	新郑市	土壤	4月23日,新郑市政府组织工作人员对群众反映的问题进行了现场调查。经查: 现场调查时,该处周围用铁皮围挡围住,地面为混凝土浇筑,面积1.9亩。部庄村村民部苟租给罗炜用于经营废品回收,院内有两间集装箱房,并存在小部分废塑料,没有相关手续。经新郑市自然资源和规划局现场测量认定占地类型为一般耕地。	属实	4月23日,新郑市自然资源和规划局、梨河镇要求当事人限期拆除并复耕。4月24日,该废品收购点自行将硬化地面拆除,场内物品、围挡全部清空,土地恢复原貌。	已办结	无
28	X2HA202104210047 (第十五批)	郑州市荥阳市豫龙镇郑上路与绕城高速交叉口东北角元正康郡小区一系列环保问题。 1.当高速上大巴车经过时,车辆噪音扰民,小区居民希望增设隔音板等设施。 2.小区5号高层楼后小路北侧,大面积黄土裸露,未使用防尘网覆盖。 3.小区高层共5栋,市政供暖接口已预留,但是开发商未向热力公司申请,反而自行安装热力供暖设施并在楼顶设置加压泵,供暖时噪音明显,举报人希望拆除加压泵,接入市政供暖。 4.小区5号高层楼西北角垃圾房,常年堆积装修垃圾,不覆盖防尘网,扬尘大,院内西侧花园与高速路紧邻绿化带内生活垃圾堆积。	荥阳市	噪音	问题1调查核实情况:4月14日,接到举报后,荥阳市交通运输局到现场进行了调查。因郑州西南绕城高速公路管理权限在省级,针对群众反映希望加装隔音板的诉求,荥阳市交通运输局4月14日当天就以书面形式向郑州市交通运输局进行了汇报,请求郑州市交通运输局向上级交通运输部门协调解决。目前,郑州市交通运输局已经起草了向省交通运输厅的请示报告草稿,正在走公文程序。 4月22日,接到交办通知后,荥阳市环境保护监测管理站专门对郑州绕城高速元正康郡小区段边界处和元正康郡小区西侧楼下分别进行了噪声监测。经监测,郑州绕城高速元正康郡小区段边界处10:01监测结果为73.2dB,23:12监测结果为69.2dB;元正康郡小区西侧楼下10:40监测结果为59.1dB,23:18监测结果为53.1dB。综上所述,该举报问题属实。 问题2调查核实情况:经现场核实和走访群众,元正康郡小区5号楼楼后一路之隔,确实有大面积黄土裸露未覆盖,该举报属实;该土地以前为开发商临时囤土所用,现仍属于赵家庄村六组群众耕地。该举报问题情况属实。 问题3调查核实情况:4月14日,第一次接到群众举报后,供暖方河南虹腾热力能源有限公司第一时间通知供暖设备方河南高格中央空调设备有限公司立即进行整改,通过采取增加隔音棉、防震垫、减震器等措施,最大限度减少噪声。综上所述,该举报问题属实。 问题4调查核实情况:经现场调查,元正康郡小区5号楼西侧绿地内为个别小区业主收集的废品,小区西侧高速绿化带内散落有生活垃圾,小区西北角垃圾房内堆放为业主装修的垃圾,四周有围挡但无顶,以前顶部覆盖的防尘网,破损严重。该举报问题属实。	属实	问题1处理和整改情况:荥阳市政府已要求交通运输部门,加强与省、郑州市交通运输部门的沟通、对接,尽快协调采取相应降噪措施,减少噪音扰民。 问题2处理和整改情况:4月17日,赵家庄村六组群众对该块耕地完成土地平整并播种作物,目前,田地正处于出苗阶段。 问题3处理和整改情况:4月22日,群众再次举报后,供暖单位表示将尽快在初次整改的基础上再次进行整改,目前正在围绕所有设备增加隔音结构的隔音护板,让噪音往上走,不往四周扩散,进一步降低噪音分贝。 问题4处理和整改情况:接到举报后,荥阳市豫龙镇政府第一时间到达现场,进行了实地查看,并与物业公司进行了沟通,现场划清了责任,小区内垃圾归物业清理,小区内垃圾由赵家庄村负责清理。 截至4月25日,物业公司负责人已联系建筑垃圾清运公司,尽快把垃圾房内积存的建筑垃圾清运出去,同时,张贴通知,要求所有业主不要在小区内擅自收集废品,影响小区环境;同时,第一时间安排人员对垃圾房加装棚顶和大门,防止大风天气起尘。此外,豫龙镇赵家庄村村委会也安排本村群众,对小区西侧西绕城高速绿化带内生活垃圾进行了清理,现已清理完毕。	已办结	无