

中央第五生态环境保护督察组 交办第三十一批群众举报件边督边改情况

(上接十一版)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
20	X2HA202105070106	新郑市新建农村新型社区,生活污水不收集,直排污染地下水,即使有些污水流入处理厂也不处理,直排到深沟。但每年污水处理厂资金一分也不少,涉嫌套取国家资金。	新郑市	水	2021年5月8日,新郑市政府组织工作人员对群众反映问题进行调查,经查: (一)关于“新郑市新建农村新型社区,生活污水不收集,直排污染地下水,即使有些污水流入处理厂也不处理,直排到深沟”问题。 经新郑市新型城镇化建设服务中心确认,新郑市共有84个新型社区。经各乡镇、街道、管委会排查反馈,其中,6个社区正在建设,78个社区居民生活污水经市政污水管网、镇区污水管网排入污水处理厂、污水处理站集中处理。 截至目前,新郑市8个污水处理厂正常运行,处理水质按一级A标准达标排放。 (二)关于“每年污水处理厂资金一分也不少,涉嫌套取国家资金”问题。 新郑市政府委托新郑市城市管理局为甲方代表,与新郑市现有运营的8个污水处理厂(乙方)已签订《污水处理特许经营协议》,污水处理服务费严格按照上述协议要求执行,不存在涉嫌套取国家资金嫌疑。	部分属实	新郑市各乡镇、街道、管委会对各自辖区内社区生活污水排放情况进行监督。新郑市城管局对污水处理厂加强监管。	已办结	无
21	X2HA202105070115	新郑恒旺搅拌站夜间生产,车辆进出路面粉尘严重,噪音扰民。	新郑市	大气 噪音	5月8日,新郑市政府组织工作人员对群众反映的问题进行了现场调查。经查: (一)关于“夜间生产”问题。 该企业为订单式生产,根据工地需求有夜间生产的情况。该问题属实。 (二)关于“车辆进出路面粉尘严重”问题。 该企业厂区地面及厂外道路均已硬化,主机楼下料口、料仓出入口、厂区大门口均安装有车辆冲洗装置,对进出车辆进行多次冲洗。同时,设置有专一洗扫车、洒水车对厂区及厂外道路进行洒水清扫。工作人员现场未发现路面粉尘严重情况。 郑州市生态环境局新郑分局已委托第三方检测公司对该企业厂界废气排放情况进行检测,检测结果还未形成,下一步将根据检测结果做进一步处理措施。该问题部分属实。 (三)关于“噪音扰民”问题。 现场调查时,该企业正在封闭环境中生产,通过基础减振和车间隔音减少噪声对周边环境的影响,工作人员能听到生产时设备发出的声音,未发现噪音较大现象。经对厂区周边进行排查,周边无环境敏感点,距离南边最近的临时居民安置区(非该企业车辆出入方向)约300米。 郑州市生态环境局新郑分局已委托第三方检测公司现场对该企业厂界噪声情况进行检测,检测结果还未形成,下一步将根据检测结果做进一步处理措施。该问题部分属实。	部分属实	新郑市薛店镇、郑州市生态环境局新郑分局对该企业加强日常监管,发现问题依法依规处理。	阶段性办结	无
22	X2HA202105070112	新郑市郑州新星管业后面废品收购站经常烧垃圾,气味难闻,污染环境。	新郑市	大气	2021年5月8日,新郑市政府组织工作人员开展现场调查,经查: 该废品收购站系中央第五生态环境保护督察组交办的第十九批受理编号:X2HA202104250067案件,属于重复举报。该公司从事废旧金属经营业务,未办理相关手续,已于4月27日开始逐步清理现场。截至目前,现场未发现有烧垃圾情况,现场现在只剩下1个航吊未拆除。	部分属实	新郑市郭店镇已对该航吊清理到位。新郑市要求郭店镇要持续加强对该区域监管力度,发现问题立即处理到位。	已办结	无
23	X2HA202105070033	新密市岳村镇竹竿园村宏光建材厂粉尘、噪音污染严重。原料露天堆放,环保部多轮督查,依然如故,司队长声称有关系奈何不了它。	新密市	大气 噪音	2021年5月8日,新密市政府组织工作人员进行现场调查。 问题1:关于群众反映“新密市岳村镇竹竿园村宏光建材厂粉尘、噪音污染严重。原料露天堆放”问题 现场调查时发现,该公司生产系统处于停运状态;该公司成品库房内未见有成品物料,厂区内堆存的物料已落实苫盖措施。该反映问题部分属实。 问题2:关于群众反映“环保部多轮督查,依然如故,司队长声称有关系奈何不了它”问题 经查阅档案资料,在2016年第一轮中央生态环境保护督察中,新密市未接到反映该公司环境污染类信访投诉; 在2018年第一轮中央生态环境保护督察“回头看”中,新密市未接到反映该公司环境污染类信访投诉; 2020年11月14日,郑州市生态环境局新密分局执法人员在现场监察执法中发现,该公司厂区内堆存的部分物料未落实“三防”措施。郑州市生态环境局新密分局已依法立案调查。目前,该行政处罚案件已结案; 2021年以来,郑州市生态环境局新密分局依程序共对该公司开展现场环境监察执法四次。现场监察时发现,该公司生产系统均处于停产状态,未发现存在其他环境违法行为。群众反映问题不属实。	部分属实	新密市要求郑州市生态环境局新密分局在该公司恢复生产后,及时委托检测机构开展执法检查,依法依规处理;要求有关部门及属地政府依据各自工作职责,加强现场巡查,确保其配套污染防治设施正常运行,污染物达标排放。	阶段性办结	无
24	X2HA202105070056	米村镇和盛嘉园柿树湾安置小区,无任何手续建房,生活污水、生活垃圾一直没有集中收集,直接堆放小区西南角庄稼地里,臭味大,夏天成化粪池,严重影响居民生活。	新密市	水 土壤 大气	2021年5月8日,新密市政府组织工作人员进行现场调查。 问题1:关于群众反映“米村镇和盛嘉园柿树湾安置小区,无任何手续建房”问题 经调查,米村镇柿树湾村村民委员会在2013年9月未取得合法用地手续的情况下,擅自占用新密市米村镇杨岗村、柿树湾村六组土地6161平方米(其中:耕地5848.2平方米、农村道路310.6平方米、建设用地2.2平方米)建设新农村安置小区。小区内共建有5栋7层房屋,建筑面积21977.27平方米。新密市自然资源部门已于2014年2月14日对其违法行为下达行政处罚决定书(新密国土资罚[2014]29号),现案件已办结。该举报问题属实。 问题2:关于群众反映“生活污水、生活垃圾一直没有集中收集,直接堆放小区西南角庄稼地里,臭味大,夏天成化粪池,严重影响居民生活”问题 经现场调查,和盛嘉园社区内共设置垃圾箱50余个、果皮箱20余个,社区生活垃圾每天由专人负责清理,清理后集中转运至米村镇生活垃圾中转站,最终转运至新密市生活垃圾处理场。 经查,该小区配套设施建设有专用污水收集管网,收集的生活污水汇入小区外米村镇污水收集主管网后,输送至新密市洧水河污水处理厂集中处理。调查组现场调查时发现在该小区南侧东西道路上,有一处污水管网井盖破损,存在异味散发现象。 联合调查组对该小区西南角庄稼地进行排查,未发现生活垃圾、生活污水直排现象。	部分属实	1.新密市城市管理局已要求该小区生活污水管网运营维护单位及时对破损井盖进行更换。目前,该小区内损坏井盖已完成更换。 2.新密市米村镇政府要求该村强化小区管理,严格落实生活垃圾清理转运制度,杜绝乱堆乱放现象,为小区居民营造良好生活环境。	已办结	无
25	X2HA202105070110	新郑市,新政成城胶辊有限公司,在城关镇周庄村,气味刺鼻,车间顶上冒蓝烟。	新郑市	大气	2021年5月8日,新郑市政府组织工作人员到现场进行调查,经查: 该企业未生产,配有两套UV+光氧催化,挥发性有机废气经收集处理后通过15米高排气筒排放。经查阅该企业近期自行委托的检测报告,结果显示排放符合标准。 5月9日,该企业恢复生产后,厂区内未闻到刺鼻气味,未发现车间顶上冒蓝烟的情况。郑州市生态环境局新郑分局委托第三方检测公司进行检测,根据检测结果做进一步处理。	部分属实	新郑市城关乡、郑州市生态环境局新郑分局对该企业加强日常监管,发现问题依法依规处理。	阶段性办结	无
26	X2HA202105070101	郑州市新郑市后小庄村建喜建筑材料有限公司31号库存在露天喷漆情况,治污设施没有用,气味刺鼻,油漆桶到处乱扔,不用漆通过下水道直接冲走。	新郑市	大气 水	(一)关于“存在露天喷漆情况,治污设施没有用,气味刺鼻”问题。 经查,该企业生产设备在封闭的车间内设置,车间建设有喷漆生产线,其生产工艺不涉及喷漆,未发现露天喷漆的痕迹,现场调查时污染防治设施运行正常,厂区内未闻到刺鼻气味。郑州市生态环境局新郑分局已委托第三方检测公司对该企业生产期间固化工序产生的有机废气进行取样检测,根据检测结果进行下一步处理。该问题部分属实。 (二)关于“油漆桶到处乱扔,不用漆通过下水道直接冲走”问题。 经查,该企业生产过程中不涉及喷漆,现场未发现油漆桶到处乱扔及不用漆通过下水道直接冲走现象。该问题不属实。	部分属实	新郑市辛店镇政府、郑州市生态环境局新郑分局对该企业加强日常巡查和监管,并根据检测结果进行下一步处理。	阶段性办结	无

(下转十三版)