

# 中央第二生态环境保护督察组群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

第22批

(上接十版)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
17	X3HA202312130027	登封市唐庄镇郭村的中昌磨料厂在生产期间粉尘严重污染,噪音大,影响生活,请相关部门处理。	登封市	大气	经调查,该问题部分属实。现场检查时发现,该企业属于订单式生产企业,目前处于间歇性生产状态,夜间不进行生产作业。破碎加工工序在生产过程中会产生噪声和部分粉尘,半成品在精选、筛选工序中会产生粉尘,生产设备放置于密闭的厂房内,且主要产污环节配备有袋式除尘器。2023年12月17日,企业根据生产订单要求,在满足生产负荷75%以上的情况下,于12月17日委托河南卓润环保科技有限公司对污染防治设施进行检测。有组织废气颗粒物:颗粒物执行标准为《郑州市2019年工业企业深度治理专项工作方案》达到10mg/m <sup>3</sup> 以内。无组织废气颗粒物:《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2(其他)颗粒物厂界浓度最高点1.0mg/m <sup>3</sup> 。噪声:《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类区昼间不大于60dB(A)。根据2023年12月19日出具的检测结果,企业在生产过程中粉尘、噪声排放均达标。	部分属实	确保生产过程中各项污染防治措施正常运行,达标排放,并且形成长效机制,杜绝问题反弹。	该问题已办结。登封市唐庄镇人民政府已要求该企业在除尘器排风管、风机处安装防尘、减震设施(隔音防尘棉)。下一步,登封市相关职能部门要求该企业在生产过程中,确保各项环保设施正常运行且达标排放。登封市相关职能部门将联合唐庄镇人民政府加大对该企业的巡查频次和监管力度,杜绝环境污染问题发生。	已办结	无
18	X3HA202312130016	郑州市中牟县郑庵镇占杨村后,渠北有一塑料加工厂存在污水渗漏现象,详细地址在万胜货车修理厂西500米。	中牟县	水	经调查,该问题不属实。工作人员通过对占杨村征迁片区现场排查,以万胜货车修理厂为起点,向西侧约1000米的范围内,未发现群众举报的“无名塑料加工厂”。工作人员又扩大排查范围,在以万胜货车修理厂为起点,向东至文通路约500米范围内,发现河南胜万再生资源有限公司,其所加工的产品与举报内容相同。该经营部场地未硬化,主要从事废旧塑料回收及破碎,回收装水果及蔬菜的塑料筐后,经破碎机破碎,再装袋销售,在破碎过程中不产生废水,经营部的生活污水排入市场污水管道,现场未发现有“污水渗漏”情况。	不属实	进一步规范废品回收经营部物资管理,明确废旧物资处置程序,减少环境污染。	一、整改情况 该问题已办结。该经营部已将废旧物资分类处理完毕并自行搬离。同时,对现场环境进行了清理。 二、处理情况 无。	已办结	无
19	X3HA202312130009	反映两个问题:1、大冶镇西刘碑村有一个富源耐材磨料厂,破碎和磨粉时噪声太大、粉尘污染严重。厂里拉货的重型车辆带起的扬尘污染严重!希望地方环保部门给解决下污染问题。2、华润电力公司运煤重型车辆通过时噪音大、粉尘大、周边环境脏乱差。	登封市	大气	一、关于“大冶镇西刘碑村有一个富源耐材磨料厂,破碎和磨粉时噪声太大、粉尘污染严重。厂里拉货的重型车辆带起的扬尘污染严重!希望地方环保部门给解决下污染问题”问题 经调查,该问题部分属实。因受市场环境的影响,该企业处于间歇性生产状态,破碎、磨粉生产过程中会产生粉尘及噪声,企业生产设备及生产过程均在密闭车间内进行,配套建设有袋式除尘器及喷淋设施,降低粉尘对车间外环境的影响。2023年12月15日,委托第三方检测公司(河南卓润环保科技有限公司)对破碎、磨粉工段有组织废气颗粒物、厂界无组织废气总悬浮颗粒物、厂界噪声排放情况进行检测(夜间未生产,达不到采样要求),监测结果:破碎、磨粉工段废气出口共用一个排放口,三次检测颗粒物排放浓度均值为:2.6mg/m <sup>3</sup> ;厂界上风向最大值:203μg/m <sup>3</sup> (0.203mg/m <sup>3</sup> ),厂界下风向最大值:307μg/m <sup>3</sup> (0.307mg/m <sup>3</sup> );噪声:东厂界56.6dB(A),南厂界53.4dB(A),西厂界54.3dB(A),北厂界55.5dB(A);符合《关于印发郑州市2019年大气污染防治攻坚战12个专项行动方案的通知》(郑环攻坚(2019)3号)要求,颗粒物排放浓度10mg/m <sup>3</sup> 限值要求;符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2(其他)颗粒物厂界浓度最高点1.0mg/m <sup>3</sup> 的限值要求;符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类区昼间不高于60dB(A)的限值要求。 该公司购买原料为铝石熟料,成品使用吨包密封包装,使用货车运输,厂区配备有车辆冲洗装置,对进出车辆进行冲洗,厂区道路由工人负责日常清扫保洁,清扫不及时会产生部分扬尘。 二、关于“华润电力公司运煤重型车辆通过时噪音大、粉尘大、周边环境脏乱差”问题 经调查,该问题部分属实。该企业周围1000米内无居民居住。该公司与洛阳市旺程汽车运输有限公司签订运输合同,运输车辆不归华润电力登封有限公司所有,运输车辆在行驶过程中会产生汽车噪声和道路扬尘。该公司厂区出入口配备有车辆冲洗装置,同时,配备有洒水车对周边道路进行冲洗保洁,道路保洁由环卫工人负责清扫,道路清扫不及时会出现部分扬尘。	部分属实	一是督促工业企业持续做好大气污染防治工作,全面落实好工业企业大气污染防治各项措施;二是协助企业维持好厂群关系,发挥企业应尽的社会义务。	整改情况 一、关于“大冶镇西刘碑村有一个富源耐材磨料厂,破碎和磨粉时噪声太大、粉尘污染严重。厂里拉货的重型车辆带起的扬尘污染严重!希望地方环保部门给解决下污染问题”问题 该问题已办结。执法人员要求该企业落实好主体责任,在生产过程中确保污染防治设施正常运行的同时,对产生噪声工序增加隔音板,在作业期间关闭门窗,降低噪声、粉尘,达标排放,严格把控进出场车辆落实冲洗制度,避免造成扬尘污染。 二、关于“华润电力公司运煤重型车辆通过时噪音大、粉尘大、周边环境脏乱差”问题。 该问题已办结。执法人员要求该企业在生产过程中达标排放。关于“华润电力公司运煤重型车辆通过时噪声大、粉尘大”问题,华润电力登封有限公司已告知洛阳市旺程汽车运输有限公司对运输车辆加强管理,对驾驶员进行培训教育,车辆运输过程中文明驾驶,降低车速,减少噪声、粉尘问题。关于“周边环境脏乱差”问题,要求华润电力登封有限公司车辆冲洗装置正常开启,保障厂区进出车辆冲洗干净,同时,加强道路清扫保洁力度,减少扬尘污染。 下一步,登封市相关职能部门将联合登封市大冶镇政府加大对涉事道路的巡查频次和监管力度,确保将污染降至最低。	已办结	无
20	X3HA202312130007	郑州市中原路西三环向北100米路东加油站后面有仓库、汽修厂、废品收购站等大量违法建筑,垃圾遍地,汽修厂喷漆气味刺鼻,环境脏、乱、差,严重影响周边居民生活。	中原区	大气	一、关于“郑州市中原路西三环向北100米路东加油站后面有仓库、汽修厂、废品收购站等大量违法建筑”问题 经调查,该问题部分属实。该处为中原区西流湖街道办事处柿园村,2014年柿园村征迁,征迁后,该处土地上附属物未赔付到位,未征迁,待土地移交至开发商后拆除。该举报处目前无仓库、废品收购站,原有一家废品收购站,已于2023年12月4日自主停业搬离,现场核查时已搬离,场地已清理干净。目前,有三家汽修门店,分别为郑州市中原区红之星汽车维修部、郑州敏瑜汽车维修服务有限公司、郑州市中原区驰诚汽车配件销售部,均办理有营业执照。此处无违法建筑。 二、关于“垃圾遍地,汽修厂喷漆气味刺鼻,环境脏、乱、差,严重影响周边居民生活”问题 经调查,该问题部分属实。此处周边为已征迁区域,无常住居民,由于前几日郑州市大风寒潮天气,风雪较大,将周边垃圾吹至路面,因全力清理路面积雪,垃圾未及时清理。三家汽修门店,均有营业执照,其中,郑州敏瑜汽车维修服务有限公司有一个喷漆房,在烤漆、喷漆等涉VOCs排放作业时,均在喷漆房内进行密闭作业,作业时开启光净化设施与活性炭吸附设施,喷漆房外无明显气味。	部分属实	对存在问题立行立改,对周边环境进行整治,规范经营行为。	中原区西流湖街道办事处安排人员对现场环境卫生进行了清理,督促三家汽修门店对门店内外部环境进行整治,要求其规范经营,严格落实门前“三包”制度,强化场区管理和保洁,物品分类摆放,保持地面干净,无污水、无油渍、无积尘。下一步,中原区将对辖区进行全面排查,及时发现并解决问题,形成长效机制,防止问题反弹。	已办结	无
21	X3HA202312130010	登封市唐庄镇竹园村双营磨料厂噪音扰民,粉尘严重,多次向环保部门反映无人处理,希望领导为百姓做主。	登封市	大气	一、关于“登封市唐庄镇竹园村双营磨料厂噪音扰民,粉尘严重”问题 经调查,该问题部分属实。现场检查时,发现该企业属于订单式生产小微企业,目前处于间歇性生产状态,夜间不进行生产作业。破碎加工工序在生产过程中会产生噪声和部分粉尘,半成品在精选、筛选工序中会产生粉尘,生产设备放置于密闭的厂房内,且主要产污环节配备有袋式除尘器。企业夜间不进行生产加工,在满足生产负荷75%以上的情况下,于2023年12月18日,委托第三方检测公司对噪声和粉尘排放情况进行检测,根据检测报告显示:有组织废气、无组织废气和昼间噪声排放均符合标准要求。有组织废气颗粒物:颗粒物执行标准为《郑州市2019年工业企业深度治理专项工作方案》达到10mg/m <sup>3</sup> 以内。无组织废气颗粒物:《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2(其他)颗粒物厂界浓度最高点1.0mg/m <sup>3</sup> 。噪声:《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类区昼间60dB(A)的限值要求。 二、关于“多次向环保部门反映无人处理”问题 经调查,该问题不属实。该企业周围800米内无居民,经查阅郑州市生态环境局登封分局12369举报平台和竹园村村委证明,自2021年1月至今,未收到过有关该企业的投诉举报。	部分属实	确保生产过程中各项污染防治措施正常运行,达标排放,并且形成长效机制,杜绝问题反弹。	该问题已办结。已要求该企业在除尘器排风管、风机处安装防尘、减震设施(隔音防尘棉)。另外,登封市相关职能部门将联合登封市唐庄镇政府,加大对该企业的巡查频次和监管力度,确保该企业在生产过程中各项污染防治设施正常运行,杜绝环境污染问题发生。	已办结	无

(下转十二版)