

# 中央第二生态环境保护督察组群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

第30批

(上接十二版)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
33	X3HA202312210077	郑州市登封市卢店镇张家门村东头污水处理厂排放污水, 污染水源。	登封市	水	<p>经查, 该问题部分属实。登封市卢店污水处理厂主要处理卢店街道、唐庄镇、登封市产业集聚区等区域的生活污水。根据环评批复要求, 该厂处理工艺采用“预处理+A<sup>2</sup>/O+s深度处理”工艺, 所收集污水经处理后满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级A标准要求, 并全部用于华润电力登封有限公司中水综合利用工程, 不外排。经调查, 该厂中水管网因疫情和资金问题处于停工状态, 因此, 未按要求将管网接通至华润电力登封有限公司。该污水处理厂为民生工程, 主要处理卢店街道、唐庄镇、登封市产业集聚区等区域的生活污水, 因此, 处理过的水经处理后排放至石凉河, 经石凉河排放至大冶镇冯交村朝阳沟水库。</p> <p>该厂处理工艺采用“预处理+A<sup>2</sup>/O+s深度处理”工艺, 排放标准是《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。经登封市卢店街道办事处联合郑州市生态环境局登封分局通过调阅该厂2023年10月、11月及12月水质检测报告及在线监测数据, 各项指标均为正常。通过在处理终端即入排排污口现场排查出水情况显示, 现场出水水质感官清澈, 无色、无味, 该厂于2023年12月25日委托河南卓润环保科技有限公司对废水进行检测, 届时, 将根据检测结果进行相应处理。</p> <p>综上所述, 反映问题“排放污水, 污染水源”中, 排放到朝阳沟水库属实, 但所排放的水为处理后符合达标条件的中水, 朝阳沟水库非饮用水源地, 不存在“排放污水”“污染水源”的问题, 整体上, 该问题部分属实。</p>	部分属实	督促企业持续做好水污染防治工作, 尽快将管网接通至华润电力登封有限公司中水综合利用工程, 不外排。	该问题阶段性办结。登封市相关职能部门将加大对该厂的监管力度, 在中水管网与华润电力登封有限公司接通前确保外排中水稳定达标排放。	阶段性办结	无
34	X3HA202312210078	郑州市登封市中天机动车检测线不按规定检测、调整机器参数, 暴力测试, 损坏汽车发动机, 加钱黄牛就能让检测通过。	登封市	其他污染	<p>一、关于“登封市中天机动车检测线不按规定检测、调整机器参数”问题</p> <p>经查, 该问题不属实。2023年12月24日, 郑州市生态环境局登封分局移动源管理科邀请专家董某鹏(河南省市场监督管理局备案且已公示的机动车机构评审员)对交办的登封市中天机动车检测有限公司进行现场核查, 通过视频调阅、查看平台原始数据和原始档案及检查软件参数等方式, 随机抽查, 所抽查检测过程及流程均有实时数据及照片、视频的实时上传和存档, 且均按照要求上传至机动车环保监测监控平台, 未发现不按规定检测、调整机器参数问题。</p> <p>通过现场检查, 该机构在环保检测过程中, 根据HJ1237-2021机动车排放检验规范相关要求, 对环保检测工位设备进行物理隔离并加装锁具, 钥匙交专人进行保存管理。所有检测过程及数据均有视频监控, 检测过程中无人为调整设备相关数据的现象。</p> <p>环保检测设备定期按照平台要求进行自检工作, 自检过程符合平台相关要求并合格。在车辆检测过程中按照相关国标进行检测。</p> <p>二、关于“暴力测试, 损坏汽车发动机”问题</p> <p>经查, 该问题不属实。经现场走访调研, 一是对检测人员资质进行核查, 各类资质齐备; 二是随机抽查今年以来检测车辆车主50人次, 打通49条, 1人未接听, 已接通的49条电话均表示对检测过程及结果比较满意; 三是通过登封市执法大队执法人员现场查看, 该机构严格按照相关国标进行车辆环保检测, 该过程符合相关国标要求, 未发现暴力测试问题。</p> <p>三、关于“加钱黄牛就能让检测通过”问题</p> <p>经查, 该问题不属实。现场调查人员从三方面进行了深入调查走访。一是询问公安机关, 未发现该公司有黄牛处罚案件, 该企业截至目前未因黄牛事件进行过处罚; 二是对登封市中天机动车有限公司周边商户进行了实地走访, 均表示没有听说和发现登封市中天机动车有限公司有加钱黄牛就能让检测通过的情况; 三是随机抽查今年以来检测车辆车主50人次, 打通49条, 1人未接听, 已接通的49条电话均表示比较满意且无黄牛参与。另外, 该机构在院内显著位置设置有打击非法中介的宣传版面。</p>	不属实	督促企业严格按照相关法律法规开展机动车检测, 做到数据真实性、有效性和可追溯性, 执法人员要按照职责进行巡查、抽查、检测, 建立长效机制, 杜绝问题反弹, 达到群众满意的效果。	该问题已办结。下一步, 登封市相关职能部门将联合卢店街道加大对该公司的监管力度和巡查频次, 确保该公司所有检测过程按照规定进行检测, 确保所有检测的实时数据、照片和视频按照要求上传至机动车环保监测监控平台。同时, 强化员工业务学习, 优化服务意识, 杜绝问题的发生。	已办结	无
35	D3HA202312210032	案件编号D3HA202311280001, 1: 根据居民了解, 郑州市民政局已经将责任下发给新郑市民政局来处理, 新郑市民政局称没有专项资金, 一直解决不了; 新郑市政府和法院要求唐河村将非法所得400万上缴, 罚款80万至今没有履行。2: 空置墓穴还没有处理; 3: 经接管城区18里河拆迁改造指挥部将400万坟地占地款专项资金, 打入三资账户, 责任人主要有孟庄镇党委书记刘先生, 唐副镇长; 将144万7千元非法资金以给群众分红的名义私分, 其他部分资金给群众买养老保险, 违法所得没有返还政府, 80W的罚款也没有交。以此为由说没有资金, 推诿扯皮, 根本不解决问题。2021年6月8日, 新郑市孟庄镇原党政办主任李先生, 在郑州市联合调查组, 关于中央生态环境保护督察期间, 新郑市孟庄镇唐河村, 违建公墓群众举报件, 整改有关情况的请示, 在土地流转过程中, 明显造假, 他们报告称, 十八里河村将土地流转给了马先生, 但是马先生再次去修坟, 经法院判决, 十八里河村就没有这105亩土地, 也没有将土地流转给了马先生用于修坟, 希望落实省环境厅主要领导是否对2021年中央环保督察对该事件做出过的建议, 是否知情。	新郑市、管城区、回族区	其他污染	<p>一、关于“案件编号D3HA202311280001, 1: 根据居民了解, 郑州市民政局已经将责任下发给新郑市民政局来处理, 新郑市民政局称没有专项资金, 一直解决不了; 新郑市政府和法院要求唐河村将非法所得400万上缴, 罚款80万至今没有履行”问题</p> <p>经查, 该问题部分属实。案件编号D3HA202311280001是中央第二生态环境保护督察组交办群众举报件第19批受理编号D3HA202311280001的举报件, 举报内容为“郑州市新郑市孟庄镇唐河村北侧南水北调干渠二级水源保护区内, 非法建设40亩坟地, 2021年5月29日新郑市自然资源局规划局下达自然资源行政处罚【2021孟庄-005号】, 要求15天内拆除, 但至今还有20余亩坟地未拆”, 该案件相关情况已回复并公示。</p> <p>举报件中反映的“郑州市民政局已经将责任下发给新郑市民政局来处理, 新郑市民政局称没有专项资金, 一直解决不了”问题。经查, 新郑市民政局未接到郑州市民政局关于该问题的交办通知。</p> <p>举报件中反映的“新郑市政府和法院要求唐河村将非法所得400万上缴, 罚款80万至今没有履行”问题。经查, 针对2021年5月新郑市孟庄镇唐河村村委会将集体40亩土地转让给郑州市管城区回族区十八里河镇十八里河村民委员会进行非农建设建墓地, 新郑市自然资源和规划局于2021年6月22日对新郑市孟庄镇唐河村村委会进行行政处罚, 处罚如下: (一) 没收新郑市孟庄镇唐河村村委会违法所得400万元。(二) 对新郑市孟庄镇唐河村村委会处以违法所得百分之二十的罚款即80万元, 共计480万元。该村无力偿还480万元违法所得和罚款, 截至目前尚未缴纳。</p> <p>二、关于“空置墓穴还没有处理”问题</p> <p>经查, 该问题部分属实。十八里河公墓共计墓穴1303个, 已使用1102个, 未使用201个。鉴于空置墓穴与已使用墓穴并连, 待已使用墓穴迁移后予以整体拆除。</p> <p>三、关于“接管城区18里河拆迁改造指挥部将400万坟地占地款专项资金, 打入三资账户, 责任人主要有孟庄镇党委书记刘先生, 唐副镇长; 将144万7千元非法资金以给群众分红的名义私分, 其他部分资金给群众买养老保险, 违法所得没有返还政府, 80W的罚款也没有交。以此为由说没有资金, 推诿扯皮, 根本不解决问题。2021年6月8日, 新郑市孟庄镇原党政办主任李先生, 在郑州市联合调查组, 关于中央生态环境保护督察期间, 新郑市孟庄镇唐河村, 违建公墓群众举报件, 整改有关情况的请示, 在土地流转过程中, 明显造假, 他们报告称, 十八里河村将土地流转给了马先生, 但是马先生再次去修坟, 经法院判决, 十八里河村就没有这105亩土地, 也没有将土地流转给了马先生用于修坟, 希望落实省环境厅主要领导是否对2021年中央环保督察对该事件做出过的建议, 是否知情”问题</p> <p>经查, 该问题部分属实。400万元占地款已打入唐河村村级三资账户, 经村民委员会集体研究决定, 144万7千元按照“四议两公开”工作程序, 将该款项分发给该村村民, 其他部分资金为村民支付养老保险、农村合作医疗费、社区的水电费开支等, 以此减轻村民的负担。</p> <p>经新郑市纪委监委调查, 原纪委书记刘先生(刘某某)、唐副镇长(唐某某)、原党政办主任李先生(李某某), 不存在反映人所反映问题。</p> <p>举报件中反映的“2021年6月8日, 新郑市孟庄镇原党政办主任李先生, 在郑州市联合调查组, 关于中央生态环境保护督察期间, 新郑市孟庄镇唐河村, 违建公墓群众举报件, 整改有关情况的请示, 在土地流转过程中, 明显造假, 他们报告称, 十八里河村将土地流转给了马先生, 但是马先生再次去修坟, 经法院判决, 十八里河村就没有这105亩土地, 也没有将土地流转给了马先生用于修坟, 希望落实省环境厅主要领导是否对2021年中央环保督察对该事件做出过的建议, 是否知情”问题</p> <p>2021年6月8日, 郑州市生态环境局向郑州市人民政府提交《郑州市联合调查组关于中央生态环境保护督察期间新郑市孟庄镇唐河村违建公墓群众举报案件整改有关情况的请示》, 请示根据郑州市联合调查组现场调查情况, 统筹考虑墓地问题的特殊性、复杂性, 经请示省生态环境厅主要领导, 本着依法依规、稳步推进的原则, 对“新郑市孟庄镇唐河村公墓”有关问题提出两个阶段的整改建议: 第一阶段为依法依规、妥善处理(新郑市人民政府牵头); 第二阶段为科学规划、加快落实(郑州市民政局牵头)。6月10日, 郑州市政府对该请示做出批示: 同意拟办意见, 积极稳妥整改到位。</p> <p>依据《郑州市联合调查组关于中央生态环境保护督察期间新郑市孟庄镇唐河村违建公墓群众举报案件整改有关情况的请示》附件中《关于中央生态环境保护督察期间新郑市孟庄镇唐河村违建公墓群众举报案件调查处理情况的报告》已说明十八里河村土地流转情况: 2003年二七区赵某旺、金水区赵某两人承租了新郑市孟庄镇唐河村村委会105亩土地, 一直处于闲置状态。2015年, 因郑州市管城区回族区十八里河镇十八里河村新农村改造, 辖区十八里河村(1-8组)、小王庄西吴河村需要妥善安置村民墓地, 赵某旺、赵某两人将此105亩地转租给了十八里河村村委会, 2015年5月, 管城区回族区十八里河镇十八里河村村委会与新郑市孟庄镇唐河村村委会进行协商, 重新签订了关于其中40亩土地修建公墓的土地使用权流转合同(70年租金400万元), 随后, 将剩余的65亩土地转租给新郑市孟庄镇唐河村村民马先生。2017年7月, 马先生将15亩土地租赁给管城区回族区十八里河镇小王庄村(租金78.7万元)。</p>	部分属实	在严禁新增墓穴的基础上尽快完成违建公墓的搬迁安置, 恢复土地原有功能。	一、整改情况 (一) 关于“案件编号D3HA202311280001, 1: 根据居民了解, 郑州市民政局已经将责任下发给新郑市民政局来处理, 新郑市民政局称没有专项资金, 一直解决不了; 新郑市政府和法院要求唐河村将非法所得400万上缴, 罚款80万至今没有履行”问题 该问题阶段性办结。按照郑州市统一安排, 待公墓妥善搬迁后, 管城区回族区十八里河镇十八里河村退还土地, 新郑市孟庄镇唐河村重新平整土地, 增加村集体收入, 根据自身能力履行80万元罚款。 (二) 关于“空置墓穴还没有处理”问题 已对墓地全面围挡, 安排专人看管, 空置墓穴未再新放置骨灰盒, 下一步, 将采取拆除、填埋、绿化等措施整改。 (三) 关于“接管城区18里河拆迁改造指挥部将400万坟地占地款专项资金, 打入三资账户, 责任人主要有孟庄镇党委书记刘先生, 唐副镇长; 将144万7千元非法资金以给群众分红的名义私分, 其他部分资金给群众买养老保险, 违法所得没有返还政府, 80W的罚款也没有交。以此为由说没有资金, 推诿扯皮, 根本不解决问题。2021年6月8日, 新郑市孟庄镇原党政办主任李先生, 在郑州市联合调查组, 关于中央生态环境保护督察期间, 新郑市孟庄镇唐河村, 违建公墓群众举报件, 整改有关情况的请示, 在土地流转过程中, 明显造假, 他们报告称, 十八里河村将土地流转给了马先生, 但是马先生再次去修坟, 经法院判决, 十八里河村就没有这105亩土地, 也没有将土地流转给了马先生用于修坟, 希望落实省环境厅主要领导是否对2021年中央环保督察对该事件做出过的建议, 是否知情”问题 该问题阶段性办结。按照郑州市统一安排, 待公墓妥善搬迁后, 管城区回族区十八里河镇十八里河村退还土地, 新郑市孟庄镇唐河村根据自身能力履行80万元罚款, 同时, 加强巡查, 在原有基础上不再新增墓穴, 确保坟墓零增长。 二、处理情况 新郑市自然资源和规划局对新郑市孟庄镇唐河村村委会下达行政处罚决定书; 中共新郑市孟庄镇委员会对马某德、常某顺、马某选违规签订流转合同一事做出处分决定。	阶段性办结	无