

# 关于秋冬季扬尘污染治理督查情况的通报

(第3期)

按照秋冬季大气污染防治攻坚动员会要求,近期,市控尘办组织对全市施工工地“八个百分之百”落实情况进行了专项检查。10月23日,共督查工地280个,其中存在视频监控不到位、施工围挡不到位、主要道路硬化不到位、车辆冲洗设施不到位等硬件不到位的工地84个,依据“一票停工制”有关规定,对以上84个工地实施停工整改。自10月20日以来,共检查点位869个,其中,硬件不到位的工地206个。现将84个停工整改工地予以公示,接受社会监督。

附件:督查中存在问题实施停工整改工地名单

郑州市环境污染防治攻坚战领导小组办公室  
2018年10月24日

## 关于对郑州市开展城市黑臭水体整治专项巡查的公告

生态环境部、住房城乡建设部2018年城市黑臭水体整治专项巡查组将于2018年10月22至11月2日对郑州市开展黑臭水体整治专项巡查。期间,督查组将公开受理有关城市黑臭水体整治方面的举报,参与监督举报电话:15010297551、15010297561、15010875561、18519160637、18519160638。同时,可通过微信扫一扫二维码,关注“城市水环境”公众号,参与监督举报。



## 督查中存在问题实施停工整改工地名单

序号	类型	工地名称	地址	主要问题	责任单位	督查时间	整改要求
1	建筑工地	华瑞紫韵城雅苑	郑上路北国强路东	1.车辆冲洗设备不能正常使用;2.PM <sub>10</sub> 在线监控系统断电	中原区西流湖街道办事处	10月23日	停工整改
2	市政工程	郑州市轨道交通5号线工程土建施工12标建设西路站	建设西路与桐柏路交叉口东北角	场内监控设备部分无法使用	中原区棉纺路街道办事处	10月23日	停工整改
3	建筑工地	龙翔花园	爱民路东侧北岗路南侧	围墙喷淋缺失100米	中原区西流湖街道办事处	10月23日	停工整改
4	建筑工地	林湖美景1号院二期	煤机路北热电厂路西	喷淋设备缺失约200米	中原区三官庙街道办事处	10月23日	停工整改
5	建筑工地	马庄安置区项目(东地块一标段)	新田大道与陇海路交会处向北1000米	1.围挡缺失30米;2.北侧围挡喷淋不能正常使用	中原区须水街道办事处	10月23日	停工整改
6	建筑工地	中原新区起步区安置区	中原西路与新田大道向北1000米路东	南侧围挡喷淋缺失	中原区须水街道办事处	10月23日	停工整改
7	建筑工地	锦江小学、中学	棉纺路与百花路交叉口	1.车辆冲洗设备无法正常使用;2.场内喷淋缺失100米	中原区棉纺路街道办事处	10月23日	停工整改
8	建筑工地	西湖桃李园经适房项目	规划许庄路与西岗路交叉口	无安装喷淋设施	中原区西流湖街道办事处	10月23日	停工整改
9	建筑工地	柿园水厂综合车间	郑上路南三环西	1.围挡缺失约30米;2.喷淋设备不能用,约100米	中原区三官庙街道办事处	10月23日	停工整改
10	建筑工地	中原区大李-西岗(1-2组)棚户区改造项目	建设西路西岗村红绿灯路南	扬尘在线设备断电	中原区西流湖街道办事处	10月23日	停工整改
11	建筑工地	宏江瀚苑(二期)	棉纺路与嵩山路交叉口	1.现场无安装远程在线监控系统;2.场内主要道路部分未硬化且积尘严重;3.场内围挡破损缺失20米以上	中原区棉纺路街道办事处	10月23日	停工整改
12	建筑工地	郑州市宏江经贸中心	棉纺路与百花路交叉口	场内主要道路未硬化	中原区棉纺路街道办事处	10月23日	停工整改
13	建筑工地	柳沟片区便民服务中心建设项目EPC总承包	柳沟村	出入口道路硬化不到位积尘深厚	中原区须水街道办事处	10月23日	停工整改
14	建筑工地	柳沟片区安置区一段一标	百泉路以南、玉祥路以东、金麟路以北、泉州路以西	1.场内道路积尘;2.围挡喷淋缺失约200米	中原区须水街道办事处	10月23日	停工整改
15	建筑工地	柳沟片区安置区建设项目二标段	中原西路与西四环交叉口向西1000米路南	南侧围挡喷淋缺失	中原区须水街道办事处	10月23日	停工整改
16	建筑工地	郑发大厦	中原西路北富民路西	1.无喷淋设施;2.无扬尘在线设备;3.无车辆冲洗设备	中原区西流湖街道办事处	10月23日	停工整改
17	建筑工地	中机六院	西四环与中原西路西1000米路北	喷淋(北侧围挡)设备缺失	中原区须水街道办事处	10月23日	停工整改
18	建筑工地	升龙天汇广场C-03地块	农业路与嵩山路交叉口西南角	1.围挡破损严重,缺失150米以上;2.现场喷淋设施缺失	中原区棉纺路街道办事处	10月23日	停工整改
19	建筑工地	农业路学校	煤仓北街与西站北街交叉口	1.场内车辆冲洗设施无法正常使用;2.场内喷淋缺失,且现有喷淋无法正常使用	中原区棉纺路街道办事处	10月23日	停工整改
20	建筑工地	刁沟棚户区改造项目1	中原区刁沟村	喷淋缺失约600米	中原区西流湖街道办事处	10月23日	停工整改
21	建筑工地	郑州金马凯旋CBD一期6#楼	西四环与陇海路交会处	1.北侧围挡设置不规范无防溢底座无喷淋设施;2.场内部分道路未硬化	中原区须水街道办事处	10月23日	停工整改
22	建筑工地	郑州金马凯旋家居CBD一期9#楼	陇海路西四环交叉口	未安装扬尘在线监控系统	中原新区管理委员会	10月23日	停工整改
23	建筑工地	郑州金马凯旋家居CBD一期2#、6#楼	西四环与陇海路交会处	部分围挡未安装喷淋设备	中原区须水街道办事处	10月23日	停工整改
24	建筑工地	永威滨河花园2号院	西四环西侧陇海路北侧	扬尘监控系统不能正常使用	中原区须水街道办事处	10月23日	停工整改
25	建筑工地	中原新区北部片区改造项目天王寺安置区	天王寺	1.场内主要道路未硬化;2.车辆冲洗设备无法正常使用;3.喷淋设备缺失约20米	中原区须水街道办事处	10月23日	停工整改
26	建筑工地	丁庄安置区	通达路以北、元通大道以东	围挡部分缺失500米	中原区须水街道办事处	10月23日	停工整改
27	建筑工地	中原新区北部片区改造项目——付庄1#	渠北路东、荣达路北	扬尘在线检测系统无法正常运行	中原区须水街道办事处	10月23日	停工整改
28	建筑工地	盛润锦绣城二期	棉纺路北、工人路东	场内车辆冲洗设备已拆除(该处工地主体已完工,已验收通过)	中原区棉纺路街道办事处	10月23日	停工整改
29	建筑工程	金水区国基路少林路中学项目	香山路与安康路交叉口西北角	围挡(西侧)未按围挡规范要求设置喷淋设施	金水区国基路办事处	10月23日	停工整改
30	建筑工程	金水区国基路路堑城中村改造项目	长安路西、翰林路北	车辆冲洗设备被占用	金水区国基路办事处	10月23日	立即整改
31	建筑工程	周庄安置区	金城大道与机场路交叉口西北角	围挡未按要求设置,上方无喷淋	金水区杨金路办事处	10月23日	停工整改
32	建筑工程	杨槐开发区(1902地块)待建工地	杨金路与京水路交叉口东南角	1.无PM <sub>10</sub> 在线监测设备;2.围挡四周无安装喷淋设施	金水区杨金路办事处	10月23日	停工整改
33	建筑工程	河村安置区	金城大道与杨槐路西	车辆冲洗设备未能正常使用	金水区杨金路办事处	10月23日	停工整改
34	建筑工程	河村开发区(美商6号地)长期停工	杨金路与柳林二小西侧	工地北侧围挡上方无喷淋	金水区杨金路办事处	10月23日	停工整改
35	建筑工程	河村小学	杨金路与杨槐路路交叉口西北角	部分场区主要道路未硬化	金水区杨金路办事处	10月23日	停工整改
36	建筑工程	晴翠变电站	中州大道与杨金路交叉口向东800米路南	1.围挡未按要求设置喷淋,西侧无喷淋;2.出入口道路有破损且积尘较多	金水区杨金路办事处	10月23日	停工整改
37	市政工程	金城大道用项工程	河村原供销社	1.围挡未按要求设置,不连续,缺失约10米,上方无喷淋下方无防溢座;2.三牌无信息	金水区杨金路办事处	10月23日	停工整改
38	建筑工程	美商清韵园已停项目	文青南路南河村东街东	围挡未按要求设置,上方无喷淋	金水区杨金路办事处	10月23日	停工整改
39	市政工程	连霍高速北河村段	迎宾路与连霍高速互通立交桥	围挡未按要求设置,上方无喷淋,围挡不连续	金水区杨金路办事处	10月23日	停工整改
40	建筑工地	尚庄一、二组城中村改造B22地块——阳光城1号院	长安东路尚武路	冲洗设备损坏	管城回族区南曹乡办事处	10月23日	停工整改
41	建筑工地	郑州市嵩阳中学教学楼、综合楼、宿舍、食堂项目	南三环北、金岱路南	围挡未安装防溢底座	管城回族区南曹乡办事处	10月23日	停工整改
42	建筑工地	绿都紫荆华庭朗园	贺江路与冯庄东路	监控设备无法正常使用	管城回族区十八里河办事处	10月23日	停工整改
43	建筑工地	郑州市管城回族区实验小学改扩建工程	城东路与凤凰路交叉口向南	1.无监控设备;2.围挡未设置喷淋;3.无冲洗设备	管城回族区二里岗办事处	10月23日	停工整改
44	建筑工地	管城回族区彩虹路(豫一路—豫四路)道路工程	管城回族区商都新区起步区	1.未安装防溢底座;2.冲洗设备未启用	管城回族区南曹乡办事处	10月23日	停工整改
45	建筑工地	郑州市商都新区白玉路及附属设施建设	郑州市八里寨南地附近	1.围挡无防溢底座;2.出入口无监控设备	管城回族区南曹乡办事处	10月23日	停工整改
46	建筑工地	河南恒业置业征迁工地	文治路与鼎力街交叉口向东300米路北	1.围挡未安装防溢底座;2.出入口未安装冲洗设备	管城回族区金岱园区办事处	10月23日	停工整改
47	建筑工地	郑州市豫六路穿越京广铁路立交工程	郑州市管城回族区南曹乡小湖村村委旁	无防溢底座	管城回族区南曹乡办事处	10月23日	停工整改
48	房建工程	盛润壹号院	二七区鼎盛大道与望桥路	围挡无防溢底座	二七区人和路街道办事处	10月23日	停工整改
49	房建工程	坟上安置区一标段	光明路明辉路交叉口西北角	出入车辆未冲洗	二七区侯寨乡	10月23日	停工整改
50	房建工程	八卦庙、上同洞安置区项目	东临八卦庙路、北临晨霞路	1.围挡部分缺失;2.远程监控系统未联网	二七区侯寨乡	10月23日	停工整改
51	市政工程	南四环八工区	南四环	北区两侧围挡无防溢底座	二七区侯寨乡	10月23日	停工整改
52	市政工程	郑州市二七区益刘路道路工程	二七区益刘路与侯张线交叉口	部分围挡无防溢底座	二七区侯寨乡	10月23日	停工整改
53	市政工程	郑州市二七区侯寨西环路道路工程	二七区郑密路与凤栖北路交叉口	部分围挡缺失,围挡无喷淋	二七区侯寨乡	10月23日	停工整改
54	市政工程	杏园路(四环外)	南四环到绕城段	1.车辆冲洗不能正常使用;2.未安装扬尘远程监控系统,PM <sub>10</sub> 不能正常使用;3.围挡缺失,未开启喷淋	二七区金水办事处	10月23日	停工整改
55	市政工程	百尚西路	南四环南、大学路东、金源路西、绕城高速辅路北	未安装扬尘治理PM <sub>10</sub> 监测设备	二七区金水办事处	10月23日	停工整改
56	房建工程	盛润运河城A-06-02	郑州市京广南路东、贾寨北街北、渠南路南	1.围挡无防溢底座;2.西侧围挡无喷淋	二七区人和路街道办事处	10月23日	停工整改
57	房建工程	盛润运河城(A-07-03地块)	二七区渠南路清云路	围挡喷淋缺失100米	二七区人和路街道办事处	10月23日	停工整改
58	房建工程	盛润运河城A-02	二七区渠南路清云路	1.无PM <sub>10</sub> 监测系统;2.西侧围挡无喷淋	二七区人和路街道办事处	10月23日	停工整改
59	房建工程	盛润运河城04-02号地	二七区老京广路东南角	1.围挡喷淋缺失200米;2.西侧围挡无防溢底座	二七区人和路街道办事处	10月23日	停工整改
60	房建工程	王胡巷安置2期03地块	郑平路漓江路南200米路东	西侧、北侧围挡无防溢底座	二七区人和路街道办事处	10月23日	停工整改
61	房建工程	刘砦二期	南彩路南、天泰路西	1.场区未设置PM <sub>10</sub> 监测系统和远程控制;2.场区西侧围挡没有喷淋(500米)	二七区嵩山路街道办事处	10月23日	停工整改
62	市政工程	星月路等4条道路市政道路施工项目	河南省郑州市二七区福华街办事处新圃南街	场区北侧围挡缺失(约200米以上)	二七区福华街办事处	10月23日	停工整改
63	房建工程	郑州八十一中学迁建项目	端午路北、南溪路西	场区南侧、北侧围挡无喷淋(约300米以上)	二七区长江路街道办事处	10月23日	停工整改
64	房建工程	郑州市二七区高砦村城中村改造项目D组团(A3-01地块)D-6#楼、7#楼、10#楼商业部分及地下车库、幼儿园,郑州市二七区高砦村城中村改造项目(A4-02地块)C组团	郑州市京广路、郑航北路、赣江路路口	场区东侧围挡、南侧围挡喷淋缺失	二七区长江路办事处	10月23日	停工整改
65	房建工程	秀水湾2期	南屏路与京广路交叉口东南角	南侧围挡喷淋缺失(100米以上)	二七区人和路街道办事处	10月23日	停工整改
66	房建工程	秀水湾2期	碧云路南屏路东南角	东侧围挡无喷淋(100米以上)	二七区人和路街道办事处	10月23日	停工整改
67	市政单位	大顺路等18条道路	罗沟村绿地区区内	1.场区东侧围挡喷淋缺失(50米);2.场区围挡缺失(40米)	二七区侯寨乡	10月23日	停工整改
68	房建工程	泰宏建业22、23号院	环翠路北南溪路东	北侧围挡喷淋缺失(200米以上)	二七区人和路街道办事处	10月23日	停工整改
69	房建工程	锦荣中心5区(金海粮油市场)	郑平路漓江路东南角	东侧围挡缺失(50米以上)	二七区人和路街道办事处	10月23日	停工整改
70	建筑工地	万科M67-02地块	高新区沟赵办事处科学大道与红叶路交叉口东南角	1.车辆冲洗设施无沉淀池;2.北侧围挡无喷淋;3.西侧围挡无防溢座	高新区沟赵办事处	10月23日	停工整改
71	建筑工地	五龙新城N-04-01地块	高新区石佛办事处五龙新城香榭园(电厂路—嵩山北路)	1.出入口无车辆冲洗设施;2.部分区域围挡无喷淋	高新区石佛办事处	10月23日	停工整改
72	建筑工地	逸泉国贸	高新区枫杨办事处科学大道郁香路	出入口道路破损,部分围挡破损,喷淋不全	高新区枫杨办事处	10月23日	停工整改
73	建筑工地	郑州天地康联·建设C07-3地块住宅及配套项目	高新区沟赵办事处红梅街南、红松路西	车辆冲洗设施损坏	高新区沟赵办事处	10月23日	停工整改
74	建筑工地	辉煌科技生产仓储楼	高新区沟赵办事处科学大道与雪兰路交叉口	1.检查时PM <sub>10</sub> 未开启;2.车辆冲洗设施不达标;3.围挡无防溢座;4.北侧围挡无喷淋	高新区沟赵办事处	10月23日	停工整改
75	建筑工地	复旦中学	高新区枫杨办事处垂柳路与三全路交叉口东南	1.冲洗设施未按规定设置;2.四周围挡无喷淋无防溢底座,围挡缺损20米左右	高新区枫杨办事处	10月23日	停工整改
76	建筑工地	锦和苑中小学工程	高新区沟赵办事处黄杨街与须水河路交叉口	远程监测器修理不及时	高新区沟赵办事处	10月23日	停工整改
77	征迁工地	关庄村征迁工地	高新区枫杨办事处关庄原址	该工地西侧围挡靠南出入口(私设出入口)	高新区枫杨办事处	10月23日	停工整改
78	建筑工地	中原型材料游园	郑汴物流通道与郑信路交叉口	门口监控设备无法正常使用	郑东新区明湖办事处	10月23日	停工整改
79	建筑工地	浣悦华庭	经开区十七大街与经南十五路交叉口	远程监控现场不能使用	经开区明湖办事处	10月23日	停工整改
80	建筑工地	正商凯悦酒店	龙湖办事处如意西路与丰溢路交叉口东北角	1.进出场洗车设施无法正常使用;2.围挡喷淋约100米无法正常使用	郑东新区祭城办事处	10月23日	停工整改
81	建筑工地	青凤别院	龙湖办事处如意西路与丰溢路交叉口西南角	进出场洗车设施无法正常使用	郑东新区潮河办事处	10月23日	停工整改
82	建筑工地	中瑞金融总部大厦	龙湖办事处如意东路与如意河三街交叉口西南角	进出场洗车设施无法正常使用	郑东新区白沙镇政府	10月23日	停工整改
83	建筑工地	上海师范大学附属郑州滨河小学	龙湖办事处龙翔二街与如意河七街交叉口	1.进出场洗车设施无法正常使用;2.围挡喷淋100米以上无法正常使用	郑东新区白沙镇政府	10月23日	停工整改
84	建筑工地	郑州启迪科技城项目	杨金路与马头岗中街	施工现场路面未100%硬化	金水区杨金路办事处	10月23日	停工整改