

中央第五生态环境保护督察组 交办第十七批群众举报件边督边改情况

(上接九版)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
15	D2HA202104230039	惠济区正商玉兰谷一期与二期之间,有一条张牛支沟,臭气难闻,要求整改。	惠济区	水	张牛支沟是惠济区重要的排涝沟,主要承担惠济区大河路街道张庄至牛庄部分区域的排涝任务。由于该沟渠多年未进行系统治理,导致沟渠排水不畅,容易造成积水,夏季天气炎热时,积水容易变质,产生异味。根据《张牛支沟水环境综合治理项目可行性研究报告》显示,2020年6月对张牛支沟河道底泥进行检测,检测结果显示河道淤泥无危险超标因子。	属实	2020年7月,惠济区启动黄河流域生态保护和高质量发展核心示范区——张牛支沟水环境综合治理工程,项目建设范围:西起江山路桥,东至末端入索须河处,治理总长度约8千米。主要工程内容包括:河道断面整治、河道生态修复、河道湿地建设、溢流堰建设、生态护岸建设、河道疏浚清淤、巡河路建设、附属设施建设等。河道防洪标准为20年一遇防洪标准,工程级别为4级。总投资4952.66万元。2020年8月,郑州市生态环境局惠济分局启动了张牛支沟水环境综合治理工程前期工作。 根据《河南省财政厅关于下达2021年中央水污染防治资金预算的通知》(豫财环资〔2021〕2号)和郑州市惠济区政府2021年第64次常务会议工作安排,该工程由郑州市生态环境局惠济分局为实施主体,惠济区农业农村工作委员会共同负责,加快推进张牛支沟水环境综合治理工程建设。 2021年4月19日,郑州市惠济区政府召开了张牛支沟设计汇报会,会上研究决定先期开展张牛支沟河道清淤疏浚工程,对张牛支沟全线积水进行抽排,并对沟底进行疏挖,确保夏季来临不积水,避免形成黑臭水体。目前,张牛支沟水环境综合治理工程建设正在进行初步设计,预计4月底完成,治理段为师南路至索须河,全长9.23千米。现已集中力量对张牛支沟江山路桥下游处积水进行抽排。预计5月上旬开始底泥清淤工作。 下一步,郑州市生态环境局惠济分局将持续加强排查,整治水污染等环境违法行为,深入推进环境污染防治工作。	阶段性办结	无
16	X2HA202104230102	新郑市郭店镇冯寺村107国道西侧路边有一农作物加工点,没有任何手续,没有建物料棚,物料随意大面积堆放。	新郑市	土壤	4月24日,新郑市政府组织工作人员对群众反映的问题进行了现场调查。经查: (一)关于“没有任何手续”问题 现场调查时,该加工点堆放有大量的原材料玉米芯,现场有1台粉碎机、1台传送设备。经了解,新郑市郭店镇冯寺村村民冯文彬未经批准,擅自占用郭店镇冯寺村五组土地经营该加工点。 经新郑市自然资源和规划局现场测量认定,该加工点共占地6.65亩,其中,6.58亩为基本农田,0.07亩为建设用地,不符合土地利用总体规划,无用地手续,属违法占地。该问题属实。 (二)关于“没有建物料棚”问题 现场调查时,在现场建有一座物料棚。该问题不属实。 (三)关于“物料随意大面积堆放”问题 现场调查时,发现该加工点将部分物料堆放在物料棚内,部分物料露天堆放未覆盖。该问题属实。	部分属实	1.新郑市自然资源和规划局于2021年4月25日对冯文彬下达了《责令停止违法行为通知书》及《责令改正违法行为通知书》,下一步,将视当事人违法行为情节及拆除复耕情况,决定是否立案查处。 2.新郑市郭店镇于4月26日将现场生产设备拆除,并于当天清理了部分物料,由于物料存量过大,郭店镇将安排专职人员24小时盯守,加班加点清运物料,预计10天能全部清理到位。	阶段性办结	无
17	X2HA202104230024	新密市白寨镇高家湾西200米左右有个石头坑,非法开采多年,夜间生产,噪音和扬尘污染严重。	新密市	生态大气噪音	2021年4月24日,新密市政府组织工作人员对群众反映问题进行现场调查。经调查,群众反映的石头坑初采时间为1997年,停止开采时间为2008年。按照《新密市人民政府办公室关于下达历史遗留废弃矿山整治任务的通知》(新密政办明电〔2020〕25号)要求,白寨镇于2018年开始对该石头坑进行修复,并于2020年10月修复完毕。现场调查时,该石头坑道路已挖断,石头坑内部已进行了绿化处理,没有发现盗采现象。	部分属实	新密市自然资源和规划局、白寨镇政府将加大对辖区内所有露天矿山的督查检查力度,坚决杜绝盗采行为发生。	已办结	无
18	X2HA202104230037	新郑市龙湖镇高坡岩农贸市场(双湖大道)、魏庄农贸市场(龙湖镇阳光大道唐宁一号斜对面)、阿里菜市场(文昌路)、龙湖中心农贸市场(泰山路北佳购物广场)等许多临时搭建市场存在着巨大安全隐患,其中无证、无照、无开办证,严重影响市容市貌,市场内部菜品堆地售卖,污水横流,公共区域卫生脏乱差,特别是水产区和厕所臭气熏天,严重影响周围的居民生活环境以及现代化城市形象。	新郑市	水	一、新郑市龙湖镇高坡岩农贸市场 2021年4月24日,新郑市政府组织工作人员对该举报件进行现场调查。经查: 1.关于“存在巨大安全隐患”问题。 该市场主体结构主要由混凝土房屋和彩钢搭建而成。郑州新郑教育园区管委会已委托第三方对该市场主体结构进行安全监测。 2.关于“其中无证、无照、无开办证,严重影响市容市貌”问题。 该市场办理有营业执照,所有商户均办理有营业执照,散装及粮油食品门店均办理有经营许可证。该问题不属实。 3.关于“市场内部菜品堆地售卖,污水横流,公共区域卫生脏乱差,特别是水产区和厕所臭气熏天,严重影响周围的居民生活环境以及现代化城市形象”问题。 该市场水果、蔬菜摊位均在货架上或售台上售卖,市场内卫生安排有专人打扫,水产区设置有污水排水道,地面没有污水横流现象,但存在摊位周边物品堆放杂乱、蔬菜叶梗清理不及时现象。水产区、厕所所有时清扫不及时,存在一定异味。该问题部分属实。 综上所述,群众反映的问题部分属实。 二、魏庄农贸市场 2021年4月24日,新郑市政府组织工作人员对该举报件进行现场调查。经查: 1.关于“存在巨大安全隐患”问题。 该市场大门围挡是彩钢架皮板结构,院内是彩钢瓦结构,无临时搭建建筑。郑州新郑教育园区管委会已委托第三方对该市场主体结构进行安全监测。 2.关于“其中无证、无照、无开办证,严重影响市容市貌”问题。 该市场营业执照手续齐全,市场内所有商户均办理有营业执照,食品经营摊位也全部办理有食品经营许可证。该问题不属实。 3.关于“市场内部菜品堆地售卖,污水横流,公共区域卫生脏乱差,特别是水产区和厕所臭气熏天,严重影响周围的居民生活环境以及现代化城市形象”问题。 该市场蔬菜摊位共4个,均在货架上出售。市场内卫生安排有专人打扫,水产区设置有污水排水道,地面没有污水横流现象,但存在摊位周边物品堆放杂乱、菜叶清理不及时现象。水产区、厕所所有时清扫不及时,存在一定异味。该问题部分属实。 综上所述,群众反映的问题部分属实。 三、阿里菜市场 2021年4月24日,新郑市政府组织工作人员对该举报件进行现场调查。经查: 1.关于“存在巨大安全隐患”问题。 该市场门面房为钢结构,主体为大棚结构,无临时搭建建筑。郑州新郑教育园区管委会已委托第三方对该市场主体结构进行安全监测。 2.关于“其中无证、无照、无开办证,严重影响市容市貌”问题。 该市场办理有营业执照,同时,对所有入驻商户证件、法人身份证进行电子扫描备案管理,不存在无证、无照、无开办证现象。该问题不属实。 3.关于“市场内部菜品堆地售卖,污水横流,公共区域卫生脏乱差,特别是水产区和厕所臭气熏天,严重影响周围的居民生活环境以及现代化城市形象”问题。 该市场蔬菜摊位农产品都在台上展示销售,无落地经营、堆地售卖情况。但摊位周边有时清理不彻底,存在卫生死角现象。水产区设置有污水排水道,地面没有污水横流现象。水产区、厕所所有时清扫不及时,存在一定异味。该问题部分属实。 综上所述,群众反映的问题部分属实。 四、龙湖中心农贸市场 2021年4月24日,新郑市政府组织工作人员对该举报件进行现场调查。经查: 1.关于“存在巨大安全隐患”问题。 该市场由钢结构大棚和地下室组成。郑州新郑教育园区管委会已委托第三方对该市场主体结构进行安全监测。 2.关于“其中无证、无照、无开办证,严重影响市容市貌”问题。 该市场营业执照手续齐全,市场内所有商户均办理有营业执照,食品经营摊位也全部办理有食品经营许可证。该问题不属实。 3.关于“市场内部菜品堆地售卖,污水横流,公共区域卫生脏乱差,特别是水产区和厕所臭气熏天,严重影响周围的居民生活环境以及现代化城市形象”问题。 该市场蔬菜摊位共4个,均在货架上出售。市场内卫生安排有专人打扫,水产区设置有污水排水道,地面没有污水横流现象,但存在摊位周边物品堆放杂乱、菜叶清理不及时现象。厕所所有时清扫不及时,存在一定异味。该问题部分属实。 综上所述,群众反映的问题部分属实。	部分属实	郑州新郑教育园区管委会已要求上述四家市场对存在问题立行立改,同时,郑州新郑教育园区管委会也将加大日常巡查和监管力度,督促农贸市场加强管理,创建文明农贸市场,为广大群众营造一个干净、整洁、舒适、放心的购物环境。	阶段性办结	无
19	X2HA202104230078	1.郑州市金水区东风路街道办事处文芳路园田路交叉口东50米路南,文田农贸市场,污水横流。 2.郑州市金水区东风路街道办事处博颂路索凌路交叉口东50米路南,唐李综合市场内,万邦生鲜超市,这几天敲锣打鼓,唱戏,噪声大。 这两个市场都是违法建设。	金水区	水噪音	2021年4月24日11时43分,金水区政府组织工作人员到现场进行核实查办。 1.针对“文田农贸市场,污水横流”问题,现场核查发现文田农贸市场地面干净整洁,不存在污水横流现象,反映问题不属实。 2.针对“万邦生鲜超市,这几天敲锣打鼓,唱戏,噪声大”问题,经走访市场商户和周边居民得知,唐李综合市场噪声系4月17日万邦生鲜超市开业当天产生,目前锣鼓队已撤离,之后没有发生此类事件。反映问题属实。 3.针对“这两个市场都是违法建设”问题,经金水区执法局调查发现,文田农贸市场和唐李综合市场均为违建。反映问题属实。	部分属实	针对该问题,金水区制定以下整改措施: 1.关于噪音的投诉问题,已约谈市场方并进行批评教育,并对负责人下达《行政执法事前提示书》(金综执法事体字〔2021〕第21060号),提示其要合法经营,避免扰民。 2.针对文田农贸市场违建问题,2020年5月28日,金水区执法局对建设单位下达了《暂停施工通知书》。7月21日,下达了《停止建设通知书》。7月23日,对河南文田农业科技有限公司下达《自行拆除通知书》。7月24日张贴拆除公告。 针对唐李综合市场违建问题,2019年5月8日,金水区执法局对李庆元下达了《暂停施工通知书》,要求其办理相关手续并停止施工。6月10日下达《停止建设通知书》,6月14日下达《自行拆除通知书》,6月20日张贴拆除公告。 这两个市场虽为违建,但唐李综合市场是在原农贸市场基础上,按市政府要求,根据金郑办52号文《郑州市金水区人民政府办公室关于印发金水区集贸市场管理巩固提升工作方案(2018—2020年)的通知》,东风路街道办事处上报了相关审批手续《郑州市农贸市场建设和提升改造申请表》,2019年对该市场进行了提升高标准升级改造,改造后管理较为规范,满足周边约十二万居民的生活需求。文田农贸市场审批手续正在办理中,惠及周边约十万居民,通过走访进入市场的居民,了解到该市场确实给当地居民带来生活上的便利。故建议保留这两个市场。 下一步,东风路办事处将对此处反映的问题进一步加大巡查力度,坚决杜绝问题反弹。	阶段性办结	无

(下转十一版)