

关于秋冬季扬尘污染治理督查情况的通报

(第4期)

按照秋冬季大气污染防治攻坚动员会要求,近期,市控尘办组织对全市施工工地“八个百分之百”落实情况进行了专项督查。10月24日,共督查工地208个,其中存在视频监控不到位、施工围挡不到位、主要道路硬化不到位、车辆冲洗设施不到位等硬件不到位的工地21个,依据“一票停工制”有关规定,对以上21个工地实施停工整改。现将21个停工整改工地予以公示,接受社会监督。自10月20日以来,共检查点位1077个,其中,被实施停工整改的工地共计227个。

附件:督查中存在问题实施停工整改工地名单

郑州市污染防治攻坚战领导小组办公室
2018年10月25日

关于对郑州市开展城市黑臭水体整治专项巡查的公告

生态环境部、住房城乡建设部2018年城市黑臭水体整治专项巡查组将于2018年10月22至11月2日对郑州市开展黑臭水体整治专项巡查。期间,督查组将公开受理有关城市黑臭水体整治方面的举报,参与监督举报电话:15010297551、15010297561、15010875561、18519160637、18519160638。同时,可通过微信扫一扫二维码,关注“城市水环境”公众号,参与监督举报。



督查中存在问题实施停工整改工地名单

序号	类型	工地名称	地址	主要问题	责任单位	督查时间	整改要求
1	建筑工地	祥云居住宅项目	化肥东路昌华城3期东	1.场内道路未硬化;2.部分围挡破损;3.场内大面积喷淋设施缺失;4.冲洗车辆设备无法使用	中原区桐柏路街道办事处	10月24日	停工整改
2	待建工地	保利心语A4地块项目	中原路天山路交叉口东北角	1.南侧围挡无喷淋设备约200米;2.未按“八个百分之百”要求设置门头	中原区中原西路街道办事处	10月24日	停工整改
3	建筑工程	金水区东风路瀚海美尚项目	东风路与丰庆路交叉口西北角	出入口车辆冲洗设备不规范	金水区东风路办事处	10月24日	停工整改
4	建筑工程	天伦锦城项目	天明路群办路东北角	1.场区部分主要道路未硬化;2.围挡(西侧、南侧)未按围挡规范要求设置喷淋设施	金水区东风路办事处	10月24日	停工整改
5	建筑工程	新安庄安置区二期	金城大道南、杨金三街东	围挡未按规范要求安装喷淋设备	金水区杨金路办事处	10月24日	停工整改
6	建筑工程	善水居	杨金路南、徐庄东西	场区主要道路未硬化	金水区杨金路办事处	10月24日	停工整改
7	建筑工程	大贺庄安置区	杨金路北、贺庄新街东	围挡缺失300米	金水区杨金路办事处	10月24日	停工整改
8	建筑工程	金水区东风路小铺村城中村改造项目	信息学院路与双铺路交叉口	未按围挡规范要求设置防溢底座及喷淋设施	金水区东风路办事处	10月24日	停工整改
9	建筑工程	金水区大铺村城中村改造	信息学院路双铺路东	场区部分主要道路未硬化	金水区东风路办事处	10月24日	停工整改
10	房建工程	绿地城八区	同德路北、宝溪路西	南侧围挡不连接,无喷淋,无防溢底座	二七区侯寨乡	10月24日	停工整改
11	房建工程	绿地城九区	同德路西、宝溪路北	1.南侧围挡缺失100米以上;2.西侧围挡无防溢底座	二七区侯寨乡	10月24日	停工整改
12	房建工程	润泽底邸一号院	二七区行云路与南三环交叉口东北角	1.场区积尘积水严重;2.场区北侧围挡无喷淋(约500米以上);3.场区建筑垃圾、建筑物料未覆盖	二七区人和路街道办事处	10月24日	停工整改
13	房建工程	王胡砦13地块(润泽府邸2号院)	南溪路东、南三环北	场区北侧围挡无喷淋	二七区人和路街道办事处	10月24日	停工整改
14	房建工程	珠江翠园	兴华街东、环翠路北	1.场区南侧围挡无喷淋(约300米以上),无防溢底座;2.场区北侧围挡缺失(200米以上)	二七区人和路街道办事处	10月24日	停工整改
15	房建工程	泰宏建业16号、18号院	杏梁路南、烟波路东	1.场区所有围挡未设置喷淋;2.场区没有设置车辆冲洗设备;3.围挡无防溢底座	二七区人和路街道办事处	10月24日	停工整改
16	市政工地	红杉路道路工程	高新区沟赵办事处红杉路(化工路一梧桐街)	1.北侧围挡无防溢底座;2.东西两侧无喷淋;3.无车辆冲洗设施	高新区沟赵办事处	10月24日	停工整改
17	建筑工地	香悦四季苑	郑东新区龙湖办事处辖区德润路与龙腾四街交叉口东北角	东侧围挡无防溢底座	郑东新区龙湖办事处	10月24日	停工整改
18	建筑工地	南京东亚洲一号郑州经开区物流园南区	经开区浚江东路信通南街	远程监控2个摄像头不能正常使用	经开区前程办事处	10月24日	停工整改
19	建筑工地	河南商会大厦	北顺城街与西大街交叉口东北角	1.无监控设备;2.无冲洗设备	管城回族区北下街街道办事处	10月24日	停工整改
20	建筑工地	北戴河商业项目	商城路与北大街交叉口西北角	1.无监控设备;2.围挡无喷淋	管城回族区北下街街道办事处	10月24日	停工整改
21	建筑工地	郑州兰博尔科技有限公司退厂厂区污染土壤修复工程	郑州市城东南路57号	1.监控设备损坏;2.围挡部分缺失	管城回族区紫荆山南路办事处	10月24日	停工整改

(上接十版)

郑州市环境信用评价情况通报

二、环保信用警示单位

建筑垃圾清运

1.运输车辆

序号	车牌号码	所属单位	驾驶员	驾驶员身份证号	本周扣分	累计扣分	累计得分
1	豫AW5551	河南升龙土石方清运有限公司	杨青波	41042119xxxxxx4053	4.0	35.0	65.0

2.运输车辆司机

序号	驾驶员姓名	驾驶员身份证号	驾驶员所属公司	本周扣分	累计扣分	累计得分
1	杨青波	41042119xxxxxx4053	河南升龙土石方清运有限公司	4.0	35.0	65.0

(二)红牌警示告知

环保信用警示单位评价计分介于70分(含)~80分时,由主管单位对企业及个人实施警示。

对于施工扬尘,由市控尘办对施工项目的项目负责人、经理、总监和建设单位、施工单位、监理单位及其法定代表人下达红牌警示告知;

对于渣土清运,由城管委对企业及驾驶人发送信用警示单,在全行业通报批评。市、区两级城市管理(综合执法)部门将其列为重点监督检查对象,在办理建筑垃圾处置核准相关业务时从严审查;

对于工业企业,由市环保局对企业实施警示,对其下达书面告诫通知。市、县两级环境监察部门将其列为重点监督检查对象,提高监督检查抽查频次。

施工扬尘

1.监理单位

序号	企业名称	企业详细地址	企业法人代表	法人代表身份证号	本周扣分	累计扣分	信用评分	信用等级
1	河南诚信工程管理有限公司	郑州市金水区文化路9号10层1006号	苗永强	41092219xxxxxx0912	3.0	22.4	77.6	环保信用警示单位

建筑垃圾清运

1.清运企业

序号	企业名称	企业详细地址	企业法人	法人代表身份证号	本周扣分	累计扣分	信用评分	信用等级
1	郑州六合土石方清运有限公司	郑州市二七区航海路197号索克世纪大厦15层1501号	刘付军	41282719xxxxxx0517	3.99	22.68	77.32	环保警示单位

2.运输车辆

序号	车牌号码	所属单位	驾驶员	驾驶员身份证号	本周扣分	累计扣分	累计得分
1	豫AV1165	郑州六合土石方清运有限公司	郝建勇	41232319xxxxxx245X	10.0	23.0	77.0