

环保部强化督查郑州市问题整改情况公示

郑州市突出问题督办企业整改情况(第2期)

序号	市	县(区)	污染源名称	主要问题	查处情况	整改(进展)情况	整改期限	序号	市	县(区)	污染源名称	主要问题	查处情况	整改(进展)情况	整改期限
6	郑州市	新密市	河南亚立石油化工有限公司矿区分公司三叉口石油城	现场检查时该加油站正在运营,92#加油装置未安装油气回收装置,车用尿素销售台账混乱。	河南亚立石油化工有限公司矿区分公司三叉口石油城位于新密市来集镇王家窝村,法定代表人为平怀亮。该加油站始建于2003年9月,主要设备有地理油罐5个(汽油3个,罐容积各为20立方米;柴油2个,罐容积各为20立方米),加油枪6台(6台汽油柴油混合机),加油枪24支,汽油12支(其中停用6支),柴油12支(其中停用4支)。经营范围:销售车用汽油、柴油。	该加油站对已停用的92#加油机的油枪、胶管已全部拆除到位。已将车用尿素销售台账重新进行规范和整理。		14	郑州市	新密市	郑州市中泰水泥有限公司	现场检查时该公司水泥制造项目未生产。生料破碎、球磨工序粉尘严重,装料工序未建设除尘设施,场地积尘严重。	郑州市中泰水泥有限公司位于新密市袁庄乡姜沟村,法定代表人:李伟。工商营业执照号:914101837583726928。经营范围:水泥的生产与销售。公司于1992年10月17日经新密市环境保护局审批。于2010年12月16日经郑州市环境保护局验收。主要生产设施:3×78米回转窑1条,颚式破碎机1台,球磨机2台。污染防治设施:袋式除尘器6台,脱硝装置一套,并实时在线监控。	该公司装料工序已建设除尘设施,同时对破碎、生料球磨的收尘管道等部位进行了维护,积尘已清除,现已整改到位。	
7	郑州市	新密市	曲梁镇	新密市目标是2017年7月31日前建成洁净型煤配送点14个,但现场检查时,该镇尚未建立洁净型煤配送点,未进行选址工作,未按时限完成目标任务。	君玉晟洁净型煤厂曲梁配送点,位于曲梁电厂路东郑州裕中能源有限公司电厂大门口左边40米处,配送网点面积40平方米,负责人为赵树亮。	曲梁镇型煤配送网点由郑州君玉晟商贸有限公司设立,店名为郑州君玉晟洁净型煤厂曲梁配送点,位于曲梁电厂路东郑州裕中能源有限公司电厂大门口左边40米处,配送网点面积40平方米,负责人:赵树亮。于2017年8月10日前已建设完毕,目前该配送点手续齐备,已投入使用。		15	郑州市	新密市	苟堂镇配送中心(洁净煤)	该配送中心要求8月31日前建成,但现场检查时未建成,进度缓慢。现场检查发现该场地存放有100多个空桶和5个空罐,还有10余桶存放有不明物质,地面有废机油痕迹,场地异味较重。	根据新密市燃煤散烧治理工作统一部署,苟堂片区洁净型煤由新密市科威清洁能源有限公司(地址:城关镇甘寨村)配送,并确定了配送点及配送点负责人,配送网点于7月9日挂牌成立,地址位于付寨村,该厂院原为废弃停车场,负责人为付振伟;因苟堂片区现洁净型煤配送企业变更为郑州君玉晟商贸有限公司(地址:岳村镇桥沟村),配送网点变更为苟堂镇镇区金阳光酒店旁边。新密市环保局已依据《固体废物污染环境防治法》第五十五条和《固体废物污染环境防治法》第七十五条对该单位进行了立案查处。	苟堂镇型煤配送网点由郑州君玉晟商贸有限公司设立,名称:君玉晟洁净型煤厂苟堂配送点;位于苟堂镇镇区道路街南头路东金阳光浴池院内,配送网点面积约85平方米,负责人:苏良甫。该网点已于2017年8月10日前建设完毕,暂未营业,营业执照正在办理中,待郑州市煤炭部门对新密市洁净型煤厂验收投产后,统一配送,正式开始营业。9月26日,经现场查看,付寨村原洁净型煤配送点院内存放的空桶、空罐已全部清理完毕。	
8	郑州市	新密市	郑州雅宝木业有限公司	现场检查时该公司正在生产。1.喷漆工序无验收手续;2.活性炭每月更换一次,每次更换100公斤,与年产50000件家具产量不匹配。	该公司位于新密市曲梁镇坡刘村,法定代表人林文脚,郑州雅宝木业有限公司年产50000件实木家具项目环境影响报告表由郑州泓腾环保咨询有限公司编制完成,于2013年7月29日经新密市环保局审批,文号:新密环建(2013)57号,目前项目处于竣工验收监测阶段。该公司产品类型实木家具、办公家具和实木布艺、皮质沙发。项目主要原料为实木木材,实木家具生产工艺:原料一开料一螺旋一打孔一打磨一雕花一喷漆一成品;实木沙发生产工艺:原料一制作框架一面料裁剪一组合链接一包装一成品,冬季车间热源由1台1吨天然气锅炉提供,项目开料、螺旋、打磨、雕花成型工段集中工作区域配套安装有“中央吸尘装置+4台大型脉冲布袋式除尘器”除尘装置,8间喷漆房配套安装有“8套水帘负压漆雾处理装置+4套活性炭吸附装置+4根15米高排气筒”等污染防治设施。该公司实际产品类型包括实木家具、办公家具和实木布艺、皮质沙发家具,项目中的实木沙发和部分高档实木材质家具(表面抛光)的生产不需表面喷漆处理,故该项目产品年实际喷漆量约22000件,按照项目环评及批复要求,喷漆房需配备污染防治设施“8套水帘负压漆雾处理装置+2套活性炭吸附装置+2根15米高排气筒”,实际安装“8套水帘负压漆雾处理装置+4套活性炭吸附装置+4根15米高排气筒”,比环评审批要求多安装了2套活性炭吸附装置。因此,该公司实木家具加工项目4套活性炭吸附装置每月更换一次活性炭需用约100公斤,能够满足年约22000件家具喷漆产量的废气处理需求。	该公司委托第三方监测机构已编制验收监测方案进行监测。现已监测完毕,监测报告于2017年10月9日才能审核盖章。待监测机构出具监测报告后,环保部门立即组织验收。		16	郑州市	新密市	苟堂扶贫小区	现场检查时该工地地面未全部硬化,扬尘监测设施未安装。	该项目是新密市扶贫开发领导小组下达的2016年郑州市级异地扶贫搬迁工作确定的项目,已经新密扶贫(2016)34号文件批复,涉及苟堂镇异地扶贫搬迁贫困户323户,1166人;2016年3月开工,要求2017年4月底前全部完工,后因资金问题延期至2017年7月。因该工地主体已竣工,依据《郑建建办(2017)11号》《关于印发郑州市施工工地扬尘在线监测设施建设方案的通知》文件要求,“未建扬尘监测设施的须于2017年5月底前建成并与市场尘办远程监控中心联网(处在室内装修改造阶段、距竣工时间不足6个月且无土石方作业的房屋建筑、市政基础设施工程除外)”相关规定,该工地于2016年3月开工,计划2017年4月底前全部完工,因资金问题配套工程延期3个月仍未超过文件要求时间,所以当时未安装监测设施。	苟堂镇扶贫小区项目主体工程、管网工程、外墙粉刷已全部完工,正在进行后续门窗安装和硬化、绿化,马上就交入住。市住建局、苟堂镇将对该小区的管网改造、绿化等扫尾工作继续跟踪监督、监管,确保不造成扬尘污染。	
9	郑州市	新密市	郑州君玉商贸有限公司	煤堆场北侧围挡高度不够,未完全封闭。	该公司型煤生产中心,位于岳村镇桥沟村,法定代表人为张法群。该公司建设蜂窝煤和型煤生产线各一条,配套建设仓储配送中心项目,年生产加工洁净型煤20万吨。该建设项目环境影响报告表已于2017年8月7日经新密市环境保护局审批(新密环建(2017)156号)。	该公司已将煤场北侧围挡加高至10米,堆料厂与厂区结合部已封闭到位。		17	郑州市	新密市	河南亚立石油化工有限公司矿区分公司袁庄加油站	该加油站已列入车用尿素推广名单,但现场检查时未设置车用尿素销售点。	河南亚立石油化工有限公司矿区分公司袁庄加油站,法定代表人平怀亮,经营地址:新密市袁庄乡政府东300米路南。建设于2005年,国有土地,自主经营模式。	该加油站已在显著位置设立车用尿素销售展示柜,并在展示柜上制作“车用尿素销售点”的牌子,正常促销。	
10	郑州市	新密市	新密市城关镇金豫祥汽修服务部	喷漆房未安装废气处理设施,VOCs直接排放。	该汽修服务部位于城关镇东街村五组开阳路东,法人代表为金州,经营范围:汽车维修、汽车装饰,该汽车服务中心建有烤漆房。	已安装光催化设备并密闭到位。		18	郑州市	新密市	郑州华隆机械制造有限公司	该公司已列入VOCs治理名单内。现场检查时该公司喷漆设施基本建成,但无环保手续。	郑州华隆机械制造有限公司位于新密市老城东关,法定代表人郭文杰。该公司年加工100台磨擦压力机项目于2006年6月8日建成,2006年6月22日经新密市环保局验收登记卡验收。营业执照号:9141018317058856H(1-1);类型为有限责任公司。郑州华隆机械制造有限公司未经环保部门批准,擅自增加喷漆设施(伸缩喷漆房)违法行为违反了《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条第一款,新密市环保局已立案查处。	目前,该公司已将喷漆设施(伸缩喷漆房)拆除到位。	
11	郑州市	新密市	新密市通汽车服务中心	喷漆房无废气处理设施,VOCs经引风机直接排放。	该服务中心位于城关镇东街村五组开阳路东,法人代表刘云霞,经营范围:汽车专项三类维修、配件零售,该汽车服务中心建有烤漆房。	已安装光催化设备并密闭到位。		19	郑州市	新密市	中广电安置区	现场检查时该工地雾化处理设施损坏,无法正常使用。	该项目位于东大街东段,属征迁安置项目,由新密市惠沟村村委会建设,河南瑞居建筑工程有限公司施工。	该项目雾化处理设施已修复并且正常运行。	
12	郑州市	新密市	新密市城关镇散煤洗煤厂	该散煤销售点未取缔,露天场地堆存近百吨煤渣,未采取覆盖措施,现场有近期作业痕迹。	西瓦店洗煤厂位于城关镇西瓦店村一组,其前身是新密市天达耐火材料有限公司,法人岳应理。因经营不善转租给上海人陈保智,陈保智又和江苏人刘茂江建起了西瓦店洗煤厂。后因经济纠纷,刘茂江于2015年10月份在扬州市邗江区人民法院,起诉陈保智并申请保全,扬州市法院于当年对该机器设备进行了查封。	该洗煤厂院内设备属于扬州市中级人民法院查封的物品,故未能拆除。洗煤厂院内的原料已经清除完毕。目前,该洗煤厂断水断电,原料已清,产品已清,设备查封。		20	郑州市	新密市	新密市开阳特种建材有限公司	现场检查时该公司磨机房粉尘通过排风扇外排,包装车间粉尘收集处理设施不到位,烘干工序使用煤炭作为燃料。	该公司位于新密市西大街办事处开阳村,法定代表人为张文。该公司于2004年7月30日经新密市环境保护局审批(审批文号:新密环建字(2004)5号);2004年12月8日经新密市环境保护局验收。2010年9月通过了郑州市环境保护局下达的关于水泥行业综合整治验收。2014年2月24日下达新密市人民政府环境污染限期治理通知书(新密政环限(2014)12号),2014年12月经郑州市环境保护局验收。该公司主要生产设施:1.6×39米回转窑3条、破碎机5台、球磨机4台、烘干机1台,配有20套袋式除尘器。该公司于2017年4月份安装1套烟尘自动在线监控系统,已与市局联网。该公司已于2017年7月28日发放排污许可证(豫环许可郑2017字062号)。	1.该公司已将磨机房排气扇拆除,并将排气扇封口封闭。 2.包装车间安装有两台除尘器,成品通过下料口直接装袋,已在下料口处安装粉尘收集罩,确保无粉尘外逸现象。 3.该单位已将烘干工序改为使用燃气作为燃料。	
13	郑州市	新密市	郑州市中泰水泥有限公司	现场检查时该厂停产,未按方案要求于6月30日前完成排污许可证换发。	郑州市中泰水泥有限公司位于新密市袁庄乡姜沟村,法定代表人:李伟。工商营业执照号:914101837583726928。经营范围:水泥的生产与销售。公司于1992年10月17日经新密市环境保护局审批。于2010年12月16日经郑州市环境保护局验收。主要生产设施:3×78米回转窑1条,颚式破碎机1台,球磨机2台。污染防治设施:袋式除尘器6台,脱硝装置一套,并实时在线监控。	根据郑州市环保局2017年8月15日下发的《郑州市环境保护局关于开展钢铁水泥行业排污许可证管理工作的通知》要求,2017年10月31日前完成钢铁、水泥行业排污许可证的申请与核发工作。目前,该公司已将相关资料上报郑州市环保局,正在按程序办理中。		21	郑州市	新密市	郑州威耀汽车销售服务有限公司	该公司现有喷漆房两间,环评审批为一间,喷漆废气采用活性炭吸附,但吸附装置积尘严重,未及时更换活性炭,治理设施无法正常发挥,未在调漆房调漆;漆渣等危废无专门的堆放场所。	郑州威耀汽车销售服务有限公司成立于2011年5月24日,法定代表人:魏晓静,统一社会信用代码:914101835763014203,类型:其他有限责任公司,地址:新密市嵩山大道东段61号。主要设备为:举升机,大梁校正仪,四轮定位仪,烤漆房。	该公司已将违法的喷漆房拆除,对活性炭吸附装置进行了更换,并将活性炭、漆渣暂存于危废暂存间。设立了调漆室,并对调漆室外的油漆涂料进行了清理。	
	郑州市	新密市	青屏苑二期	部分路面未硬化,车辆进出口未及时清洗,场地积尘严重。		青屏苑二期项目位于祥云街与雪花街交叉口,属房地产开发项目。		22	郑州市	新密市	青屏苑二期		已对未硬化路面全部进行了硬化;安装了车辆冲洗设备,安排专职保洁人员对车辆进出口进行冲洗,并做好施工场地内日常保洁。		