

郑州市重污染天气应急管控督查情况通报

(2018年11月28日)

其他问题清单

(上接十三版)

序号	督导组名称	检查地点(市县)	检查时间	检查项目名称	存在问题	处理情况
6	市攻坚办综合执法督查	新郑市龙湖镇政府	2018年11月27日	紫荆半岛16号、17号工地	该场区部分围挡缺失,无喷淋设施,无实时监控设备,车辆冲洗设施位置设置不合理,形同虚设;场区内一辆非移动道路机械生产日期为2001年,不符合标准;主要道路积尘达3厘米,积尘严重;另外,该场区管控期间违规进行绿化施工,挖坑种树,现场大面积黄土裸露未覆盖。	开具交办单
7	市降低氮氧化物督导组	惠济区	2018年11月27日	中州大道迎宾路交叉口建材市场及家具市场	在抽查中州大道迎宾路交叉口建材市场及家具市场时,均发现有国二及以下非道路移动机械。	现场已交办辖区调查处理
8	市降低氮氧化物督导组	惠济区	2018年11月27日	开元路固城路东北角郑州市轨道交通2号线二期工程土建施工B合同段工地	现场对三员掌握应知应会内容及职责任务进行提问,回答不全面,工地三员作用发挥不明显,工地上的两台特种设备的牵引车为国三车。	现场已交办辖区调查处理
9	市降低氮氧化物督导组	惠济区	2018年11月27日	西三环开元路交叉口卡点	交警、环保工作人员在位,交通委、城管局综合执法人员未按要求到位。	现场已交办辖区调查处理
10	控尘办	上街区	2018年11月27日	五云山老寨河梧桐墅	1.场内部分物料堆放乱,部分建筑垃圾堆放乱且无覆盖; 2.场内道路积尘严重。	整改中
11	控尘办	上街区扬尘办	2018年11月27日	亚星福邸1~9#公厕、门卫、地下车库	1.混凝土预拌砂浆罐未封闭; 2.场内道路积尘积泥较多。	整改中
12	控尘办	上街区	2018年11月27日	铝厂物资库	1.场内抑尘设备缺失; 2.围挡破损多处,围挡缺失约200米; 3.无围挡喷淋设备。	整改中
13	控尘办	金水区	2018年11月27日	万林参号院	1.三员信息不符; 2.西侧喷淋缺失(围挡5米); 3.场区施工道路清扫不及时。	整改中
14	控尘办	金水区	2018年11月27日	郑州金水科技园道路基础设施工程(慧环科路)	1.PM10检查设备未正常使用(断电); 2.易起尘物料未覆盖; 3.部分防尘网破损。	整改中
15	控尘办	郑东新区祭城路街道办事处	2018年11月27日	郑州综合交通枢纽东部核心区地下空间综合利用工程D区工程施工第一标段	绿牌工地验收时,视频监控安装不规范,不能有效监控车辆冲洗台。	整改中
16	控尘办	郑东新区商都路办事处	2018年11月27日	郑州综合交通枢纽东部核心区地下空间综合利用工程D区工程施工第二标段D4地块	绿牌工地验收时,无车辆冲洗设施(借用其他公司)。	整改中
17	控尘办	二七区	2018年11月27日	融侨悦澜庭南院	1.路面积尘清扫不及时; 2.物料覆盖不全,建筑垃圾未及时清理覆盖。	整改中
18	控尘办	二七区	2018年11月27日	晴天苑	1.车辆冲洗设备损坏,喷头堵塞(压力不够,积水未抽排); 2.南侧缺失围挡,喷淋80米以上; 3.沉降池未及时清理。	整改中
19	控尘办	二七区	2018年11月27日	融侨悦澜庭北院	1.车辆冲洗设备部分喷头堵塞,沉降池清理不及时; 2.部分区域围挡喷淋安装不到位,喷头堵塞; 3.部分区域黄土裸露200平方米覆盖不全,路面积尘清扫不及时。	整改中
20	控尘办	二七区	2018年11月27日	康桥康城九号院	1.车辆冲洗设施侧面部分出水口损坏; 2.东侧围挡无喷淋设施,北侧围挡部分损坏; 3.场内路面材料区域积尘严重,黄土未使用密目式防尘网覆盖。	整改中
21	控尘办	新郑市	2018年11月27日	观澜苑二期	1.远程监控系统有一处无信号显示; 2.建筑物物料,垃圾有30%未覆盖。	整改中
22	控尘办	新郑市	2018年11月27日	河南工业贸易职业学院图书信息中心	1.网格员信息更新不及时; 2.围挡喷淋约50米无法正常使用。	整改中
23	控尘办	新郑市	2018年11月27日	永丰乐城阳光里	三员牌信息不符。	整改中
24	控尘办	中原区郑州市轨道交通有限公司	2018年11月27日	郑州市至巩义市域铁路配套土建05标	1.北侧围挡喷淋损坏; 2.场区内主要道路积尘。	整改中
25	控尘办	中原区桐柏路办事处	2018年11月27日	郑州轨道交通5号线市政配套01标西站街站	场区道路积尘。	已现场整改
26	控尘办	高新区	2018年11月27日	百炉屯	部分黄土裸露。	整改中
27	控尘办	高新区	2018年11月27日	孙庄村征迁工地	部分黄土裸露。	整改中
28	控尘办	金水区	2018年11月27日	美商黎明园	土方、物料未100%覆盖。	整改中
29	控尘办	管城回族区	2018年11月27日	郑州市轨道交通4号线工程土建施工11标段——河西停车场	覆盖不严,施工围挡有缺口。	整改中
30	控尘办	管城回族区	2018年11月27日	南曹禧苑项目	覆盖不严,道路积尘严重。	整改中
31	控尘办	二七区	2018年11月27日	地铁6号线(嵩淮游驿站)	1.场区道路积尘严重; 2.物料覆盖不严。	整改中
32	控尘办	郑东新区	2018年11月27日	郑州市东三环(107辅道)快速化工程PPP项目第八标段	物料未100%覆盖。	移交区控尘办
33	控尘办	郑东新区	2018年11月27日	郑州市轨道交通1号线一期东南南路站4号出入口工程施工	物料未100%覆盖。	移交区控尘办
34	控尘办	郑东新区	2018年11月27日	郑东新区众旺路跨七里河桥等三座桥梁工程第一标段	物料未100%覆盖。	移交区控尘办
35	市城管局市容环卫检查组	郑东新区	2018年11月27日	祥盛街	路边积尘。	整改完毕
36	市城管局市容环卫检查组	管城回族区、金水区	2018年11月27日	建业路	路边浮土。	整改完毕
37	市城管局市容环卫检查组	二七区	2018年11月27日	贺江路	路边浮土。	整改完毕