

# 省委第一生态环境保护督察组 交办群众信访举报件边督边改情况

第10批

经省委、省政府批准,为做好2021—2022年省委生态环境保护督察信访举报问题整改工作,特设立监督电话,接受群众监督。监督电话:0371-61738009

省委第一生态环境保护督察组  
2022年2月22日

(上接五版)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任追究情况
12	D410100000000202201070011	郑州市荥阳市地铁6号线湿地公园到贾峪镇之间的地面上,现在是地铁测试期,噪音扰民严重。举报人要求:1.地铁降速或者进一步降噪。2.这段路程的道路上24小时开着灯,影响周边居民正常休息。3.恒大山水城二期的生活污水现在直接排到地面上,污水横流,已经持续2年,至今无人处理。	荥阳市	噪音	2022年1月8日,荥阳市政府组织工作人员对反映情况进行了现场调查。 情况1:“郑州市荥阳市地铁6号线湿地公园到贾峪镇之间的地面上,现在是地铁测试期,噪音扰民严重。举报人要求:1.地铁降速或者进一步降噪。2.这段路程的道路上24小时开着灯,影响周边居民正常休息” 工作人员实地调查了恒大山水城二期项目周边地铁6号线运行线路,该路段为地面运行路段,高架段全线(含恒大山水城)采用全封闭声屏障的措施。为减小桥梁二次结构噪声,轨道在恒大山水城对应区段采用高等减振措施(隔离式减振垫浮置板道床),同时,本工程正线采用60kg/m钢轨无缝线路,减少列车的冲击引起的振动。曲线段设置轨顶涂覆装置,以减少小半径曲线钢轨的磨损,从而降低噪声。按照郑州市轨道交通建设要求,地铁6号线项目于2021年11月开始进行试运行,运行周期为3个月,至2022年2月底结束,每日开行166列车,含载客161列车,空驶5列车,试运行发车时间为每日早6点至晚10点,晚10点后途经恒大山水城项目附近仅有两趟车。技术运行速度上行:51.56km/h,下行:53.34km/h;旅行速度上行:41.59km/h,下行:42.74km/h。通过实地调查及走访,地铁运行速度严格按照郑州市轨道交通运行要求。郑州市生态环境局荥阳分局对恒大山水城二期南侧围墙处、地铁6号线边界处进行了噪声监测,监测结果均符合相关标准要求。 通过对地铁6号线实地走访,按照郑州市轨道交通试运行及安全排查要求,在列车白天试运行后夜间对沿线电路、轨道等设备仍需进行调试和检修,需要亮灯。 情况2:“恒大山水城二期的生活污水现在直接排到地面上,污水横流,已经持续2年,至今无人处理” 工作人员现场调阅了恒大山水城污水处理站运行记录,该站自2017年6月投入使用后一直处于正常运行状态。2021年郑州“7·20”特大暴雨造成管网及污水处理站损毁严重,目前,恒大山水城物业公司正在对污水处理站及损毁管网进行修复。 经实地走访,恒大山水城二期旁南山大道路面未见居民排放的生活污水,恒大山水城二期整个小区的污水未接到公共污水处理系统。	部分属实	荥阳市贾峪镇政府已督促恒大物业公司尽快对污水处理站及管网设备进行修复。在未修复投入使用期间,用污水罐车将居民生活污水转运至荥阳市贾峪镇污水处理厂(郑州欣百立环保科技有限公司)进行集中处理。目前,恒大山水城二期周边污水管网正在建设中,预计2022年6月完成,完工后恒大山水城二期生活污水将进入管网,最终经贾峪污水处理厂集中处理,避免造成污水直排现象。 下一步,荥阳市贾峪镇政府将继续加强该区域生活污水排放问题的日常巡查与监管力度,加速贾峪镇污水处理管网建设,着力解决群众民生问题。	阶段办结	无
13	D410100000000202201070012	郑州市新郑市薛店镇神州路北段龙昌管业有限公司,污水未处理直接外排,污染环境。	新郑市	水	2022年1月8日,新郑市政府组织工作人员对群众反映的问题进行了现场调查。现场检查时,该企业未生产。 经查,该企业塑料管件经济出定型工序后,再经冷却水进行冷却,因高温蒸发、自然蒸发等原因,损耗部分冷却水,操作人员根据水量消耗情况进行补水。 查阅其办理的环评手续,该公司冷却水要求循环使用,定期更换后,废水用于厂区道路路面的冲洗,不允许外排。生活污水经化粪池收集处理后,流入市政污水管网后,进入薛店镇污水处理厂集中处理。现场未发现污水外排的现象。	不属实	新郑市薛店镇相关职能部门将加强对辖区内企业的巡查监管力度,发现违法违规行为,依法查处。	办结	无
14	D410100000000202201070013	郑州市荥阳市贾峪镇恒大山水城二期,生活污水直接排在桥下沟里,桥下垃圾到处都是。地铁6号线离二期四五十米,噪音扰民。	荥阳市	水 噪音	2022年1月8日,荥阳市政府组织工作人员对交办问题进行了现场核查。 情况1:郑州市荥阳市贾峪镇恒大山水城二期,生活污水直接排在桥下沟里,桥下垃圾到处都是 工作人员现场调阅了恒大山水城污水处理站运行记录,该站自2017年6月投入使用后一直处于正常运行状态。因郑州“7·20”特大暴雨造成管网及污水处理站损毁严重,正在修复中,部分生活污水直排至恒大山水城二期北侧地铁6号线桥下冲沟处,桥下有部分因郑州“7·20”特大暴雨泄洪时遗留的垃圾。 情况2:地铁6号线离二期四五十米,噪音扰民 工作人员实地调查了恒大山水城二期项目周边地铁6号线运行线路,该路段为地面运行路段,高架段全线(含恒大山水城)采用全封闭声屏障的措施。为减小桥梁二次结构噪声,轨道在恒大山水城对应区段采用高等减振措施(隔离式减振垫浮置板道床),同时,本工程正线采用60kg/m钢轨无缝线路,减少列车的冲击引起的振动。曲线段设置轨顶涂覆装置,以减少小半径曲线钢轨的磨损,从而降低噪声。按照郑州市轨道交通建设要求,地铁6号线项目于2021年11月开始进行试运行,运行周期为3个月,至2022年2月底结束,每日开行166列车,含载客161列车,空驶5列车,试运行发车时间为每日早6点至晚10点,晚10点后途经恒大山水城项目附近仅有两趟车。技术运行速度上行:51.56km/h,下行:53.34km/h;旅行速度上行:41.59km/h,下行:42.74km/h。通过实地调查及走访,地铁运行速度严格按照郑州市轨道交通运行要求。郑州市生态环境局荥阳分局对恒大山水城二期南侧围墙处、地铁6号线边界处进行了噪声监测,监测结果均符合相关标准要求。	部分属实	荥阳市贾峪镇政府已督促恒大物业公司尽快对污水处理站及管网设备进行修复。在未修复投入使用期间,用污水罐车将居民生活污水转运至荥阳市贾峪镇污水处理厂(郑州欣百立环保科技有限公司)进行集中处理。目前,恒大山水城二期周边污水管网正在建设中,预计2022年6月完成,完工后恒大山水城二期生活污水将进入管网,最终经贾峪污水处理厂集中处理,避免造成污水直排现象。 荥阳市贾峪镇政府现场督促洞林寺村两委对地面漂浮物进行清理或覆盖。同时,联系9家房地产开发公司对贾峪河河段进行分段清淤,计划在2022年年底前完工。 下一步,荥阳市贾峪镇政府将继续加强该区域生活污水排放问题的日常巡查与监管力度,加速贾峪镇污水处理管网建设,着力解决群众民生问题。	阶段办结	无
15	D410100000000202201070014	郑州市荥阳市贾峪镇文泽路与北大街恒大山水城,地铁6号线,试运行噪音严重扰民。6号线高架桥下面到处都是污染。	荥阳市	噪音 水	2022年1月8日,荥阳市政府组织工作人员对交办问题进行了现场核查。 情况1:地铁6号线,试运行噪音严重扰民 工作人员实地查看了地铁6号线运行线路,目测离恒大山水城二期最近距离约100米,该路段为地面运行路段,高架段全线(含恒大山水城)采用全封闭声屏障的措施。为减小桥梁二次结构噪声,轨道在恒大山水城对应区段采用高等减振措施(隔离式减振垫浮置板道床),同时,本工程正线采用60kg/m钢轨无缝线路,减少列车的冲击引起的振动。曲线段设置轨顶涂覆装置,以减少小半径曲线钢轨的磨损,从而降低噪声。按照郑州市轨道交通建设要求,地铁6号线项目于2021年11月开始进行试运行,运行周期为3个月,至2022年2月底结束,每日开行166列车,含载客161列车,空驶5列车,试运行发车时间为每日早6点至晚10点,晚10点后途经恒大山水城项目附近仅有两趟车。技术运行速度上行:51.56km/h,下行:53.34km/h;旅行速度上行:41.59km/h,下行:42.74km/h。通过实地调查及走访,地铁运行速度严格按照郑州市轨道交通运行要求。郑州市生态环境局荥阳分局对恒大山水城二期南侧围墙处、地铁6号线边界处进行了噪声监测,监测结果均符合相关标准要求。 情况2:6号线高架桥下面到处都是污染 工作人员现场调阅了恒大山水城污水处理站运行记录,该站自2017年6月投入使用后一直处于正常运行状态。因郑州“7·20”特大暴雨造成管网及污水处理站损毁严重,正在修复中,造成部分生活污水直排至恒大山水城二期北侧地铁6号线桥下冲沟处,桥下有部分因郑州“7·20”特大暴雨泄洪时遗留的垃圾。	部分属实	荥阳市贾峪镇政府已督促恒大物业公司尽快对污水处理站及管网设备进行修复。在未修复投入使用期间,用污水罐车将居民生活污水转运至荥阳市贾峪镇污水处理厂(郑州欣百立环保科技有限公司)进行集中处理。目前,恒大山水城二期周边污水管网正在建设中,预计2022年6月完成,完工后恒大山水城二期生活污水将进入管网,最终经贾峪污水处理厂集中处理,避免造成污水直排现象。 荥阳市贾峪镇政府现场督促洞林寺村两委对地面漂浮物进行清理或覆盖。同时,联系9家房地产开发公司对贾峪河河段进行分段清淤,计划在2022年年底前完工。 下一步,荥阳市贾峪镇政府将继续加强该区域生活污水排放问题的日常巡查与监管力度,加速贾峪镇污水处理管网建设,着力解决群众民生问题。	阶段办结	无
16	D410100000000202201070015	郑州市中原区建设西路与长椿路交叉口向北800米,郑西球馆内有个纸箱废品加工厂,夜间焚烧塑料泡沫和垃圾的过程中无防护措施,气味难闻,噪音大。	中原区	大气 噪音	2022年1月9日,中原区政府组织工作人员到现场进行核查。经查,该案件为第八批D410100000000202201050004号案件重复举报件,上次检查后,发现一些问题,要求其停业整改。检查人员再次来到现场,该公司正在停业整改,暂存的垃圾进行了分类整理,场区进行了清理。该废品站离居民区较远,有一台废纸打包机、一台易拉罐压块机、一台航吊,且晚上8点以后不再进行打包、压块、切割、装卸等作业,其产生的噪声较小。 中原区相关部门安排人员昼夜不同时段进行多次排查,未发现其有夜间焚烧垃圾情况及垃圾焚烧痕迹。场区附近无明显异味,废品暂存厂房内有轻微异味。	部分属实	中原区西流湖街道办事处要求河南憨豆环保科技有限公司对存在问题继续进行整改:一是加强内部管理,对现有废品进行分类整理,规范存放,及时转运,确保厂区干净整洁。二是规范作业时段,确保晚上8点以后不进行压制打包作业,减少夜间噪音。三是打包、压块结束后及时清理产生的粉尘,及时洒水降尘。目前,该公司暂停营业进行整改。 下一步,中原区将严格按照《再生资源回收管理办法》等相关要求,规范再生资源回收行业的发展,节约资源,保护环境。	办结	无
17	D410100000000202201070016	1.郑州市荥阳市贾峪镇,恒大山水城二期旁边地铁6号线地铁噪音扰民。2.小区生活污水没有入市政污水管网,直接排到小区外面的道路上。3.小区旁边的污水站一直未启用。	荥阳市	噪音 水	2022年1月8日,荥阳市政府组织工作人员对交办问题进行了现场核查。 情况1:地铁6号线,试运行噪音严重扰民 工作人员实地查看了地铁6号线运行线路,目测离恒大山水城二期最近距离约100米,该路段为地面运行路段,高架段全线(含恒大山水城)采用全封闭声屏障的措施。为减小桥梁二次结构噪声,轨道在恒大山水城对应区段采用高等减振措施(隔离式减振垫浮置板道床),同时,本工程正线采用60kg/m钢轨无缝线路,减少列车的冲击引起的振动。曲线段设置轨顶涂覆装置,以减少小半径曲线钢轨的磨损,从而降低噪声。按照郑州市轨道交通建设要求,地铁6号线项目于2021年11月开始进行试运行,运行周期为3个月,至2022年2月底结束,每日开行166列车,含载客161列车,空驶5列车,试运行发车时间为每日早6点至晚10点,晚10点后途经恒大山水城项目附近仅有两趟车。技术运行速度上行:51.56km/h,下行:53.34km/h;旅行速度上行:41.59km/h,下行:42.74km/h。通过实地调查及走访,地铁运行速度严格按照郑州市轨道交通运行要求。郑州市生态环境局荥阳分局对恒大山水城二期南侧围墙处、地铁6号线边界处进行了噪声监测,监测结果均符合相关标准要求。 情况2:小区生活污水没有入市政污水管网,直接排到小区外面的道路上。小区旁边的污水站一直未启用 工作人员现场调阅了恒大山水城污水处理站运行记录,该站自2017年6月投入使用后一直处于正常运行状态。2021年郑州“7·20”特大暴雨造成管网及污水处理站损毁严重,目前,恒大山水城物业公司正在对污水处理站及损毁管网进行修复。 经实地走访,恒大山水城二期旁南山大道路面未见居民排放的生活污水,恒大山水城二期整个小区的污水未接到公共污水处理系统。	部分属实	荥阳市贾峪镇政府已督促恒大物业公司尽快对污水处理站及管网设备进行修复。在未修复投入使用期间,用污水罐车将居民生活污水转运至荥阳市贾峪镇污水处理厂(郑州欣百立环保科技有限公司)进行集中处理。目前,恒大山水城二期周边污水管网正在建设中,预计2022年6月完成,完工后恒大山水城二期生活污水将进入管网,最终经贾峪污水处理厂集中处理,避免造成污水直排现象。 下一步,荥阳市贾峪镇政府将继续加强该区域生活污水排放问题的日常巡查与监管力度,加速贾峪镇污水处理管网建设,着力解决群众民生问题。	阶段办结	无
18	D410100000000202201070017	郑州市新郑市郭店镇陵后村水井东北20米处,有一保温板厂,无任何手续,占用耕地,露天生产,噪音及粉尘大。老板叫刘现民(村支部书记)、刘现军。	新郑市	大气 噪音	2022年1月8日,新郑市政府组织工作人员对群众反映的问题进行了现场调查。经调查: 刘现军的保温板厂所占土地为新郑市郭店镇陵后村第三村民组土地,面积约2亩,使用人为:刘国红、刘现军。经新郑市自然资源和规划局工作人员现场确认,该宗地占地类型为耕地。现场未发现生产原料和生产设备,有部分产品堆放。	部分属实	2021年12月27日,新郑市郭店镇人民政府已对该保温板加工厂下达限期取缔通知单,责令其自行拆除。2021年12月31日,该加工点已拆除生产设备清除。 2022年1月8日,新郑市自然资源和规划局对该保温板加工厂下发了《责令改正违法行为通知书》,根据当事人违法情节和清理复耕整改情况将依法处理。 新郑市责成新郑市郭店镇人民政府督促当事人限期清理复耕。	办结	郭店镇纪委给予陵后村支部书记刘现民全镇通报批评处理。